

Nákupní objednávka (kupní smlouva) OBJ0004984



Odběratel (kupující)
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik
(ŘLP ČR, s.p.)
Navigační 787
252 61 Jeneč
Česká republika


Registrace v OR: Zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v odd. A, vložce 10771, A 10771
IČ 49710371 DIČ CZ699004742

Číslo bankovního účtu
Směrový kód banky
Název banky
IBAN
SWIFT

Vystavil
Telefon
Email

Kontaktní osoba ŘLP
Telefon
Email

Středisko
Číslo žádanky
Způsob platby
Platební podmínka
Dodací podmínka
Způsob dopravy



30 dní

Dodavatel (prodávající)
SERVIS MUSIL s.r.o.
Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5
Česká republika

Adresa dodání
ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČESKÉ REPUBLIKY, STÁTNÍ PODNIK
Navigační 787
252 61 Jeneč
Česká republika

IČ 25699911 DIČ CZ25699911

Účet dodavatele
Kontaktní osoba
Telefon
Email



Datum vystavení 10.04.2025
Měna CZK
Projekt
Č. nabídky

Ze smlouvy č.100/2020/PS/036.

Objednáváme u Vás opravu závad zjištěných při půlroční kontrole RTG zařízení Hi-Scan 6040aX v objektu IATCC a objektu TB (Technický blok), dle naší cenové nabídky č.25NA00094 ze dne 28.03.2025.

Č.	Č. položky	Popis	Datum dodání	Množství MJ	Jedn. cena	Sleva	Procento slevy	Částka
10		IATCC, oprava závad po kontrole RTG	10.04.2025					
20		TEB, oprava závad po kontrole RTG	10.04.2025					

Částka bez DPH 169 660,00 CZK
Celkem včetně DPH 205 288,60 CZK



Tato objednávka vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Platba bude následně provedena na základě vystaveného daňového dokladu (faktury), který bude obsahovat číslo této objednávky. Splatnost uveďte min. 14 dní ode dne odeslání.