

Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

IČO: 70884099

DIČ: CZ70884099

Zubatého 685/1

614 00 Brno

Poskytovatel:

FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.

IČO: 26384779

DIČ: CZ26384779

Krameirova 127

339 01 Klatovy

Na základě smlouvy o dílo č. 62-2-9923/2025 objednávám provedení:

- oprav AZ Magirus v roce 2025 dle předběžných cenových nabídek

Technika - typ nástavby	RZ	Typ podvozku	Výrobní číslo nástavby	Předpokláda ná cena s DPH
AZ30 - DLK 23-12 CC	AV 38-85	150E27	ZCFA1LLH002160735	
AZ30 – DLK 23-12 CC GL n.B. HZL	BZM 58-06	150E27	1F 0520 23/12 12937	
AZ40 – M42L-AS	6P8 7526	ML180E32	16K 0950 M42L-AS31351	
AZ30 – DLK 23-12 CC	BAK 63-90	150E27	XF 0275 23/12 11806	
AZ30 – DLK 23-12 CC Vario	AV 42-91	150E27	SB0201 23/12 10015	


Předpokládaná cena oprav zahrnuje cenu kilometrovného, cestovních nákladů, ostatních výdajů.

Termín provedení: do 30.9. 2025

Místo předání: HS HZS Jihomoravského kraje

Objednatel a poskytovatel berou na vědomí, že v rámci objednávky č. 1 ze dne 14. 3. 2025 byla místo techniky AZ30 – DLK 23-12 CC, RZ AV 38-85 provedena pravidelná roční kontrola u techniky AZ37 – DLK 37 CC, RZ KVA 8172.

V Brně dne 27. 5. 2025



Hlavsa Jan - HZS Jihomoravského kraje

Od:

Odesláno:

Komu:

Předmět:



Dobrý den,

níže zasílám cenové nabídky na opravy závad zjištěných při servisních kontrolách AZ.


1. DLK 23-12CC, č. nástavby 10146, HS Tišnov

Provedené práce:

- kontrola a namazání podpěr
- výměna vadného snímače páky vysouvání podpěry do strany – pravá zadní



Materiál:



2. M42L-AS, č. nástavby 31352, HS Hodonín

- dodání náhradního dílu



3. DLK 23-12CC, č. nástavby 11806, HS Hrušovany

Závada - únik hydraulického oleje z podpěry

- broušení, odvrtání odvětrávacího šroubu podpěry – pravá zadní
- výroba těsnění a montáž šroubu s těsněním
- očištění a odmaštění
- zkouška těsnosti.
- zkouška funkce podpěr



na]


4. DLK 23-12CC GL, č. nastavby: 12937, HS Výstaviště - BVV

Výměna mikrofonu na hlavním ovládacím stanovišti



5. DLK23-12CC, č. nastavby: 10015, HS Pozorice

Poškozené zasouvací lano na 1. dílu žebříkové sady - je nutné vyměnit obě dvě (celý pár)



S přátelským pozdravem



FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.

Krameriova 127

CZ-33901 Klatovy



- Verejna_zakazka: 2899209096

Dodavateľ	IČO	Akceptace výzvy	Datum prijetí odpovedi
FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.	26384779	Ano	02.06.2025 12:40:45
Počet záznamů: 1			