

ODBĚRATEL

DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

tel.:

e-mail:

RS Brno: 96577

vyřizuje:**CAR CHECK s.r.o.**

tel.:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ s.r.o. u Vás objednááme:
na vozidle RZ: [REDACTED]

Oprava vozidla dle přiloženého rozpočtu

Kontaktní osoba RS Brno, [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Vozidlo je k vyzvednutí na adrese: Dvorského 32/7, Brno

TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: KVĚTEN 22.-23. TÝDEN**CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná maximální cena 7.500,- Kč + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne

- 2

2025

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	21.05.2025 10:50:46	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	28.05.2025 13:53:20		
Datum ceníku ND	05.05.2025	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - BR-96577		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Kolbenova 1021/9 19000 Praha 9 - Vysočany IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	SKODA FABIA (5J) 5D/COMBI (10-14)		
Kód modelu		Kód barvy výrobce	
Datum registrace		Začátek opravy	23.05.2025
Stav km	11 957 km	Konec opravy	28.05.2025

Výbava

Ručně SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE POHYBLIVÝ INTERVAL *	PODVOZEK PŘEDNÍ NÁPRAVA *
VIN Query PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHRÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ KONVEXNÍ P VNĚJŠÍ VÝBAVA MŘÍŽKA PŘEDNÍ S CHROM. VLOŽKOU VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD) VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ VNĚJŠÍ VÝBAVA EMBLÉM „R“ VNĚJŠÍ VÝBAVA AUTOMATICKÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘÍDAVNÉ TOPENÍ INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S MULTIFUNKČNÍM DISPLEJEM INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÁ INTERIÉR BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKÁNÍ INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH INTERIÉR VERZE INTERIÉRU ÚPRAVA HLINÍK MOTOR BATERIE 61 AH MOTOR SYSTÉM CHLAZENÍ PALIVA (NAFTA) MOTOR ALTERNÁTOR 110 A PODVOZEK 195/55 R 15 PODVOZEK ELEKTROHYDRAULICKÝ POSILOVAČ ŘÍZENÍ PODVOZEK stabilizátor PŘ PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 256 X 22 MM	KAROSERIE KOMBI VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA VNĚJŠÍ VÝBAVA TÓNOVANÁ SKLA VNĚJŠÍ VÝBAVA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ ODNÍMATELNÉ VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA VNĚJŠÍ VÝBAVA HALOGEN.SVĚTLOMETY - PRAVOSTRANNÍ ŘÍZENÍ INTERIÉR KLIMATIZACE POLOAUTOMATICKÁ INTERIÉR VYPÍNÁNÍ AIRGABU SPOLUJEZDCE INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY INTERIÉR VZADU DĚLENÉ INTERIÉR ELEKTR. OVLÁDÁNÍ OKEN PŘ INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY PLAST INTERIÉR ODKLÁDACÍ SKŘÍŇKA S OSVĚTLENÍM SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM MOTOR 1595CC 66KW (90) MOTOR NORMA EU5 ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA PODVOZEK 15" SATELLITE PODVOZEK KONTROLA STABILITY PODVOZEK 6.0J X 15"

Číslo kalkulace / Číslo schválení [REDACTED] /

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A	ET BS0047	Závitová zátka, olejová vana ET ENGINETEAM (ET ENGINETEAM, A)	1,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
A	OPT FOF40082	Olejový filtr Optimal (OPTIMAL, A)	1,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
A	OPT FAF10018	Vzduchový filtr Optimal (OPTIMAL, A)	1,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
A	FI PP986	Palivový filtr FILTRON (FILTRON, A)	1,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
O+	1020013673	METZG 0916456 - Spínač, nastavení vnějšího zrcátka	1,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
O+	Kapalina	Letní směs do odšťikovačů - Letní směs do odšťikovačů	0,50	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
A	OPT G9-649	Uložení ramene nápravy OPTIMAL (OPTIMAL, A) (L)	1,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
A	OPT G9-649	Uložení ramene nápravy OPTIMAL (OPTIMAL, A) (R)	1,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
A	OPT FCF20139-C	Kabinový filtr s aktivním uhlím Optimal (OPTIMAL, A)	1,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
O	05W30-OEM-VW50700-D4	Motorový olej - 05W30 OEM	4,30	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
*		Drobný materiál	1,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
		Materiál celkem před slevou					[REDACTED]
		Sleva					[REDACTED]
		Materiál celkem po slevě					[REDACTED]

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
+	M1 GtT12	Provést 12	1,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	M1 40172000	Demontáž a montáž rameno zavěšení L PŘ / Demontáž a montáž rameno zavěšení P PŘ	1,10	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	M1 40205550	Výměna silentblok zad. ramene zavěšení kola L PŘ	0,30	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	M1 40205550	Výměna silentblok zad. ramene zavěšení kola P PŘ	0,30	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
#	M2 23245550EM	Výměna vzduchový filtr	0,10	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
#	M2 20345581	Výměna palivový filtr	0,20	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	M1 85181900	Výměna pylový filtr	0,20	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	M2 01140000	Servisní prohlídka olej	0,50	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
		Práce celkem před slevou					[REDACTED]
		Sleva					[REDACTED]
		Práce celkem po slevě	3,70				[REDACTED]

Poznámky

1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		7207,70
Sleva	0%	0
Cena bez DPH		7207,70
DPH	21%	1513,62
Cena s DPH		8721,32
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		8721,32