

Vážený pane Cvrček,

Oprava kompresoru SMC 108, včetně CN:

rotační hřídelová ucpávka 3188.029..... 57 201,-

vložka válce bez regulace výkonu 61 805,-

práce a režijní náklady 8 000,-

cena celkem bez DPH: 127 006,-

Výměna hřídelové ucpávky je nutná z důvodu opotřebení a nadměrného průsaku oleje a možného havarijního úniku

chladiwa NH3.

Vložka válce je mechanicky poškozená v prostoru sedla sacího ventilu a v tomto stavu ji nelze provozovat s ohledem

na další možné poškození jiných mechanických dílů kompresoru a značně zhoršenou účinnost kompresoru.

Děkuji za spolupráci a přeji hezký den.

Pavel Klement

ER servis Holding s.r.o.

Náměstí Josefa Haška 6

538 63 Chroustovice

IČ: 04200632

DIČ: CZ 04200632

telefon: 602 473 346

e-mail: er.servisholding@seznam.cz