

MIZ-OLOMOUC s.r.o.
U Panelárny 602/11,77900 Olomouc

Správa železnic, státní
organizace
Oblastní ředitelství Ostrava - oblast Olomouc

Vyřizuje:

Cenová nabídka č. 25JK07003

V Olomouci:
29.05.2025

Drobné opravy klimatizačních jednotek a vzduchotechniky, oblast Olomouc

OZN	místo	činnost	počet hodin	cena /hod v Kč	cena /hod celkem v Kč	Doprava dle RD - pásmo	Cena za dopravu	mater. počet ks	položka materiál	cena mat. /ks	cena materiál celkem	celková cena v Kč
07003	Olomouc - provozní budova Na Špici	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce	2			A						
	VZT ATREA - šatny 1. a 2. NP	výměna filtrů						2	filtry 750x295 G4			
								2	filtry 750x405 G4			
07003	Olomouc - stavědlová buňka (u podjezdu)	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce	4			A						
	Daikin KJ 23B	vadné čerpadlo kondenzátu						1	čerpadlo kondenzátu Mini Orange FP2212/230V			
07003	Olomouc - ústřední stavědlo	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce	2			A						
	VZT - Systemair	výměna filtrů						1	filtr 754x341 F7			
								1	filtr 316x754 M5			
07003	Prostějov, hl. n. VB	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce	6			A						
	KJ 1A	vadné čidlo teploty na venkovní jednotce FUJITSU						1	čidlo teploty venkovní jedn.			
07003	Kostelec na Hané, VB	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce	6			A						
	KJ 1B	hlučné ložisko ventilátoru vnitřní jednotky Toshiba						1	motor vnitř. jedn. Toshiba			

07003	Cervenka, VB, místnost RZZ	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce	4
	KJ 3A	vadná tlumivka venkovní jednotky	
07003	Bohušovice, VB, UNZ	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce	4
	KJ 1A	vadný expanzní ventil venkovní jednotky - namrzá	
07003	Moravičany, VB - místnost RZZ	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce	6
	KJ 3A	vadná řídicí deska venkovní jednotky Toshiba	
07003	Mohelnice, sklad zboží (slouží jako RZZ)	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce	8
	KJ 4A	nereaguje tlakové čidlo venkovní jednotky Toshiba	
	KJ1B	vadné čerpadlo kondenzátu	
07003	Hoštejn, Provozní budova	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce	8
	KJ 1B + 2B	vyměnit plastové filtry vnitřních jednotek	
	KJ 2A	vadný expanzní ventilu a tlumivka venkovní jednotky	
07003	Lukavice, VB	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce	6
	KJ 1B	nefunkční čerpadlo kondenzátu	
	KJ 2A	vadný expanzní ventil venkovní jednotky Toshiba	
07003	Zábřeh na Moravě, SZZ-RZZ	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce	6
	KJ 3,B	vadné čerpadlo kondenzátu a hlučný motor ventilátoru na vnitřní jednotce Daikin	
07003	Šternberk, VB	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce	7
	KJ 3B	hlučné ložisko motoru ventilátoru - nutná výměna motoru	
	KJ 8A	vadný expanzní ventil venkovní jednotky	
07003	Újezd u Uničova, Technická budova + WC	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce	8
	KJ 6A	vadná tlumivka na venkovní jednotce Hisense	
	KJ 5A	nefunguje čidlo teploty venkovní jednotky Toshiba	

A

A

B

B

C

B

B

A

B

1

tlumivka

1

expanzní ventil

1

deska PCB vnitř. jedn.

1

tlakové čidlo venk. jedn.

1

čerpadlo kondenzátu

2

vnitřní plastové filtry

1

tlumivka

1

expanzní ventil

1

čerpadlo kondenzátu

1

expanzní ventil

1

čerpadlo kondenzátu

1

motor ventilátoru

1

motor vnitř. jedn.

1

expanzní ventil

1

tlumivka

1

čidlo tepl.venkovní jedn.

Servisní protokol servisní organizace MIZ:											
Lokalita: Provozní budova (Na Špici)											
Název, budova nebo číslo místnosti	Místnost	Ozn.	Výrobce	Typ	rok výroby	výrobní číslo	chladicí výkon	chládivo	množství náplně (kg)	datum	podpis (potvrzující servis klimatizačních jednotek)
Vyčištění venkovní jednotky	na plášti bud. 2NP	1A	GREE	GWHD18NK620	2018	4001904008000355		R32	1,05		29.1.2025
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	kult.míst.	1B	GREE	GWH12RB-K3DNI3E/I	2015	633824849650000068					
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	kult.míst.	1C	GREE	GWH12RB-K3DNI3E/I	2015	633824849650000083					
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku		1M	ECG	MK092		1401200904		R410A	0,46		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku		2M	ECG	MK092		1401200897		R410A	0,46		
vzduchotechnika vyčištění	šatny 1.NP		ATREA	EPO-V 500x250/ 6,0							
	šatny 1.NP		ATREA	EPO-V 600x300/ 9,0							
	šatny 1.NP		ATREA	DUPLEX 3500							
	šatny 2.NP		ATREA	DUPLEX 370	2018	353182829					

Poznámka:

NUTNÁ VÝMĚNA FILTRU - ŠATNY 1 A 2 NP.

servisní technik (tiskacím):

podpis:

11.0002.141

servisní organizace MIZ:											
Lokalita: Olomouc - Stavědlová buňka 4 PODJEZDU											
Název, budova nebo číslo místnosti	Místnost	Ozn.	Výrobce	Typ	rok výroby	výrobní číslo	chladicí výkon	chladivo	množství v náplně (kg)	datum	podpis (potvrzující servis klimatizačních jednotek)
Vyčištění venkovní jednotky		23A	Daikin	RXV35AV1B		C021271		R410A	0,95	15.1.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku		23B	Daikin	FTXV35AV1B		C019067				15.1.2025	

Poznámka:

KADNE TERPAPLO KONDENZATY - NUTNA VYMEŇA

servisní technik (tiskacím):

podpis:

Servisní protokol servisní organizace MIZ:											
Lokalita: Ústřední stavědlo											
Název, budova nebo číslo místnosti	Místnost	Ozn.	Výrobce	Typ	rok výroby	výrobní číslo	chladicí výkon	chladivo	množství náplně (kg)	datum	podpis (potvrzující servis klimatizačních jednotek)
Klimatizace Panasonic											
Vyčištění venkovní jednotky		1A	Panasonic	U-100PEY1E5		6520803501	KCHL	R410A	2,6		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	14	1B	Panasonic	S100PT2E5A	2014	3953601389					
Klimatizace Panasonic											
Vyčištění venkovní jednotky		2A	Panasonic	U-71PEY1E5		.0013550	KCHL	R410A	3,3		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	14	2B	Panasonic	S-71PT2E5A	2015	3953501354					
Klimatizace Panasonic											
Vyčištění venkovní jednotky		3A	Panasonic	U-71PEY1E5		.0015550	KCHL	R410A	2,62		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	14	3B	Panasonic	S-71PT2E5A	2015	3953501342					
Klimatizace Panasonic											
Vyčištění venkovní jednotky		4A	Panasonic	U-71PEY1E5		.0016250	KCHL	R410A	2,36		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	14	4B	Panasonic	S-71PT2A5E	2015	3953501339					
Klimatizace Panasonic											
Vyčištění venkovní jednotky		5A	Panasonic	U-71PEY1E5		.0011850	KCHL	R410A	2,1		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	7	5B	Panasonic	S-71PT2E5A	2015	3953501338					
Klimatizace Panasonic											
Vyčištění venkovní jednotky		6A	Panasonic	U-71PEY1E5		.0013650	KCHL	R410A	2,62		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	7	6B	Panasonic	S-71PT2E5A	2015	3953501370					
Klimatizace Panasonic											
Vyčištění venkovní jednotky		7A	Panasonic	U-71PEY1E5		.0011750	KCHL	R410A	2,86		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	7	7B	Panasonic	S-71PT2E5A	2015	3953501349					
Klimatizace Panasonic											
Vyčištění venkovní jednotky		8A	Panasonic	U-71PEY1E5		.0011950	KCHL	R410A	2,94		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	7	8B	Panasonic	S-71PT2E5A	2015	3953501333					
Klimatizace Panasonic											
Vyčištění venkovní jednotky		11A	Panasonic	U-100PEY1E5		6538901427	KCHL	R410A	3,4		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	12	11B	Panasonic	S100PT2E5A	2015	3953601460					
Klimatizace Panasonic											
Vyčištění venkovní jednotky		12A	Panasonic	U-100PEY1E5		6520703500	KCHL	R410A	2,6		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	12	12B	Panasonic	S100PT2E5A	2014	3953601388					
Klimatizace Panasonic											
Vyčištění venkovní jednotky		13A	Panasonic	U-100PEY1E5		6520703484	KCHL	R410A	2,6		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	12	13B	Panasonic	S100PT2E5A	2014	3953600169					

Klimatizace Panasonic											
Vyčištění venkovní jednotky	chodba	14A	Panasonic	U-50PE1E5		.0137050		R410A	1,65		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	II.NP	14B	Panasonic	S-50PT2E5A	2015	3968700948					
Klimatizace Toshiba											
Vyčištění venkovní jednotky		15A	Toshiba	RAV-SP1100HT-E		405C0016		R410A	(2,95)	✓	
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	421	15B	Toshiba	RAV-SM1101CT-E		40130020					
Klimatizace Daikin											
Vyčištění venkovní jednotky	4.NP	16A	Daikin	RXP71M2V1B		S000407		R32	1,15		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	zasedačka	16B	Daikin	FTXP71N2V1B	2019	S000632					
Klimatizace Panasonic											
Vyčištění venkovní jednotky		17A	Panasonic	U-60PEY1E5		.0109040		R410A	1,7		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	24	17B	Panasonic	U-60PU1E5A	2015	3955501784					
Klimatizace Panasonic											
Vyčištění venkovní jednotky		18A	Panasonic	U-60PEY1E5		.0008250		R410A	1,7		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	24	18B	Panasonic	S-60PU1E5A	2015	3955501671					
Klimatizace Panasonic											
Vyčištění venkovní jednotky		19A	Panasonic	U-140PEY1E8		6530901901	KCHC	R410A	3,4		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	UNZ	19B	Panasonic	S-71PT2E5A		3953501404					
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	UNZ	19C	Panasonic	S-71PT2E5A	2015	3953501427					
Klimatizace Panasonic											
Vyčištění venkovní jednotky		20A	Panasonic	U-140PEY1E8		6530901895	KCHL	R410A	3,40		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	UNZ	20B	Panasonic	S-71PT2E5A		3953501337					
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	UNZ	20C	Panasonic	S-71PT2E5A	2015	3953501366					
Klimatizace Toshiba											
Vyčištění venkovní jednotky		21A	Toshiba	RAV-SM1103AT-E		809E0403	KCHV	R410A	(2,80)	✓	
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	I.NP	21B	Toshiba	RAV-SM1102CT-E		81030001					
Klimatizace Airwell											
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	I.NP	1S	Airwell	AWWR-WFD009-C11		3B51420902		R32	0,51		
Vzduchotechnika											
Vyčištění vzduchotechnické jednotky	24		Systemair	TR04 EL-L-CAV							

Poznámka: VZT-TOPVEY - NUTNÁ VÝMĚNA FILTRŮ

15A - ÚNIK CHLADIVA - NELZE OPAVIT → VÝMĚNA KD 4/2025.

servisní technik (tiskacím):

podpis:

servisní organizace MIZ:											
Lokalita: Prostějov											
Název, budova nebo číslo místnosti	Místnost	Ozn.	Výrobce	Typ	rok výroby	výrobní číslo	chladicí výkon	chladivo	množství náplně (kg)	datum	podpis (potvrzující servis klimatizačních jednotek)
Dopravní kancelář - Hl. Nádraží											
Vyčištění venkovní jednotky	perón	1A	Fujitsu	AOYG 12LLCL	2016	E239925		R410A	0,85 kg	21.1.2015	
Vyčištění vnitřní jednotky	dopr.kancl.	1B	Fujitsu	ASYG 12LLCL	2016	E228444					
Dezinfekce výparníku											
Stavědlo - Místní nádraží											
Vyčištění mobilní jednotky	ST1	4	Sakura	STAC-12CPA/CF		Y10500005		R410A	0,60kg	21.1.2015	
Dezinfekce výparníku											
Stavědlo 1											
Vyčištění mobilní jednotky	ST1	2	Vortice	CLIMATICUM 9000M		200858		R407C	0,42 kg	21.1.2015	
Dezinfekce výparníku											
Stavědlo 2											
Vyčištění mobilní jednotky	ST2	3	Daitsu	APD-12A		112530882060		R407	0,51 kg	21.1.2015	
Dezinfekce výparníku											

Poznámka:

1A - vadné čidlo teploty na venkovní jednotce Fujitsu

servisní technik (tiskacím):

Servisní protokol servisní organizace MIZ:											
Lokalita: Kostelec na Hané											
Název, budova nebo číslo místnosti	Místnost	Ozn.	Výrobce	Typ	rok výroby	výrobní číslo	chladicí výkon	chladivo	množství náplně (kg)	datum	podpis (potvrzující servis klimatizačních jednotek)
Výpravní budova - místnost SSZ											
Vyčištění venkovní jednotky	✓ releová	1A	Toshiba	RAV SM804ATP-E	2017	72500597		R410A	1,7 kg	21.1.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky	✓ releová	1B	Toshiba	RAV SM806KRT-E	2017	72600031					
Dezinfekce výparníku											
Dopravní Kancelář											
Vyčištění mobilní jednotky	✓ D.K.	2	Sinclair	AMC-12AN		26629		R410A	0,8 kg	21.1.2025	
Dezinfekce výparníku											

Poznámka:

1B - HLUCENÍ LOŽKOVÉ VENTILÁTORU VNITŘNÍ JEDNOTKY

servisní technik (tiskacím);

podpis:

Servisní protokol											
servisní organizace MIZ:											
Lokalita: Červenka											
Název, budova nebo číslo místnosti	Místnost	Ozn.	Výrobce	Typ	rok výroby	výrobní číslo	chladicí výkon	chladiivo	množst ví náplně (kg)	datum	podpis (potvrzující servis klimatizačních jednotek)
Výpravní budova											
Vyčištění venkovní jednotky	RZZ	1A	TOSHIBA				5	R410		17.12.20	
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	RZZ	1B	TOSHIBA	RAV-SM 802 CT-E		70550051					
Vyčištění venkovní jednotky	RZZ	2A	TOSHIBA				5	R410		17.12.20	
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	RZZ	2B	TOSHIBA	RAV-SM 802 CT-E		70550052					
Vyčištění venkovní jednotky	RZZ	3A	TOSHIBA				5	R410			
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	RZZ	3B	TOSHIBA	RAV-SM 802 CT-E		70550053				17.12.20	

Poznámka:

3A - vadná tlumička venkovní jednotky

servisní technik (tiskacím)

podpis:

Servisní protokol servisní organizace MIZ:											
Lokalita: Bohuňovice - Nová KJ											
Název, budova nebo číslo místnosti	Místnost	Ozn.	Výrobce	Typ	rok výroby	výrobní číslo	chladicí výkon	chladivo	množství náplně (kg)	datum	podpis (potvrzující servis klimatizačních jednotek)
Výpravní budova											
Vyčištění venkovní jednotky	UNZ - zed'	1A	✓ Toshiba	RAV-GM 401 ATP-E	2020			R32	0,90	16.1.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	UNZ	1B	✓ Toshiba	RAV-RM 401 KRTP-E	2020						
Vyčištění venkovní jednotky	UNZ - zed'	2A	✓ Toshiba	RAV-GM 401 ATP-E	2020			R32	0,90	16.1.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	UNZ	2B	✓ Toshiba	RAV-RM 401 KRTP-E	2020						
Vyčištění venkovní jednotky	UNZ - zed'	3A	✓ Toshiba	RAV-GM 561 ATP-E	2020			R32	0,90	16.1.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	SZZ	3B	✓ Toshiba	RAV-RM 561 KRTP-E	2020						
Vyčištění venkovní jednotky	UNZ - zed'	4A	✓ Toshiba	RAV-GM 561 ATP-E	2020			R32	0,90	16.1.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	SZZ	4B	✓ Toshiba	RAV-RM 561 KRTP-E	2020						
Vyčištění venkovní jednotky	pod štítem	5A	✓ Gree	GWH12QC-KGDNA1D/0				R32	0,70	16.1.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku		5B	✓ Gree	GWH12ACC-KGDNA1D/I		4M51600024631					
Vyčištění venkovní jednotky	pod štítem	6A	✓ Gree	GWH12QC-KGDNA1D/0				R32	0,70	16.1.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku		6B	✓ Gree	GWH12ACC-KGDNA1D/I		4M51600024597					
Trafostanice											
Vyčištění venkovní jednotky		✓	Gree	SINCLAIR ASH-09BIF2							
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	sděl. míst.	✓	Gree	-11-							

Poznámka:

1A - KAPALÝ EXPAZNÍ VEUITA VENKOVNÍ JEDNOTKY - KAPAZA

servisní technik (tiskacím)

podpis:

Servisní protokol servisní organizace MIZ:											
Lokalita: Moravičany											
Název, budova nebo číslo místnosti	Místnost	Ozn.	Výrobce	Typ	rok výroby	výrobní číslo	chladicí výkon	chladivo	množství v náplně (kg)	datum	podpis (potvrzující servis klimatizačních jednotek)
Výpravní budova											
Vyčištění venkovní jednotky	RZZ	1A	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 560 AT-E			1,5-5,6	R410			
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	RZZ	1B	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 562 CT-E			1,5-5,6				
Vyčištění venkovní jednotky	RZZ	2A	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 560 AT-E			1,5-5,6	R410			
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	RZZ	2B	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 562 CT-E			1,5-5,6				
Vyčištění venkovní jednotky	RZZ	3A	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 560 AT-E			1,5-5,6	R410			
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	RZZ	3B	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 562 CT-E			1,5-5,6				
Vyčištění venkovní jednotky		4A	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 803 AT-E			5,6kW	R410			
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku		4B	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 806 KRT-E							

Poznámka: 3A - VADNÁ ŘÍDÍCÍ DESKA VENKOVNÍ J. TOSHIBA

servisní technik (tiskací):

podpis:

Servisní protokol servisní organizace MIZ:											
Lokalita: Mohelnice											
Název, budova nebo číslo místnosti	Místnost	Ozn.	Výrobce	Typ	rok výroby	výrobní číslo	chladicí výkon	chladivo	množství v náplně (kg)	datum	podpis (potvrzující servis klimatizačních jednotek)
sklad zboží (slouží jako RZZ)											
Vyčištění venkovní jednotky	plášť	1A	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 562 AT-E		605P0094	5,7kW	R410A			
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	podstrop	1B	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 562 CT-E		60550030					
Vyčištění venkovní jednotky	plášť	2A	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 562 AT-E		605P0170	5,7kW	R410A			
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	podstrop	2B	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 562 CT-E		60230088					
Vyčištění venkovní jednotky	plášť	3A	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 802 AT-E		60620294	7kW	R410A			
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	podstrop	3B	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 801 CT-E		40830056					
Vyčištění venkovní jednotky	plášť	4A	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM563AT-E	2012	2020028		R410A			
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	nástěnná	4B	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM566KRT-E	2012	20380074					

Poznámka:

1B - vadné čerpadlo kondenzátu

4A - nerabuje tlakové čidlo venkovní jednotky

servisní technik (tiskací):

podpis:

7.1.2025

Servisní protokol servisní organizace MIZ:											
Lokalita: Hoštejn											
Název, budova nebo číslo místnosti	Místnost	Ozn.	Výrobce	Typ	rok výroby	výrobní číslo	chladicí výkon	chladivo	množství náplně (kg)	datum	podpis (potvrzující servis klimatizačních jednotek)
Provozní budova											
Vyčištění venkovní jednotky	plášť	1A	Toshiba	RAV-SM 800 AT-E			7	R410	1,5		1.2.2025
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	UNZ	1B	Toshiba	RAV-SM 801 CT-E		50530071					
Vyčištění venkovní jednotky	plášť	2A	Toshiba	RAV-SM 800 AT-E			7	R410	1,5		
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	stavěd.ústř	2B	Toshiba	RAV-SM 801 CT-E		50530073					
Vyčištění venkovní jednotky	plášť	3A	Toshiba	RAV-RM 801 CTP-E		82700037	7	R32	1,3 kg		
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	stavěd.ústř	3B	Toshiba	RAV-GM 801 ATP-E		82700010					

Poznámka: 1B + 2B VYMĚNIT PLASTOVÉ FILTRY VNITŘNÍCH JEDNOTEK
2A VADNÝ EXPAZNÍ VENTIL A TUKLIVA VENKOVNÍ JEDNOTKY

PROVĚŘIT POČET KJ - NA BUDOVĚ JE 5KJ

servisní technik (tiskacím):

podpis:

Servisní protokol servisní organizace MIZ:											
Lokalita: Lukavice											
Název, budova nebo číslo místnosti	Místnost	Ozn.	Výrobce	Typ	rok výroby	výrobní číslo	chladicí výkon	chladiivo	množství náplně (kg)	datum	podpis (potvrzující servis klimatizačních jednotek)
Výpravní budova											
Vyčištění venkovní jednotky	plášť	1A	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 560 AT-E			1,5-5,6	R410	1,00		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku		1B	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 562 CT-E		60830001	1,5-5,6				
Vyčištění venkovní jednotky	plášť	2A	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 560 AT-E			1,5-5,6	R410	1,00		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku		2B	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 562 CT-E		60830003	1,5-5,6				
Vyčištění venkovní jednotky	plášť	3A	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 560 AT-E			1,5-5,6	R410	1,00		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku		3B	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 562 CT-E		60830005	1,5-5,6				
Vyčištění venkovní jednotky	plášť	4A	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 560 AT-E			1,5-5,6	R410	1,40		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku		4B	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 566 KRT-E		20380267	1,5-5,6				

Poznámka:

1B - ČERPADLO KONDENZA'TU - NEFUNKČNÍ

2A - VADNÝ EXPAZNÍ VENTIL VENKOVNÍ J.

servisní technik (tiskacím):

podpis:

9. 1. 2015

22.10.2015 14:00

Servisní protokol											
servisní organizace MIZ:											
Lokalita: Zábřeh na Moravě											
Název, budova nebo číslo místnosti	Místnost	Ozn.	Výrobce	Typ	rok výroby	výrobní číslo	chladicí výkon	chladivo	množství náplně (kg)	datum	podpis (potvrzující servis klimatizačních jednotek)
Budova SZZ-RZZ											
Vyčištění venkovní jednotky	RZZ	1A	Panasonic	U-71PZ3E5A		6596420221		R32	1,32		1. 2024
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	RZZ	1B	Panasonic	S-6071PT3E		1800704378					
Vyčištění venkovní jednotky	RZZ	2A	Panasonic	U-71PZ3E5A		659642052		R32	1,32		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	RZZ	2B	Panasonic	S-6071PT3E		1800704914					
Vyčištění venkovní jednotky	SDC	3A	Daikin	RZASG71				R32	2,45		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	SDC	3B	Daikin	FHA 71 AVEB9							
Vyčištění venkovní jednotky	UNZ	5A	Panasonic	U-125PZ3E5		6589906410		R32	2,98		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	UNZ	5B	Panasonic	S-1014PT3E		1800809092					
Vyčištění venkovní jednotky	RZZ	4A	Toshiba	není majetkem SZ - NEČISTIT							
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	RZZ	4B	Toshiba								
Vyčištění venkovní jednotky	RZZ	6A	Panasonic	U-50PZ3E5		6587608929		R32	1,14		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	RZZ	6B	Panasonic	S-3650PT3E		1800602819					
Vyčištění vzduchotechnické jednotky	strojovna VZT	1P01	Remák	vzduchotechnika							

Poznámka: 3B - VADNĚ ZAPRÁŠENÉ KONDEZVÁTY + HLUČNÝ MOTOR VENTILÁTORU NA VNITŘNÍ JEDNOTCE

servisní technik (tiskacím):

podpis:

Servisní protokol servisní organizace MIZ:											
Lokalita: Sternberk											
Název, budova nebo číslo místnosti	Místnost	Ozn.	Výrobce	Typ	rok výroby	výrobní číslo	chladicí výkon	chladivo	množství náplně (kg)	datum	podpis (potvrzující servis klimatizačních jednotek)
Výpravní budova											
Vyčištění venkovní jednotky		1A ✓	Toshiba	RAV GM 401 ATP-E			2,07kW	R32	0,90	16.7.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	míst.UNZ	1B ✓	Toshiba	RAV RM 401 KRTP-E							
Vyčištění venkovní jednotky		2A ✓	Toshiba	RAV GM 401 ATP-E			2,07kW	R32	0,90	16.7.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	míst.UNZ	2B ✓	Toshiba	RAV RM 401 KRTP-E							
Vyčištění venkovní jednotky		3A ✓	Toshiba	RAV GM 801 ATP-E			3,61kW	R32	1,30	16.7.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	míst.SÚ	3B ✓	Toshiba	RAV RM 801 KRTP-E							
Vyčištění venkovní jednotky		4A ✓	Toshiba	RAV GM 801 ATP-E			3,61kW	R32	1,30	16.7.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	míst.SÚ	4B ✓	Toshiba	RAV RM 801 KRTP-E							
Vyčištění venkovní jednotky		5A ✓	Sinclair	ASH-13BIF2				R32	0,70	16.7.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	výpr.bud.	✓	Sinclair	ASH-13BIF2							
Vyčištění venkovní jednotky		6A ✓	Sinclair	ASH-13BIF2				R32	0,70	16.7.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	výpr.bud.	✓	Sinclair	ASH-13BIF2							
Vyčištění venkovní jednotky		7A ✓	Sinclair	ASH-18BIF2				R32	1,00	16.7.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	výpr.bud.	✓	Sinclair	ASH-18BIF2							
Vyčištění venkovní jednotky		8A ✓	Sinclair	ASH-09BIF2				R32	0,55	16.7.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	výpr.bud.	✓	Sinclair	ASH-09BIF2							
TNS											
Vyčištění venkovní jednotky		1A ✓	Hisense	DJ35VE0BW				R32	0,76	16.7.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	OP11	1B ✓	Hisense	DJ35VE0BG							
Vyčištění venkovní jednotky		2A ✓	Hisense	DJ35VE0BW				R32	0,76	16.7.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	OP08	2B ✓	Hisense	DJ35VE0BG							
Vyčištění venkovní jednotky		3A ✓	Hisense	DJ50XA0BW				R32	1,17	16.7.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	OP10	3B ✓	Hisense	DJ50XA0BG							
Vyčištění venkovní jednotky		4A ✓	Hisense	DJ50XA0BW				R32	1,17	16.7.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	OP10	4B ✓	Hisense	DJ50XA0BG							
Vyčištění venkovní jednotky		1A ✓	Sinclair	ASH-09BIF2				R32	0,55	16.7.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	sděl.míst.	1B ✓	Sinclair	ASH-09BIF2							

Poznámka:

SB - HLAVNÍ LÁZEČNÍ MOTOROVÁ VENTILÁTORA - NOVÝM DÁVČEM MOTORU
 JA - MOTOR EXPAZNÍ VENTIL VENKOVNÍ JEDNOTKY

servisní technik (tiskací(m))

podpis:

Servisní protokol servisní organizace MIZ:											
Lokalita: Újezd u Uničova											
Název, budova nebo číslo místnosti	Místnost	Ozn.	Výrobce	Typ	rok výroby	výrobní číslo	chladicí výkon	chladivo	množství náplně (kg)	datum	podpis (potvrzující servis)
Technická budova + WC											
Vyčištění venkovní jednotky	✓	1A	Toshiba	RAV-GM 561 ATP-E		93200836		R32	0,90	7.1 2025	
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	✓	1B	Toshiba	RAV-RM 561 KRTP-E		02400287				7.1 2025	
Vyčištění venkovní jednotky	✓	2A	Toshiba	RAV-GM 561 ATP-E		93200756		R32	0,90	7.1 2025	
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	✓	2B	Toshiba	RAV-RM 561 KRTP-E		02400293				7.1 2025	
Vyčištění venkovní jednotky	✓	3A	Toshiba	RAV-GM 401 ATP-E		02100232		R32	0,90	7.1 2025	
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	✓	3B	Toshiba	RAV-RM 401 KRTP-E		92800182				7.1 2025	
Vyčištění venkovní jednotky	✓	4A	Toshiba	RAV-GM 401 ATP-E		93100021		R32	0,90	7.1 2025	
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	✓	4B	Toshiba	RAV-RM 401 KRTP-E		92800080				7.1 2025	
Vyčištění venkovní jednotky	✓	5A	Hisense	DJ35VEOBW		5ZQJB0167		R32	0,76	7.1 2025	
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	✓	5B	Hisense	DJ35VEOBG		1GNJ31931				7.1 2025	
Vyčištění venkovní jednotky	✓	6A	Hisense	DJ35VEOBW		5ZQJB0171		R32	0,76	7.1 2025	
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	✓	6B	Hisense	DJ35VEOBG		1GNJ31582				7.1 2025	
Vyčištění venkovní jednotky	Rozvodna	7A	Hisense	DJ35VEOBW		5ZQJB0026		R32	0,76	7.1 2025	
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	Rozvodna	7B	Hisense	DJ35VE0BG						7.1 2025	

Poznámka:

6.A - VÁPNA TLUMIVKA NA VENK. JEDNOTCE

5.A - NEKVALITNÍ TÍLA TEPLoty VENK. JEDNOTKY

servisní technik (tiskacím):

podpis: