

ODBĚRATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
ráozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

DODAVATEL

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

97777

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

Reinerova 811/5163 00 Praha 17, Řepy

tel.:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:
na vozidle RZ:

Servis vozidla dle uvedeného rozpočtu**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ČERVEN '25 23. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná cena dle rozpočtu 11.500,- Kč + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne - 5. 16. 2025

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	04.06.2025 12:12:33	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	04.06.2025 12:22:05		
Datum ceníku ND	01.06.2025	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - PRG-96777		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Kolbenova 1021/9 19000 Praha 9 - Vysočany IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	SKODA FABIA (NJ) 5D/COMBI (14-18)		
Kód modelu		Kód barvy výrobce	
Datum registrace		Začátek opravy	30.05.2025
Stav km	54 415 km	Konec opravy	04.06.2025

Výbava

VIN Query

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY BRZDOVÝ ASISTENT
POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY OCHRANA CHODCŮ
KAROSERIE KOMBI
DODATKOVÁ VÝBAVA PŘEDNÍ NÁPRAVA
DODATKOVÁ VÝBAVA PŘEVODOVKA
DODATKOVÁ VÝBAVA ROZSAH ZATÍŽENÍ 10
DODATKOVÁ VÝBAVA SLUNEČNÍ CLONA
VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ ELEKTR.
VNĚJŠÍ VÝBAVA MŘÍŽKA PŘEDNÍ S CHROM. VLOŽKOU
INTERIÉR SETRVAČNÍK S PROTIZÁVAŽÍM
INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY KŮŽE
INTERIÉR TELEFON "CONFORT"
INTERIÉR CHROM-PAKET
INTERIÉR 3 OPĚRKY HLAVY Z
INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ
INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ/HLAVOVÝ
INTERIÉR VZADU DĚLENÉ
INTERIÉR ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA POD SEDADLEM
INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘÍDAVNÉ TOPENÍ
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE
MOTOR 1422CC 66KW (90)
MOTOR BATERIE 70 AH
ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
PODVOZEK 15"
PODVOZEK KOTOUČOVÉ BRZDY Z

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY OMEZOVAČ RYCHLOSTI
PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ
DODATKOVÁ VÝBAVA ZADNÍ ZAVĚŠENÍ
DODATKOVÁ VÝBAVA ZDVIH PRUŽINY 39
DODATKOVÁ VÝBAVA ZADNÍ BRZDY KOTOUČOVÉ GEOMET
DODATKOVÁ VÝBAVA SLUNEČNÍ CLONA
VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD)
VNĚJŠÍ VÝBAVA TERMO SKLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA DENNÍ SVÍCENÍ
VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA
INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH
INTERIÉR KOŽENÁ RUKOJEŤ RUČNÍ BRZDY
INTERIÉR SPORTOVNÍ VOLANT 3-RAMENNÝ MULTIFUNKČNÍ
INTERIÉR PŘÍJEM DIGITÁLNÍ RADIO
INTERIÉR AKUSTICKÁ/VIZUÁLNÍ KONTROLA ZAPNUTÍ BEZP.PÁSŮ
INTERIÉR PŘÍDAVNÉ OSVĚTLENÍ INTERIÉRU
INTERIÉR VYPÍNÁNÍ AIRGABU SPOLUJEZDCE
INTERIÉR PŘEDNÍ S KAPSOU Z
INTERIÉR 3 BODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ PÁS Z STR
INTERIÉR KLIMATIZACE
INTERIÉR ELEKTR. OVLÁDÁNÍ OKEN PŘ
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
MOTOR NORMA EU6
MOTOR SYSTÉM STOP & START
MOTOR ALTERNÁTOR 140 A
PODVOZEK 185/60 R 15
PODVOZEK 6.0J X 15"
PODVOZEK POSILOVAČ ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM

Číslo kalkulace / Číslo schválení 202506000651 /

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A#	MF W7062	Olejeový filtr MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00				
O	04L906262C	lambdasonda výfuku	1,00				
O	04L906051	snímač tlaku výfuk. potrubí	1,00				
O#	FB 103349	ZÁTKA VANY	1,00				
O	05W30-OEM-VW50700-D4	Motorový olej - 05W30 OEM	4,10				
*		Drobný materiál	1,00				
		Materiál celkem před slevou					
		Sleva					
		Materiál celkem po slevě					

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
M2	01390050	Doplňkové inspekční práce	0,50				
M2	30010750	Odvzdušnění spojovacího okruhu	0,20				
E2	23571936	Výměna lambdasonda výfuku	0,20				
M2	26751936	Výměna snímač tlaku výfuk. potrubí	0,20				
+	M2 GtTFB 103349	Výměna ZÁTKA VANY	0,10				
M2	01040036	Výměna Motorový olej	0,60				
M2	01340000	Servisní prohlídka 9. rok	0,50				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	2,30				

Ostatní

Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
ELIT52	Diagnostika	1,00				
ELIT85	Geometrie kontrola včetně seřízení	1,00				
	Ostatní celkem					

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		11053,42
Sleva	0%	0
Cena bez DPH		11053,42
DPH	21%	2321,22
Cena s DPH		13374,64
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		13374,64