

## Výzva k provedení defektace č. 1748540020050/3

podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č. 165410163 (dále jen „smlouva“) a podmínkami v ní uvedenými.

<b>Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany</b> Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Zhotovitel: Vojenský technický ústav, s.p.</b> Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9-Kbely	
Jehož jménem jedná: plk. gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK Velitel VÚ 4854 Pardubice korespondenční adresa Pražská 100 Pardubice 530 02		Jehož jménem jedná z pověření: Ing. Josef ZIKMUND ředitel ÚZT VTÚPV Vyškov	
<b>Kontaktní osoba:</b> Telefon: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> Fax: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> E-mail: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>		<b>Kontaktní osoba:</b> Telefon: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> Fax: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> E-mail: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	
<b>Typ/modifikace techniky:</b> AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV		<b>Registrační značka vojenského vozidla:</b> 025-37-29	
<b>Platnost revize MKIV do:</b>  14. 9.2017	<b>Platnost revizní zkoušky MKIV do:</b>  18.9.2017	<b>Platnost revize vzduchojemů do:</b>  31.1.2022	<b>Platnost STK do:</b>  11.4.2018
<b>Popis závady, dokumentace k odstranění závady:</b>  Popis závady: 1. Na elektroinstalaci vozidla při spuštění motoru dojde k vypálení pojistky č.11 (15A) a následkem toho nelze řadit rychlostní stupně 2. Nedostatečný výkon klimatizace v kabině vozidla.  Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady: <i>(dle potřeby dodávat i výpis z Mazacího plánu příslušného typu vozidla)</i>  Požadavek na provedení defektace: <span style="float: right;">U útvaru    U zhotovitele    <del>Neprovádět*</del></span> Požadavek na místo provedení opravy: <span style="float: right;">U útvaru    U zhotovitele*</span>  Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů: ne Požadovaný termín/doba/ provedení díla: srpen 2017 – září 2017 Doplnující informace (požadavky): nejsou  * <i>nehodící se škrtněte</i>			
V Pardubicích  Velitel VÚ 4854 Pardubice plk. gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK podepsáno elektronicky <span style="background-color: black; color: black; display: block; width: 100%; height: 20px; margin-top: 5px;"></span>		Ve Vyškově  Ředitel ÚZT VTÚPV Vyškov Ing. Josef ZIKMUND podepsáno elektronicky <span style="background-color: black; color: black; display: block; width: 100%; height: 20px; margin-top: 5px;"></span>	