

Výzva k provedení defektace č. 1748540020050/1

podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č. 165410163 (dále jen „smlouva“) a podmínkami v ní uvedenými.

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Zhotovitel: Vojenský technický ústav, s.p. Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9-Kbely	
Jehož jménem jedná: plk. gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK Velitel VÚ 4854 Pardubice korespondenční adresa Pražská 100 Pardubice 530 02		Jehož jménem jedná z pověření: Ing. Josef ZIKMUND ředitel ÚZT VTÚPV Vyškov	
Kontaktní osoba: Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		Kontaktní osoba: Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	
Typ/modifikace techniky: AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV		Registrační značka vojenského vozidla: 025-57-18	
Platnost revize MKIV do: 24. 7. 2017	Platnost revizní zkoušky MKIV do: 28. 7. 2018	Platnost revize vzduchojemů do: 31. 8. 2017	Platnost STK do: 17. 10. 2017
Popis závady, dokumentace k odstranění závady: Popis závady: 1. Za jízdy problikává červená kontrolka ruční brzdy Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady: <i>(dle potřeby dodávat i výpis z Mazacího plánu příslušného typu vozidla)</i> Požadavek na provedení defektace: <input type="checkbox"/> útvaru <input type="checkbox"/> zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> Neprovádět* Požadavek na místo provedení opravy: <input type="checkbox"/> útvaru <input type="checkbox"/> zhotovitele* Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů: ne Požadovaný termín/doba/ provedení díla: srpen 2017 – září 2017 Doplnující informace (požadavky): nejsou * <i>nehodící se škrtněte</i>			
V Pardubicích Velitel VÚ 4854 Pardubice plk. gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK podepsáno elektronicky		Ve Vyškově Ředitel ÚZT VTÚPV Vyškov Ing. Josef ZIKMUND podepsáno elektronicky	

