



ZŠ Emy Destinnové, Českomalínská 1074/35, Praha 6

Postup renovace havarijního stavu eurooken.

Odstranění původního nátěru odstraňovačem Düfa Universal-Abbeizer, cidlinami a škrabkami. Odstranění budou jen poškozené části a to vždy celé dílce, následně kompletní vybroušení a napuštění prostředkem Osmo WR 4001. Po vyschnutí jemné přebroušení a vyspravení defektů epoxidem DRY FLEX a konstrukčních spár tmelem Den Braven Hybriseal 2PS. Následný dvojnásobný nátěr materiálem OSMO Selská barva v navzorkovaném odstínu.

██████████
jednatel

Fast service – CZ, s.r.o.

██████████