



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	1152/DO/2025	
Smlouva č.:	ZZS/306/2022	
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	20763157	
Datum vystavení:	21. 5. 2025	
Dodavatel – fakturační adresa: ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927	
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:	31.7.2025 dodavatelsky dopravní oddělení
OBSAH OBJEDNÁVKY:		
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AH 7071 IČV 122 č. stř.: 11107		
1. Oprava vozidla dle ZL-102/2025		
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	85.000,-	
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru	
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzujeme akceptaci objednávky 1152/DO/2005 ARC vehicles s.r.o. 11.6.2025	



ARC vehicles s.r.o.

Strojírenská 259/16
155 21 Praha 5
Česká republika

IČ: 02675609
DIČ: CZ02675609

Dodavatel je registrován pod spisovou
značkou C 221534 ze dne 12.03.2014 u
Městského soudu v Praze.

ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA

ZL-102/2025

Zákazník:

Zdravotnická záchranná služba hlavního města
Prahy

Korunní 2456/98
101 00 Praha 10
Česká republika
IČ: 00638927

DIČ: CZ00638927

Kontaktní osoba:

Umístění:

Číslo objednávky: ZZS/306/22 obj. 1152/DO/2025

Předmět servisu:

IČV:

122

Model:

M 519 CDI

Datum přijetí:

21.05.2025

Datum dokončení:

31.07.2025

SPZ:

7AH 7071

Rok výroby:

2018

VIN:

WDB9061531N759321

Stav PHM:

1/1

Počet km:

151 388

Požadavek uživatele / uživatelský popis závady:

Specifikace závady:

- nefunkční couvací kamera - vadná kamera a elektroinstalace
- ulomená klika u bočních dveří amb prostoru
- provedení olejového servisu motoru

Závady zjištěné při kontrole vozidla:

- vadná expanzní nádrž
- vadné zábleskové světlo v PP blatníku
- chybějící reflexní kostky vzadu vlevo
- nefunkční nezávislé topení - na žádost zákazníka neopraveno

č. položky / název položky	MJ	Počet	Cena/Jed.	Celkem
1 okruh klimatizace	x	1	600,00	600,00
Obecné servisní opravy	h	2	680,00	1 360,00
Drobný spotřební materiál	x	2	247,00	494,00
Drobný elektroinstalační materiál	x	1	350,00	350,00
Drobný elektroinstalační materiál	x	2	350,00	700,00
PC SUPREME C3 S 5W30	l	12,5	250,00	3 125,00
TIONMGRM Pryžový rámeček	ks	1	630,00	630,00
C4312/1 Vzduchový filtr	ks	1	480,00	480,00
A9068300318 Prachový filtr MB 519 CDI	ks	1	705,40	705,40
G12 Chladicí kapalina G12	l	2,5	100,00	250,00
R134 chladivo klimatizace	g	243	4,00	972,00
klika BAUS AT	ks	1	850,00	850,00
LZ6EB2 světlo LINZ6 R65	ks	1	6 420,00	6 420,00
A9065010503 nádrž	ks	1	1 906,90	1 906,90
A6421800009 Olejový filtr	ks	1	629,50	629,50
CAM 44 Dometic PerfectView	ks	1	19 800,00	19 800,00



ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA

ZL-102/2025

A9065010015	uzávěr chladiče	ks	1	365,60	365,60
	d/m zábleskového světla blatníku	h	2	990,00	1 980,00
	d/m kamery + kontrola elektroinstalace	h	2	990,00	1 980,00
	reflexní polep	x	1	500,00	500,00
	tmel bílý	ks	1	400,00	400,00
	kontrola vozidla	h	1	990,00	990,00
	aplikace polepu	x	1	500,00	500,00
	výměna kliky + seřízení zadních dveří	h	4	990,00	3 960,00
	výměna elektroinstalace couvací kamery včetně		20	990,00	19 800,00
	d/m součástí amb. prostoru a kabiny				

Celkem bez DPH:**69 748,40 Kč**