



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592

Objednávka č. 4521009852 ze dne 16.08.2017

Odběratel - fakturační adresa
Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta
Křížkovského 10
771 80 Olomouc

Zboží dodejte na adresu:
Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta
Křížkovského 10
771 80 Olomouc

Termín dodání je 26 dní od data účinnosti

Dodavatel
I-THERM, spol. s r.o.
Přerovská 45
783 71 Olomouc
Česká republika

IČ: 60323825 DIČ: CZ60323825

Dodavatel č.: 103810

Vyřizuje

Telefon

E-mail

Fax

Číslo této objednávky prosím uvádějte na Vámi vystaveném daňovém dokladu.

Měna objednávky: CZK

Text	Množství	Cena bez DPH
Závada na systému MaR - Univerzitní 3,5	1 JV	117.270,00

Na základě "Protokolu o zjištění závady na MaR v objektu Konviktu", z důvodu silné bouřky.

Celková hodnota objednávky:

117.270,00

Ostatní smluvní ujednání:

- Osoby jednající za odběratele a dodavatele prohlašují, že mají oprávnění k právnímu jednání za smluvní stranu v rámci tohoto závazkového vztahu.
- V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění je odběratel oprávněn bez dalšího odstoupit od této objednávky s tím, že na pozdějším plnění nemá odběratel zájem.
- Dodavatel bere na vědomí, že odběratel má povinnost smlouvy s cenou/hodnotou předmětu plnění nad 50.000,- Kč bez DPH, tedy i nabídky a jejich akceptace, zveřejnit v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O uveřejnění smlouvy se může dodavatel přesvědčit na adrese <https://smlouvy.gov.cz>, a pokud poskytne svůj e-mail, bude informován zaslou zprávu o zveřejnění. Teprve po uveřejnění smlouvy v registru smluv nabývá tato účinnosti a je možno podle ní plnit.
- Dodavatel prohlašuje, že v této objednávce, ani jejích přílohách, nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani důvěrné údaje či sdělení, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práva povinností dodavatele, jeho zástupců nebo jeho zaměstnanců. V případě, že by přesto zveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, odpovídá dodavatel sám za újmu způsobenou jemu samému a jeho vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
- Smluvní parametry stanovené touto objednávkou není možno měnit jinak než shodnou formou, jakou byla učiněna nabídka a akceptace.
- Součástí smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem nejsou žádná ujednání, která nejsou výslovně uvedena v této objednávce a jejích přílohách.
- Je vyloučeno potvrzení této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem, výhradou či odchylkou, přestože to podstatně nemění podmínky objednávky (nabídky).
- Výše uvedená cena je konečná, obsahuje všechny náklady dodavatele.



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592

Objednávka č. 4521009852 ze dne 16.08.2017

Pověřená osoba:

16 -08- 2017

Prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.,
děkan Filozofické fakulty UP

Potvrzujeme přijetí objednávky a souhlasíme s výše uvedenými podmínkami.

Datum potvrzení:

21.8.2017

Podpis a razítko

ING. MIROSLAV SEDUÁK - JEDNATEL

Potvrzenou objednávku zašlete obratem zpět.



dodávky a servis tepelné techniky

Přerovská ul.45, 783 71 Olomouc-Holice

POB 10/24/11

Tel.: [redacted]

Správa budov UP Olomouc

[redacted]
Křížkovského 10
Olomouc

IČO: 60323825

DIČ: 379-60323825

www.i-therm.cz

Váš dopis značky/ze dne:

Naše značka:

Vytizuje: [redacted]

E-mail:

Dne: 18.7.2017

Protokol o zjištění závady na MaR v objektu Konvikt

Dne 11.7.2017 byla zaměstnanci naší firmy zjištěna závada na systému měření a regulace (MaR), kdy přestala fungovat komunikace dispčinku kotelen s částí regulovaných zařízení.

V objektu Konvikt byl na systému regulace Etatherm zničen jeden zdroj a řídicí jednotka a velká škoda na zařízení regulace ve vzduchotechnice pro větrání kina. Zde přestal pracovat regulátor Honeywell XL50 (AO moduly) a frekvenční měniče pro ovládání motorů ventilátorů. Ve stejnou dobu byly zjištěny i jiné škody na elektronických zařízeních v budově, proto je zřejmé, že škoda opět vznikla po silné bouřce. v předchozích dnech, kdy snad přes frekvenční měniče byly zničeny i dva analogové výstupy na stanici XL50.

Vadná zařízení Konvikt:

- řídicí jednotka ETH1	1 ks	4250,- Kč
- hlavice HS1	1 ks	1260,- Kč
- zdroj 12 V	1 ks	260,- Kč
- demontáž, montáž, nastavení parametrů	1 soubor	1500,- Kč
- regulace XL50	1 ks	65000,- Kč
- frekvenční měnič	2 ks	45000,- Kč

CELKEM bez DPH

117270,- Kč

V Olomouci dne 18.7.2017

[redacted]
revizní technik



