

Analýza vlhkostního poškození a restaurátorský návrh - Kulečnickový sál, Zámek Jánský Vrch

vypracovala:



duben 2025

A. Q. Attentus Qualitatis s. r. o.

Tišnovská 266

Lomnice 679 23

V roce 2024 došlo na zámku Jánský Vrch k rozsáhlému zatečení do interiéru, což způsobilo poškození nejen omítkových vrstev, ale i malby.

Prohlídka defektních míst proběhla in situ 6.10.2024. Na základě restaurátorské obhlídky vznikla základní evidence a následující reálie.

Je navržen níže uvedený restaurátorský postup a cenová nabídka.

Návrh na restaurování:

Odstranění vlhkosti a zasolení – *provedení analýzy zasolení, odsolení.*


Kontrola laťového stropu – *posouzení míry degradace latí.*

Fixace omítky – *injektáž, upevnění uvolněné omítky k podkladu pomocí lehčného tmelu (LEDAN).*

Odstranění degradovaných vrstev – *odstranění nejvíce poškozených částí omítky a jejich oprava vápennou omítkou (předpokládá se minimální rozsah).*

Zpevnění výmalby.

Rekonstrukce a retuše malby.



Nacenění restaurátorských zásahů defektních míst (po živelné degradaci) včetně materiálů.

Odstranění vlhkosti a zasolení – 7 700,-

Fixace omítky – 11 000,- +DPH

Odstranění degradovaných vrstev, tmelení, zpevnění výmalby – 18 500,-

Rekonstrukce a retuše malby – 21 200,-

Restaurátorská zpráva a fotodokumentace – 3 000,-

Celková cena 61 400,- Kč + DPH.