

Název: Portos servis s.r.o.
IČO: 086 92 955
DIČ: CZ086 92 955
Se sídlem: náměstí 9. května 970, 27309 Kladno 7



Cenová nabídka na opravu herních prvků (MŠ Čínská Praha 6)

Společnost Portos servis s.r.o. je plátcem DPH.
Cenová nabídka je platná po dobu 1 měsíce od datumu vystavení.

Houpací hnízdo – výměna dopadové plochy

Důvod opravy: Značné poškození současné dopadové plochy. Hrozí nebezpečí úrazu uživatelů.

Demontáž nevyhovující dopadové plochy



Práce - 12,5 hodin.

Odvoz a ekologická likvidace starého materiálu



Pryž - 1,5 m³ (2 přívěsy).

Dodání + montáž nové dopadové plochy



Pryžové prorůstající desky – 24 m² (1 m² = ■■■■■ s DPH) + práce – 12 hodin, srovnání terénu, pokládka zpevňující sítě, pokládka desek.

Celkem

45 180,-Kč s DPH (37 339,-Kč bez DPH)

Pružinové kolébačky 3 ks – dodání dopadové plochy

Důvod opravy: Vyčnívající patky konstrukcí kolébaček. Hrozí nebezpečí zachycení končetin uživatelů.

Dodání + montáž dopadové plochy

8 910,-Kč s DPH (7 364,-Kč bez DPH)

Pryžové prorůstající desky – 6,75 m² (1 m² = ■■■■■ s DPH) + práce – 3,5 hodin, srovnání terénu, pokládka zpevňující sítě, pokládka desek.

Herní domeček – dodání dopadové plochy

Důvod opravy: Vyčnívající betonové patky konstrukce. Hrozí nebezpečí úrazu uživatelů.

Dodání + montáž nové dopadové plochy **13 200,-Kč s DPH (10 909,-Kč bez DPH)**

Pryžové prorůstající desky – 10 m² (1 m² = s DPH) + práce – 5 hodin, srovnání terénu, pokládka zpevňující sítě, pokládka desek.

Herní domeček – úprava konstrukce (popisovací tabule)


Důvod opravy: Zabránění průlezu dětí nebezpečným segmentem pomocí umístění popisovací tabule do místa průlezu. Hrozí nebezpečí úrazu uživatelů.

Materiál

Voděodolná překližka 2 m².

Práce

Spojovací materiál + montáž desek.



Celkem

5 010,-Kč s DPH (4 140,-Kč bez DPH)

V Kladně: 3.6.2025

