

ODBĚRATEL**ČESKÝ ROZHLAS**

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

DODAVATEL

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

94440

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

Trans Job s.r.o., Praha 10

tel.:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednáváme:
na vozidle RZ:

Servis vozidla dle přiloženého rozpočtu

TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: DUBEN '25 16. TÝDEN**CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná maximální cena 19.000,- Kč + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne

- 1. 07. /2025

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	26.06.2025 12:40:29	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	30.06.2025 14:18:09		
Datum ceníku ND	01.06.2025	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - PRG-94440		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Kolbenova 1021/9 19000 Praha 9 - Vysočany IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI (7H) (12-15)	Kód barvy výrobce	
Kód modelu		Začátek opravy	26.06.2025
Datum registrace		Konec opravy	04.07.2025
Stav km	168 957 km		

Výbava

Ručně PODVOZEK 4x4 *	
VIN Query	
PŘEVODOVKA 6 - STUPŇOVÁ	KAROSERIE DLOUHÝ ROZVOR S BOČNÍMI DVEŘMI P
DODATKOVÁ VÝBAVA MAX.ZATÍŽENÍ PŘED.NÁPRAVY TŘ.5	DODATKOVÁ VÝBAVA ROZSAH ZATÍŽENÍ 4
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ SVĚTLO S MLHOVÝM SVĚTLEM	VNĚJŠÍ VÝBAVA INTEGROVANÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ ASFÉRIKÉ L	VNĚJŠÍ VÝBAVA TERMICKÉ ZADNÍ SKLO
VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA	VNĚJŠÍ VÝBAVA TERMO SKLA
INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 2 REPRODUKTORY	INTERIÉR VYPÍNÁNÍ AIRGABU SPOLUJEZDCE
INTERIÉR PŘ EL. NASTAV. BEDERNÍ OPĚRKA	INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ
INTERIÉR PŘÍDAVNÉ TOPENÍ	INTERIÉR KLIMATIZACE VPŘEDU / VZADU
INTERIÉR OBLOŽENÍ PŘ PODLAHY Z GUMY	INTERIÉR OSVĚTLENÉ PRAH.LIŠTY
INTERIÉR ALARM	INTERIÉR BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKÁNÍ
INTERIÉR CENTRÁL.ZAMYKÁNÍ S RÁDIOVOU FREKVENCÍ	INTERIÉR ELEKTR. OVLÁDÁNÍ OKEN PŘ
INTERIÉR 2.ŘADA JEDNOTL.SEDAD. P	INTERIÉR PÁSY S AKUSTICKÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM
INTERIÉR DL SPOLUJEZDEC 2 SEDADLA	SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE	MOTOR 1968CC 103KW (140)
MOTOR ALTERNÁTOR 180 A	MOTOR FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC
MOTOR BATERIE 72 AH	ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
TYPOVÉ OZNAČENÍ 2 DVEŘE BOČNÍ Z PROSKLENÉ	PODVOZEK ZVÝŠENÁ NOSNOST
PODVOZEK KONTROLA STABILITY	PODVOZEK NÁHRAD. KOLO NORMAL
PODVOZEK KRYT NÁBOJE 16"	PODVOZEK 6.5JX16"

Náhradní díly

1) Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
O 7H0598103	homokinetický kloub, vnitřní, náhon L Z - Nový ND	1,00				
A# SK VKBA3646	Sada ložiska kola SKF (SKF, A) (L)	1,00				

Číslo kalkulace / Číslo schválení

A#	SK VKBA3646	Sada ložiska kola SKF (SKF, A) (R)	1,00				
*		Drobný materiál	1,00				
		Materiál celkem před slevou					
		Sleva					
		Materiál celkem po slevě					

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	M1 42241950	Výměna homokinetický kloub, vnitřní, náhon L Z	0,50				
	M1 42675610	Výměna skupina náboj - ložisko L Z / Výměna skupina náboj - ložisko P Z	3,70				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	4,20				

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		18668,20
Sleva	0%	0
Cena bez DPH		18668,20
DPH	21%	3920,32
Cena s DPH		22588,52
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		22588,52