

MĚSTO CHLUMEC – Muchova 267, 403 39 Chlumec

e-mail: mesto@mesto-chlumec.cz

http://www.mesto-chlumec.cz

IČ: 00391387

DIČ: CZ00391387

279
OBJEDNÁVKA č. 280/2025

Dodavatel:

STATICAL Aplikace s.r.o.

Jateční 1778/43

400 01 Ústí nad Labem

IČO: 08334145

DIČ: CZ08334145

Předmět objednávky	Cena za jedn. bez DPH	Množství	Cena celkem vč. DPH
Sešití trhliny pomocí helikální výztuže STATical průměr 8 mm v Kapli Panny Marie ve Stradově dle Technické zprávy statického posouzení. Předpoklad: 82 bm. Fakturace proběhne dle skutečného provedení.	72 680 Kč		87 942 Kč
Přílohy: Nabídka z 23. 6. 2025 Statické posouzení – Technická zpráva			
Předpokládaná cena celkem	72 680 Kč		87 942 Kč


Smluvní strany ujednaly, že vznikne-li nepředvídatelná událost, tzv. vyšší moc, pro niž bude znemožněno plnění, sjednané touto smlouvou, nevzniká ani jedné ze smluvních stran žádný nárok z titulu neuskutečnění plnění, které je předmětem této smlouvy. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují nepředvídatelné skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a nemohou být jimi ani ovlivněny, jako např. válka, mobilizace, revoluce, vyhlášení nouzového stavu, nařízení veřejnoprávních opatření (např. mimořádná opatření orgánů ochrany veřejného zdraví při pandemii a epidemii), živelní pohroma, přerušení dodávky energií, apod.

Smluvní strana, která se ujednání o vyšší moci dovolává, je povinna bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu o této události vyrozumět.

Na fakturu (daňový doklad) vždy uveďte číslo objednávky.

Místo určení: Chlumec, PSČ : 403 39

Peněžní ústav:



Mgr. Lenka Kindlová
místostarostka města

5171 3326 Paul

STATICAL Aplikace s. r. o.

Jateční 1778/43
400 01 Ústí nad Labem

IČ: 08334145
DIČ: CZ08334145

mobit:
www: www.statical.eu
e-mail: stavcat@statical.cz

tel: +420-475 208 22
fax: +420



C 43902 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Vystavená nabídka**25NAB182**

Platba:
Doprava:

Datum

vystavení: 23.06.2025
platnost do:

Vystavil(a): Libor Touš

Odběratel

Město Chlumec

Muchova 267
40339 Chlumec
Česká republika

Konečný příjemce
Město Chlumec

IČ: 00391387
DIČ: CZ00391387

Muchova 267
40339 Chlumec
Česká republika

Označení dodávky	Katalog. značení	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Táhlo, kotva STATibar 1x10 mm + aplikace 4 úro		82,00 mb	740,00	21	60 680,00	12 742,80	73 422,80
Osazení, manipulace, doprava		1,00 ks	8 000,00	21	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Přípomocné lešení		1,00 ks	4 000,00	21	4 000,00	840,00	4 840,00

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 12 %	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %	72 680,00	15 262,80	87 942,80
CELKEM	72 680,00	15 262,80	87 942,80

Celkem : 72 680,00 Kč

Cena je bez DPH. Připočítá se v zákonné výši,
nebo bude vedena v režimu přenesené daňové povinnosti

Razítko a podpis



CHEMTEC
PROJEKTY
ÚSTÍ NAD LABEM

CHEMTEC projekty spol. s r.o.
Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 730 897 808
e-mail: streubel@chemtecprojekty.cz

STATICKÉ POSOUZENÍ

Kaple Panny Marie ve Strádově

TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYPRACOVAL: Ing. Leo Streubel

ZAK.Č.:

DATUM: 2.9.2024



Předmětem statického posouzení je posouzení příčin vzniku trhlin na Kaple Panny Marie ve Strádově a návrh zajištění kaple.

Byla provedena vizuální prohlídka kaple. Byl zjištěn vznik svislých trhlin v klenbě nad oknem (viz foto č.1) . Pravděpodobně byly i trhliny v parapetu pod oknem (stávající omítka je již opravena) , v prostoru nad koncem stávající svlé trhlíny nad oknem nebyly zastiženy žádné statické poruchy.

Pravděpodobný důvod vzniku trhlin :

Průběh trhlin , jejich rozevírání ze zdola . nasvědčuje tomu , že dochází k nadzvedávání vstupní části kaple. Toto je pravděpodobně způsobeno kořeny od stávající lípy , jejíž kořeny zcela určitě zasahují pod kaply.

Návrh řešení :

Svislou trhlínu v klenbě nad oknem sešít pomocí helikální výztuže STATical průměr 8 mm ve dvou vrstvách nad sebou s přesahem na obě strany trhlíny 500 mm . a dvěma dráty průměr 8 zezdola klenby .Toto je nutné z hlediska zajištění spolupůsobení zdiva.


Zajištění celkové soudržnosti kaple , předpokládám , že je založena na kamenné rovnánině a není v patě svázána , není zabráněno jejímu „ vlamování“ (z důvodů nadzvedání její vstupní části kořeny) navrhuji provést svázání obvodu kaple pomocí dvou prutů helikální výztuže STAlcal průměr 10 mm . U vstupu do kaple bude proveden závrt do stavebního prvku kolem vstupu .

Ideální by bylo provést kompletní propojení celého ztužení obvodu – v místě vstupu by bylo nutno toto ztužení stáhnout pod vstupní práh a dát ho do chráničky. Toto řešení by zajistilo kompletní svázání kaple .


V Ústí nad Labem 09.2024

zpracoval : Ing.Leo Streubel






Obr.č.1 svislá trhлина v klenbě



Obr.č.2 trhlina nad oknem a opravy v parapetu



TABULKA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	účel místnosti	plocha [m] ²	podlaha	stěny	strop	sv. výška
1.01	kaple	19,90	pádovka	vápenocem. omítka	vápenocem. omítka	2 790 - 2 960