

## Skleněný benátský lustr ze SZ Raduň

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| restaurátorský průzlum včetně RTG snímkování      | 28 000  |
| očištění kovových částí lustru                    | 26 000  |
| oprava šroubení                                   | 8 000   |
| oprava zjištěných závad na kovových částech       | 12 000  |
| nová povrchová úprava kovových částí              | 9 000   |
| umytí skleněných částí lustru                     | 31 000  |
| výroba skleněných částí za chybějící a rozbité    | 125 000 |
| navázání zvonečků na jisty a ramena               | 8 000   |
| kompletace ramen včetně upevnění el. vodičů       | 128 000 |
| úprava dřevěných částí a jejich nový nátěr        | 18 000  |
| osazení nových objímek do kalíšků pod svíčky      | 12 500  |
| upevnění ramen do nosných kotoučů                 | 5 000   |
| dokončení elektroinstalace a dodání šesulí        | 4 800   |
| osazení nových skleněných prvků do kovových patic | 9 000   |
| úplná kompletace lustru                           | 18 000  |
| revize elektroinstalace                           | 2 000   |
| částečné rozložení lustru , zabalení              | 12 000  |
| odvoz , montáž, zavěšení, připojení k el. síti    | 46 000  |
| režie                                             | 45 000  |
| restaurátorská zpráva                             | 8 000   |
| celková cena bez DPH                              | 555 300 |
| Cena je konečná, nejsem plátcem DPH               |         |

V Brně dne 2. 6. 2025

xxxxxxxxxxxx