

OBJEDNÁVKA

číslo: CBUS142-551210-03/2017

ZHOTOVITEL
TEZAS servis a.s.
Panelová 289/6
190 15 Praha 9 - Satalice**OBJEDNATEL**
Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6, čj.:
229215/04/006901/5879 č. spisu 1632/2004Zastoupená jednatelem
Ing. Radislav RožánekZaměstnanec pověřený jednáním
podplukovník Ing. Vít Watroba Ph.D.**IČO: 24765180**
DIČ: CZ24765180**Vojenské zařízení 5512**
Nádražní ul., 783 13 Štěpánov**Bankovní spojení: ČSOB a.s.****Bankovní spojení: ČNB Ostrava**

Díleč plnění, na základě smlouvy o dílo číslo 155610142 ze dne 22. července 2015 u Vás objednáváme:

provedení opravy vozidla autobus Karosa C-757 HD 12, VPZ 434-21-91, pro VZ 5512 Kostelec nad Labem, rok výroby 1994, VIN : TMKL61060RM000035, ujeto cca 374 500 km, v rozsahu dle specifikace a defektace uvedené v příloze této objednávky.

Na vozidle požadujeme:

- 1) provedení výměny čelního skla včetně opravy rámu čelního skla (koroze),
- 2) provedení výměny lišt stěračů,
- 3) provedení opravy klimatizace (elektroinstalace, výměna oleje v kompresoru, výměna dehydrátoru, vyčištění filtrů, revize ventilátorů, dezinfekce).

Předpokládaná cena včetně DPH: 106 261,00 Kč

Opravu provést do 10 pracovních dnů od přistavení vozidla do opravy, podepsání předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran a zveřejněním v registru smluv.

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

Za objednatele vyřizuje: [redacted]

Ve Štěpánově dne: 23 .srpna 2017

23. 08. 2017

Potvrzují

[Handwritten signature]

Náčelník
podplukovník Ing. Vít Watroba Ph.D.**TEZAS servis a.s.**
Panelová 289, 190 15 Praha 9
Servis autobusů
IČ: 247 65 180

Cenová nabídka - defektace

Karosa C-757 HD 12, VPZ 434-21-91

	material	hod	práce
výměna předního skla - demontáž skla, očištění a oprava rámu (koroze), lepení skla	přední sklo		
	řezné kotouče, čistič, folie, primer, spotřební materiál		
	lepidlo 15 ks		
výměna lišt stěračů	lišta stěrače 2 ks		
oprava klimatizace - oprava elektroinstalace, výměna kabelů včetně chrániček, výměna oleje v kompresoru, výměna dehydrátoru, čištění filtrů, revize ventilátorů, odsávání, vakuování, plnění, dezinfekce, zkušební provoz	kabely, chráničky, spotřební elektromateriál		
	dehydrátor		
	chladivo R49 11,5 kg + kompr. Olej 2L		
výměna bočních pozičních světel	světlo 10 ks		

celkem Kč bez DPH
sleva na materiál 10%
celkem Kč bez DPH
DPH 21%
Celkem Kč s DPH

106 261

Příloha 2 k ev.č.
Výtisk jediný
Počet listů:

Zjišťování ceny obvyklé dle přílohy 5 NVMO č.118/2014
u ND pro opravu
KAROSA LC-757 HD 12, VPZ 434-21-91

Poř. č.	Položka název	Množství	Cena za položku v Kč bez DPH			
			Tezas servis,a.s.	Autodoplňky Praha	Auto Kelly	Autokšeft
1.	Lepidlo na sklo	15 ks				

Poř. č.	Položka název	Množství	Cena za položku v Kč bez DPH			
			Tezas servis,a.s.	GW Jihotrans	JplusZ.cz	Autospol.cz
2.	Lišty stěračů	2 ks				

Poř. č.	Položka název	Množství	Cena za položku v Kč bez DPH			
			Tezas servis,a.s.	GW Jihotrans	Partes.cz	Terrati.cz
3.	Dehydrátor	1 ks				

Poř. č.	Položka název	Množství	Cena za položku v Kč bez DPH			
			Tezas servis,a.s.	Technology Garace.cz	Automedik.cz	Autoslužby Jeřábek
4.	Chladivo R49	11,5 kg				

Poř. č.	Položka název	Množství	Cena za položku v Kč bez DPH			
			TEZAS servis,a.s.	Technology Garace.cz	Automedik.cz	Heavytech
5.	Kompresorový olej	2 litry				

Poř. č.	Položka název	Množství	Cena za položku v Kč bez DPH			
			TEZAS servis,a.s.	Autolamp.cz	Primadily.cz	Automoto velo.cz
6.	Světlo	10 ks				

Zjišťování ceny v místě a čase obvyklé bylo provedeno ve dnech 7.8. - 9.8.2017 v souladu s přílohou 5 NVMO 118/2014, čl. 3, odst. 4 **metodou analýzy trhu** u ND uvedených v materiálové specifikaci dodané opravcem techniky TEZAS servis, a.s. s cenami na dostupných internetových stránkách. Protože se jedná o starší vozidlo z roku 1994, nebylo možné nalézt na internetových stránkách dodavatele požadovaných ND. Proto bylo provedeno porovnání cen s **obdobnými, v současnosti vyráběnými vozidly** (lišty stěračů, dehydrátor). Chladivo R49 se již v autoklimatizacích nepoužívá, opravce sehnal poslední zásoby v České republice. Porovnání ceny bylo provedeno s chladivem R134 nebo R1234, které se používá v současných automobilech.

Cenu čelního skla ani samotné sklo nebylo možné nalézt v žádném katalogu ani na žádných internetových stránkách. Opravci trvalo několik měsíců, než se mu podařilo přední sklo zabezpečit. Jedná se o velkorozměrové sklo o rozměrech cca 178 x 234 cm, sklo není uloženo do gumy, ale je lepené. Cena lepených skel je vždy vyšší. Obdobné skla mají autobusy zahraniční výroby, nové autobusy Karosy mají skla jiných rozměrů (nižší). Na žádných internetových stránkách ovšem nejsou ceny čelních skel autobusů zahraniční výroby uvedeny. Dotazem u dopravců, kteří autobusy zahraniční výroby provozují, jsme zjistili, že cena skel se pohybuje v rozmezí 40 000 - 60 000,-Kč.

Na základě porovnání nabídky cen ND z výše uvedených zdrojů konstatuji, že ceny uvedené opravcem TEZAS servis, a.s. v nabídce materiálové soupisky k provedení opravy vozidla KAROSA LC-757 HD 12, VPZ 434-21-91, **jsou v místě a čase obvyklé.**

V Kostelci nad Labem dne 9. srpna 2017

