

Dodavatel:

MEDKONSULT
ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA**MEDKONSULT, s. r. o.**
Balcárkova 1258/8
779 00 Olomouc 9Telefon: 585 414 511
Fax: 585 416 045
medkonsult@medkonsult.cz
www.medkonsult.czIČ: 47679522
DIČ: CZ47679522Nabídka č.: 25NA00115
Datum zápisu: 04.07.2025
Platno do: 04.08.2025

Odběratel:

IČ:

00098892

DIČ:

CZ00098892

Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Tel.:

Konečný příjemce:

Oprava UZV snímače 9026 3138271. Netěsnost lamin vs. kov. tělo hlavičky.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
oprava 9026:MAJ repair of transducer 9026, oprava snímače u výrobce BK Medical	1	217 100,00		217 100,00 21%	45 591,00	262 691,00
Součet položek				217 100,00	45 591,00	262 691,00
CELKEM K ÚHRADĚ						262 691,00

24.25 souhlas s cenou

Mgr. Božena Kovářová
vrchní sestra
Centrální operační sály

Souhlas

Jen

Ing. Tomáš Uvzl

ekonomický náměstek

zástupce ředitele

Fakultní nemocnice Olomouc*

7.7.25

Vystavil: Martin Výmola
mv@medkonsult.cz

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC

Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc, tel. 585 442 269

Útvar hospodářsko-technické správy

Oddělení servisu a bezpečnostní technických kontrol