



KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov

VYŘIZUJE: [REDACTED]
MOBIL: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]
WEB: [REDACTED]

ROLMONT s.r.o.
Na Vinobraní 2636/30
106 00 Praha 10
IČ: 639 95 816
Zastupuje: Zdeněk Kuchař

V Chomutově dne 23. července 2025

Objednávka

Objednáváme u Vás dle Vámi předložené cenové nabídky v rámci poptávkového řízení opravu rolby Zamboni 525 - oprava hlavy válců, přetěsnění sacího a výfukového potrubí, oprava mechanismu koštěte. Rozsah opravy je definován položkovým výkazem výměr, který tvoří nedílnou přílohu této objednávky.

Kontaktní osoba: p. [REDACTED] - tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Místo plnění/středisko: Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem, adresa Mostecká 5773, 430 01 Chomutov.

Celková cena činí:	Cena bez DPH	194 517,80 Kč
	Daň 21 %	40 848,74 Kč
	Cena s DPH	235 366,54 Kč


Termín plnění: bezodkladně po vystavení objednávky, nejpozději však do 8.9. 2025.

Předání a převzetí předmětu objednávky: zhotovitel je povinen fyzicky předat předmět plnění objednateli v místě plnění a objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady, na základě předávacího protokolu podepsaného oběma stranami.

Záruka: zhotovitel poskytuje záruku v délce 6 měsíců na práci, 24 měsíců na materiál.



Platební podmínky: cena je splatná na základě faktury vystavené po ukončení a předání předmětu objednávky na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu, se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli prostřednictvím datové schránky nebo na emailovou adresu [redacted]



KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. —
Bolísky Němcové 332/32, 430 01 Chomutov
IČ: 47308095, DIČ: CZ47308095
Tel.: [redacted]

Příloha

Cenová nabídka

V případě, že se jedná o režim přenesení daňové povinnosti § 92a – 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, žádáme Vás o vystavení daňového dokladu v souladu s výše uvedeným zákonem.

Kopii této objednávky přiložte k faktuře

IČ: 47308095 DIČ: CZ47308095 zapsána v OR vedeném KS v Ústí n/L, spisová značka C3466
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Mánesova 16, 430 01 Chomutov, číslo účtu 17102441/0100

Výkaz výměr

Objednatel: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
Boženy Němcové 552/32
430 01 Chomutov
IČ: 47308095
DIČ: CZ47308095

Název objektu: Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem
Mostecká 5773, Chomutov 430 01

Název zakázky: Oprava rolby Zamboni 525 - hlava válců, přetěsnění sacího a výfukového potrubí, mechanismus koštěte

Rolba Zamboni 525, v.č. 9918

Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
Transport náhradního stroje pro zapůjčení	kpl	1	8 320,00 Kč	7 880,00 Kč
Transport nepojízdného stroje pro opravu	kpl	1	8 320,00 Kč	7 880,00 Kč
Demontáž krytů sacího a výfukového potrubí	kpl	1	5 360,00 Kč	5 360,00 Kč
Vypuštění chladicí kapaliny	kpl	1	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
Odstrojení a demontáž válců	kpl	1	9 620,00 Kč	9 620,00 Kč
Demontáž mechanismu ometacího koštěte	kpl	1	5 360,00 Kč	5 360,00 Kč
Očištění a příprava hlavy pro opravu	kpl	1	3 820,00 Kč	3 820,00 Kč
Převrtání a zaválcování nerezových závitových vložek	kpl	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Provedení zkoušky těsnosti hlavy po opravě závitů	kpl	1	780,00 Kč	780,00 Kč
Přebroušení dosedacích ploch	kpl	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Očištění a kontrola rovinnosti dosedací plochy bloku motoru	kpl	1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
Montáž hlavy válců na blok motoru	kpl	1	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
Nastavení polohy vahadel ventilů	kpl	1	1 740,00 Kč	1 740,00 Kč
Vyrovnání a přetěsnění víka ventilů	kpl	1	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
Výměna motorového oleje, vč. filtru	kpl	1	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
Zhotovení nového těsnění komory termostatu	kpl	1	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
Dopuštění chladicí kapaliny	kpl	1	500,00 Kč	500,00 Kč
Těsnění hlavy válců GM 3,0 L - 2D-0546A	ks	1	2 286,00 Kč	2 286,00 Kč
Lukopren	ks	1	193,00 Kč	193,00 Kč
Těsnění komory termostatu	ks	1	225,00 Kč	225,00 Kč
Motorový olej XT 40W-40	l	5	202,00 Kč	1 010,00 Kč
Olejový filtr GM 3,0 L	ks	1	580,00 Kč	580,00 Kč
chladicí kapalina (nemrzoucí) -koncentrát	l	6	255,00 Kč	1 530,00 Kč
Technický benzin	l	5	29,80 Kč	149,00 Kč
Rozložení a očištění mechanismu ometacího koštěte	kpl	1	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč
Zhotovení nové vidlice hlavního čepu	kpl	1	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč
Oprava kluzkých průměrů hlavy hřídele navařením	kpl	1	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč
Zhotovení nových bronzových pouzder hlavní hřídele	kpl	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
Prostružení otvoru hlavního čepu na zvětšený průměr	kpl	1	1 700,00 Kč	1 700,00 Kč
Zhotovení nového hlavního čepu	kpl	1	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
Zhotovení axiálního zajištění polohovacího dorazu hlavní hřídele	kpl	1	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč
Zhotovení nových mazacích míst pouzder hlavní hřídele	kpl	1	2 300,00 Kč	2 300,00 Kč
Provedení povrchové úpravy nových a opravovaných částí	kpl	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
Složení mechanismu	kpl	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Základní nastavení dorazů	kpl	1	800,00 Kč	800,00 Kč
Instalace nové vodičí kladky	kpl	1	700,00 Kč	700,00 Kč
Montáž stroje	kpl	1	4 320,00 Kč	4 320,00 Kč
Tvarové výpalky pro zhotovení vidlice hlavního čepu	kpl	1	820,00 Kč	820,00 Kč
Technický benzin na mytí	l	4	67,20 Kč	268,80 Kč
Hutní materiál	kpl	1	970,00 Kč	970,00 Kč
Nátěrové hmoty a pomocné prostředky	kpl	1	242,00 Kč	242,00 Kč
Vodičí kladka 8R-0500A	ks	1	1 672,00 Kč	1 672,00 Kč
Kloubové oko hydroválece koštěte - F	ks	1	1 368,00 Kč	1 368,00 Kč
Kloubové oko hydroválece koštěte - M	ks	1	1 298,00 Kč	1 298,00 Kč
Šroub s maticí kloubového oka UNF 1 2-20	ks	2	168,00 Kč	336,00 Kč
Očištění a přerovnění dosedací plochy sacího a výfukového potrubí	kpl	1	750,00 Kč	750,00 Kč
Montáž opraveného potrubí	kpl	1	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
Připojení výfukové trubky	kpl	1	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč
Montáž tepelných krytů a přídatného ventilátoru výfukového potrubí	kpl	1	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
Napojení LPG zařízení	kpl	1	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč

Zprovoznění stroje a nastavení parametrů	kpl	1	6 030,00 Kč	6 030,00 Kč
Těsnění sacího a výfukového potrubí mat. GE 1520	ks	1	2 128,00 Kč	2 128,00 Kč
Těsnění 1. dílu výfuku 2D-0530A	ks	1	672,00 Kč	672,00 Kč
Spojovací materiál sacího a výfukového potrubí	kpl	1	470,00 Kč	470,00 Kč
Transport opraveného stroje po opravě	kpl	1	9 220,00 Kč	7 880,00 Kč
Transport náhradního stroje	kpl	1	9 220,00 Kč	7 880,00 Kč
Cena celkem bez DPH				194 517,80 Kč
21 % DPH				40 848,74 Kč
Cena celkem včetně DPH				235 366,54 Kč

Zhotovitel: ROLMONT s.r.o.

Zpracoval: Zdeněk Kuchař

Datum: 15.07.2025