

**Sekce vyzbrojování a akvizic MO**  
**odbor logistiky, zabezpečení a podpory**  
náměstí Svobody 471/4, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 161113/2017-1350

Počet listů: 2  
Přílohy: 3/12

**Vojenský technický ústav, s.p.**  
odštěpný závod VTÚPV  
Víta Nejedlého 691  
682 01 Vyškov

**Výzva k provedení běžné opravy č. 175420195**

Veřejný zadavatel Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, jejímž jménem jedná ředitelka odboru logistiky, zabezpečení a podpory sekce vyzbrojování a akvizic MO JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ na adrese Sekce vyzbrojování a akvizic MO, odbor logistiky, zabezpečení a podpory, nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 (dále jen „objednatel“), Vás vyzývá podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č. 165410163 (dále jen „smlouva“) a podmínkami v ní uvedenými

**k provedení běžné opravy**

na základě veřejné zakázky „**T-815 Multilift – opravy a udržování**“ (dále jen „Výzva k BO“) dle požadavkových listů 38/2017 až 40/2017, které jsou přílohami této výzvy. Souhrn požadavkových listů je uveden v následující tabulce:

PL č.	Typ techniky	Registrační značka	Útvar zařízení	Celková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková nabídková cena v Kč s DPH
38/2017	T-815 8x8 Multilift MKIV	025-36-35	VÚ 485402 Lipník nad Bečvou	171 745,74	207 812,35
39/2017	T-815 8x8 Multilift MKIV	024-53-91	VÚ 431200 Strakonice	274 972,26	332 716,43
40/2017	T-815 8x8 Multilift MKIV	539-77-74	VÚ 485400 Pardubice	73 799,40	89 297,27

Nabídková cena celkem 629 826,05 Kč s DPH.

(slovy: šestsetdvacetdevětšicetšestsetdvacetšest/05 korun českých).

Celková nabídková cena bez DPH 520 517,40 Kč, sazba DPH 21 % činí 109 308,95 Kč.

Žádám Vás o potvrzení této Výzvy k BO uznávaným elektronickým podpisem podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Podepsanou Výzvu k BO zašlete elektronicky prostřednictvím datové schránky hjyaavk.

Zhotovitel zahájí provedení díla po potvrzení Výzvy k BO uznávaným elektronickým podpisem a ukončí do 90 pracovních dní po potvrzení této výzvy uznávaným elektronickým podpisem.

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Hradecký, telefon č. 973 215 085, fax. č. 973 214 685

Ředitel  
Vojenského technického ústavu, s.p.  
Mgr. Jiří PROTIVA

podepsáno elektronicky

Ředitelka  
odboru logistiky, zabezpečení a podpory  
sekce vyzbrojování a akvizic MO  
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ

podepsáno elektronicky

Ing. Bohumír  
Myslín

Digitálně podepsal Ing. Bohumír  
Myslín  
Datum: 2017.08.25 09:09:19  
+02'00'

**POŽADAVKOVÝ LIST č. 38/2017**  
vystavený podle smlouvy č. 165410163

Typ/modifikace techniky:	AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV	Nákladové středisko: 485402
Registrační značka:	025-36-35	Adresa: Lipník nad Bečvou
Rok výroby:	2007	Provozovatel techniky:
		pplk. Ing. Ladislav Bujárek
		..... velitel útvaru
		..... hodnost, titul, jméno, příjmení
		pověřená osoba provozovatele:
		nrtm. Michal Tobola, 973 427 721
		..... hodnost, titul, jméno, příjmení - telefon:
<b>Popis závady, dokumentace k odstranění závady:</b>		
Popis závady: -Únik hydraulického oleje ze zvedacího zařízení (hlavní pístnice).		
Dokumentace k odstranění závady: <i>(dle potřeby dodávat i výpis z Mazacího plánu příslušného typu vozidla)</i>		
Požadavek na provedení defektace:	<input checked="" type="checkbox"/> Útvaru	U zhotovitele
		<input checked="" type="checkbox"/> Neprovádět*
Požadavek na místo provedení opravy:	<input checked="" type="checkbox"/> Útvaru	U zhotovitele*
Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:		
Požadovaný termín/doba/ provedení díla:		
Doplňující informace (požadavky):		
<b>Zástupce objednatele pro věci technické:</b>		
Číslo telefonu: 973 230 537		
e-mail: j.opravy@seznam.cz		
		
		kpt. Bc. Jan Salaba
		..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis
* nehodící se škrtněte		

**CENOVÁ NABÍDKA č. 038/2017**  
**Požadavkový list č. 38/2017, Výzva č. 175420144**

**Popis provádění díla:**

Místo provedení BO:

VTÚPY Vyškov

Termín (doba) ukončení provedení díla:

do 90 pracovních dnů po obdržení Výzvy k provedení BO

Technická dokumentace zhotovitele číslo: dle přílohy č. 10 SoD č. 165410163

**Nabídková cena**

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní úkony:	Dle přílohy na samostatném listu			78 480,00
Materiálové náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			81 135,00
Kooperace:	Dle přílohy na samostatném listu			0,00
Ostatní náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			12 130,74
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>171 745,74</b>
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní výkony:				0,00
Materiálové náklady:				0,00
Kooperace:				0,00
Ostatní náklady:				0,00
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>0,00</b>

Přehled úkonů – viz příloha

Nabídková cena celkem:

207 812,35 Kč s DPH

Nabídková cena celkem:

171 [redacted] DPH


DPH 21% činí:

36 [redacted]

Ve Vyškově dne:

**3.8.2017**

Ing. [redacted]  
 Podpis a razítko zhotovitele



Požadavek na SOJ:

*Požadují odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu\**  
*Požadují konečnou kontrolu\**  
*Nepožadují\**

\* nehodící se škrtněte

Za správnost

Zástupce objednatele pro věci technické:

(titul, jméno, příjmení)

[redacted]  
 Ing. JAROSLAV FORMÁNEK

podpis a razítko

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

Číslo telefonu:

9.8. [redacted]

**ING. JAROSLAV FORMÁNEK**

*identost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis*



## PŘEHLED ÚKONŮ

O - Oprava; ND-náhradní díl

Číslování shodné s protokolem z DEFERTACE

- A1 Přetěsnění obou pístnic hlavního akčního členu nástavby, Přetěsnění; položka 12 O, přílohy 9 SOD
- A2 Přetěsnění obou pístnic akčního členu ramene háku, Přetěsnění; položka 14 O, přílohy 9 SOD
- A3 Výměna hydraulického oleje, Výměna; položka 23 O, Příloha 9 SOD
- A4 Výměna filtrů nástavby, Výměna; položka 25 ND, Příloha č. 9 SOD
- A5 Výměna filtrů nástavby, Výměna; položka 26 ND, Příloha č. 9 SOD
- A6 Výměna filtrů nástavby, Výměna; mimo přílohu 9, vložka 0506-015
- B1 Výměna hydraulických hadic, Výměna; lze nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B2 Poškozené čelní okno včetně těsnění - nepožadováno
- B3 Vadný bateriový spínač - nepožadováno
- B4 Závada elektroinstalace přístrojové desky - nepožadováno
- B5 Vadný startér - nepožadováno
- B6 Vadné desky zadního značení - nepožadováno
- B7 Poškozené hadice paliva přídavného topení - nepožadováno
- B8 Chybí chladivo v klimatizaci, Doplnění; lze nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B9 Výměna filtrů klimatizace, Výměna; lze nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B10 Výměna vzduchových filtrů - nepožadováno
- B11 Nesouměrnost brzdových účinků – výměna brzdových paken a bubnů všech náprav - nepožadováno
- B12 Poškozené zpětné zrcátko – zadní strana - nepožadováno
- B13 Poškozený ochranný vak závěsu - nepožadováno
- B14 Teče olej z nádobek z posilovače řízení, výměna hadic, výměna oleje a filtrů, výměna zadního čerpadla - nepožadováno
- B15 Poškozená levá zadní lampa - nepožadováno
- B16 Nefunkční hydrokorektory - nepožadováno
- B17 Poškozená hadice sání motoru – nepožadováno
- B18 Poškozená manžeta vstřikovacího čerpadla - nepožadováno
- B19 Únik oleje z gufera kaple ventilátoru - nepožadováno
- B20 Únik oleje z gufera náhonu ventilátoru - nepožadováno
- B21 Poškozená sací hadice nástavby - nepožadováno
- B22 Výměna hadice přepadu oleje z turba - nepožadováno
- B23 Poškozené tlumiče obou předních náprav - nepožadováno
- B24 Výměna hlavíc připojení přívěsu - nepožadováno
- B25 Poškozený kompresor motoru – nízký tlak - nepožadováno
- B26 Poškozené 2 ks pryžových dorazů - nepožadováno
- B27 Poškozené ochranné vaky zadních polonáprav 3. náprava - nepožadováno
- B28 Poškozená spojovací tyč v řízení - nepožadováno
- B29 Poškozený držák skříně nástavby - nepožadováno
- B30 Provedení kontroly SOJ - nepožadováno
- B31 Provedení kontroly účinku brzd - nepožadováno



## POŽADAVKOVÝ LIST č. 39/2017

vystavený podle smlouvy č. 165410163

<b>Typ/modifikace techniky:</b>	AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV	<b>Nákladové středisko:</b> 431200
<b>Registrační značka:</b>	024-53-91	<b>Adresa:</b> Strakonice
<b>Rok výroby:</b>	2006	<b>Provozovatel techniky:</b> plk. gšt. Ing. Vladimír Barca ..... <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>
		<b>pověřená osoba provozovatele:</b> prap. Jirí Dlouhý, 973 323 156 ..... <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:</i>
<b>Popis závady, dokumentace k odstranění závady:</b>		
<p>Popis závady: značná koroze kabiny (pod čelním oknem)</p> <p>Dokumentace k odstranění závady: <i>(dle potřeby dodat v výpis z Mzocelko písmu příslušného typu vozidla)</i></p>		
Požadavek na provedení defektače:	<input type="checkbox"/> útvaru	<input type="checkbox"/> zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> <b>Neprovádět*</b>
Požadavek na místo provedení opravy:	<input type="checkbox"/> útvaru	<input type="checkbox"/> zhotovitele*
Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:		
Požadovaný termín/čas/ provedení díla:		
Doplňující informace (požadavky):		
<b>Zástupce objednatele pro věci technické:</b>		
Číslo telefonu: 973 230 537 e-mail: j.opravy@seznam.cz		  kpt. Bc. Jan Salaba, ..... <i>hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis</i>
* nehodící se škrtněte		

**CENOVÁ NABÍDKA č. 039/2017**  
**Požadavkový list č. 39/2017, Výzva č. 175420144**

**Popis provádění díla:**

Místo provedení BO:

VTÚPV Vyškov

Termín (doba) ukončení provedení díla:

do 90 pracovních dnů po obdržení Výzvy k provedení BO

Technická dokumentace zhotovitele číslo:      dle přílohy č. 10 SoD č. 165410163

**Nabídková cena**

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní úkony:	Dle přílohy na samostatném listu			155 304,00
Materiálové náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			72 246,43
Kooperace:	Dle přílohy na samostatném listu			28 000,00
Ostatní náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			19 421,83
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>274 972,26</b>
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní výkony:				0,00
Materiálové náklady:				0,00
Kooperace:				0,00
Ostatní náklady:				0,00
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>0,00</b>

Přehled úkonů – viz příloha

Nabídková cena celkem:

**332 716,44 Kč s DPH**

Nabídková cena celkem:


**274 972,26 Kč bez DPH**

DPH 21% činí:

[redacted] Kč

Ve Vyškově dne:

**3.8.2017**



[redacted] kmund  
 [redacted] tko zhotovitele

Požadavek na SOJ:

*Požadují odborný dozor nad jakostí a konečnou kontrolou*

~~*Požadují konečnou kontrolu*~~\*

*Nepožadují\**

\* nehodící se škrtněte

Za správnost

Zástupce objednatele pro věci technické:

[redacted]  
 kpt. VAW 946327

(titul, jméno, příjmení)

podpis a razítko



Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

*SOJ nebude provedeno.*

Číslo telefonu:

*9.8.2017*

**ING. JAROSLAV FORMÁNEK**



.....  
 hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis



**PŘEHLED ÚKONŮ**

O - Oprava; ND-náhradní díl

Číslování shodné s protokolem z DEFECTACE

- A1 Značná koroze kabiny – vadné díly kabiny nutno vyměnit, místa nalakovat, možno nacenit mimo přílohu č. 9 SOD
- B1 Poškozené čelní okno, Výměna: možno nacenit položka 32 O, příloha 9 SOD
- B2 Nefunkční hydrokorektory předních světlometů, Výměna: možno nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B3 Poškozený vlnovec výfuku, Výměna: možno nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B4 Únik oleje z hadic nástavby, Výměna: možno nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B5 Poškozená výfuková trubka nez. topení, Výměna: možno nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B6 Poškozená hadice výfuku nez. topení včetně svorek, Výměna: možno nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B7 Poškozené palivové hadice nez. topení, Výměna: možno nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B8 Poškozená manžeta vstřikovacího čerpadla, Výměna: možno nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B9 Únik oleje z filtru, Přetěsnění: možno nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B10 Poškozený držák nádobky ostřikovače, Výměna: možno nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B11 Výměna oleje servořízení včetně filtrů, Výměna: možno nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B12 Výměna zadního čerpadla servořízení, Výměna: možno nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B13 Únik oleje z motoru, Přetěsnění: možno nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B14 Poškozené tlumiče předních náprav, Výměna: možno nacenit položka 53 O, příloha 9
- B15 Poškozený výpustný šroub 4 nápravy, Výměna: možno nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B16 Značná koroze trubek servořízení, Výměna: možno nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B17 Provedení kontroly SOJ, možno nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B18 Provedení kontroly účinku brzd, Oprava: možno nacenit položka 35 O, přílohy 9 SOD
- B19 Provedení zatěžkávací zkoušky, Oprava: možno nacenit položka 28 O, příloha 9 SOD
- B20 Provedení revizní zkoušky, Oprava: možno nacenit položka 27 O, příloha 9 SOD





**CENOVÁ NABÍDKA č. 040/2017**  
**Požadavkový list č. 40/2017, Výzva č. 175420144**

**Popis provádění díla:**

Místo provedení BO:

VTÚPV Vyškov

Termín (doba) ukončení provedení díla:

do 75 pracovních dnů po obdržení Výzvy k provedení BO

Technická dokumentace zhotovitele číslo: **dle přílohy č. 10 SoD č. 165410163**

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní úkony:	Dle přílohy na samostatném listu			23 040,00
Materiálové náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			45 546,80
Kooperace:	Dle přílohy na samostatném listu			0,00
Ostatní náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			5 212,60
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>73 799,40</b>
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní výkony:				0,00
Materiálové náklady:				0,00
Kooperace:				0,00
Ostatní náklady:				0,00
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>0,00</b>

Přehled úkonů – viz příloha


Nabídková cena celkem:

89 297,27 Kč s DPH

Nabídková cena celkem:

73 799,40 Kč bez DPH

DPH 21% činí:



Ve Vyškově dne:

25.7.2017

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 podpis zhotovitele

Požadavek na SOJ:

~~Požadují odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu\*~~

~~Požadují konečnou kontrolu\*~~

Nepožadují\*

\* nehodí se škrtněte

Za správnost

Zástupce objednatele pro věci technické:

(titul, jméno, příjmení)



podpis a razítko

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

SOJ nebude provedeno.

Číslo telefonu: 585 083 136

Ing. Stanislav GRIGEREK



\* hodnota, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis \*

**CENOVÁ NABÍDKA č. 040/2017**

**Požadavkový list č. 40/2017, Výzva č. 175420144**

**PŘEHLED ÚKONŮ**

O - Oprava; ND-náhradní díl

*Číslování shodné s protokolem z DEFEKTACE*

- A1 Výměna čelního skla, pol. 32 O příloha 9
- A2 Výměna motorku ostřikovače čelního skla, lze nacenit mimo přílohu 9
- A3 Výměna nezávislého topení za neopravitelné, lze nacenit mimo přílohu 9

