



SCANIA

Náhled faktury

Číslo faktury:
Datum vystavení: 30.07.2025
Datum uskut. ZP: 30.07.2025
Datum splatnosti: 13.08.2025
Způsob platby: Převod
Reference:

Dealer Čechy - servis Modletice

Fakturační adresa: Číslo zákazníka: 16634

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Horova 1340/10
400 01 Ústí nad Labem 1
ČESKÁ REPUBLIKA

DIČ: CZ70886300 IČO: 70886300

Doručovací adresa:

RZ/SPZ:		Číslo podvozku	2105291	Držitel:	Scania Czech Republic s.r.o.
Typ vozidla:	P440	Datum 1.registrace:	01.09.2015	Výrobce:	SCANIA
Číslo zakázky:	2265239	Stav km-hod:	98188	Servisní smlouva:	
Datum dodání:	30.07.2025	Č. dodacího listu:		Obj. přijal:	
		Scania Assist.Case No:		GOP:	

Kód	Popis práce / Náhradní díly	Množství	Jedn. cena	Sleva	DPH	Cena bez DPH
-----	-----------------------------	----------	------------	-------	-----	--------------

--- Vibrace vozidla od 50 km/hod a při 80 km/hod se rozkmitá volant
- provedena demontáž kol na přední a zadní nápravě , demontáž pneu z důvodu přítomnosti vyvažovacího prášku. Vyčištění pneu, montáž pneu na disk. Kontrola a vyvážení pneu. Montáž a dotažení pneu na obou nápravách . Provedení zkušební jízdy . K vibracím volantu při rychlosti 80km / h dochází již pouze při brzdění vozidla.
Opětovná demontáž kol na přední nápravě , demontáž brzdových bubnů , kontrola brzdového obložení a brzdových bubnů. Zjištěna velká ovalita bubnů. Přesoustružení bubnů, očištění brzdového obložení. Montáž brzdových bubnů, seřízení brzd. Montáž a dotažení kol. Opětovné provedení zkušební jízdy . Při 80km/h již k vibracím do volantu nedochází.
K největším vibracím z vozidla dochází při rychlosti 40-50km/h a cca 1000ot/min. Provedena kompletní kontrola vůlí podvozku (uložení náprav, spojovacích tyčí řízení, stabilizačních tyčí náprav , v pořádku .Demontáž zadních kol, poloos a zadních bubnů. Kontrola vůlí ložisek a kontrola zadních reduktorů - bez závad. Zkompletování zadních reduktorů, montáž nových matic a zajištění. Montáž a dotažení kol .
Vypuštění oleje ze zadní rozvodovky, demontáž diferenciálu. Provedeno rozebrání. Po rozebrání zjištěny opotřebované třecí podložky v satelitech a volné talířové kolo. Provedena výměna ložisek a třecích podložek , výměna šroubů talířového kola (nelze opětovně použít). Složení diferenciálu, seřízení vůlí. Očištění dosedacích ploch, montáž diferenciálu a demontovaných dílů. Naplnění oleje do rozvodovky a reduktorů. Opětovné provedení zkušební jízdy, závada stále přetrvává.
Dále provedena kontrola upevnění nastavby zjištěn prasklý držák na pravé straně nastavby za nádrží AD-blue. Vypuštění chladicí kapaliny, odpojení a demontáž nádrže . Demontáž prasklého držáku, obroušení prasklin. Zavaření prasklého držáku, montáž na vozidlo a dotažení. Montáž a zapojení nádrže AD-blue, napuštění a odvodušnění chladicí soustavy.
Dále provedena kontrola a dotažení ostatních spojů nastavby k rámu vozidla. Opětovné provedení zkušební

Scania Czech Republic s.r.o. Sobínská 186 252 19 Chrástany Fax: + 420 - 315 - 819 427 Tel.: + 420 - 315 - 819 430-1	Bank: Citibank Europe plc, org.složka IČO: 61251186 DIČ: CZ61251186 v OR Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29097	CZK acc.: 2011640205/2600 EUR acc.: 2011640301/2600 IBAN CZK: CZ7026000000002011640205 IBAN EUR: CZ9726000000002011640301 SWIFT code: CITICZPX
---	---	--



SCANIA

Náhled faktury

Číslo faktury:
Datum vystavení: 30.07.2025
Datum uskut. ZP: 30.07.2025
Datum splatnosti: 13.08.2025
Způsob platby: Převod
Reference:

Dealer Čechy - servis Modletice

Fakturační adresa: Číslo zákazníka: 16634

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Horova 1340/10
400 01 Ústí nad Labem 1
ČESKÁ REPUBLIKA

DIČ: CZ70886300

Doručovací adresa:

Email:

RZ/SPZ:		Číslo podvozku	2105291	Držitel:	Scania Czech Republic s.r.o.
Typ vozidla:	P440	Datum 1.registrace:	01.09.2015	Výrobce:	SCANIA
Číslo zakázky:	2265239	Stav km-hod:	98188	Servisní smlouva:	
Datum dodání:	30.07.2025	Č. dodacího listu:		Obj. přijal:	
		Scania Assist.Case No:		GOP:	

Prenos:

Kód	Popis práce / Náhradní díly	Množství	Jedn. cena	Sleva	DPH	Cena bez DPH
	jízdy, závada stále přetrvává. Dále provedena vizuální kontrola ložisek pod víčky na sestupné převodovce – bez vizuálního poškození. Přetěsnění demontovaných víček pomocí tmelu, montáž a dotažení víček. Kontrola spojovacích hřídelí 3x – v pořádku. Z důvodu vyloučení závady v sestupné převodovce byla provedena demontáž původní sestupné převodovky a montáž jiné sestupné převodovky. Opětovné provedení zkušební jízdy, závada stále přetrvává. Zpětná montáž a zapojení původní sestupné převodovky. Dále provedeno odpojení a demontáž převodovky, kontrola kompletní spojky, bez závad. Při demontované převodovce byla provedena demontáž PTO + pohonu PTO pro vizuální kontrolu hřídelí v převodovce – bez známek poškození. Přetěsnění PTO, montáž a zapojení převodovky. Pro možné nalezení vibrací byla na podvozek vozidla namontována kamera. Z pořízených záznamů je patrné, že dochází k nadměrnému pohybu per zadní nápravy. Po dohodě se zákazníkem byly zajištěny nová pera z druhovýroby. Vyvěšení vozidla, demontáž zadních per a zavěšení. Přelisoání pouzder v zavěšení per, montáž nových per, dotažení třmenů. Vystředění per, montáž nových maznic a promazání. Opětovné provedení zkušební jízdy – vibrace vozidla se zmírnily, ale stále přetrvávají. Dále byla provedena opětovná demontáž kol a brzdových bubnů zadní nápravy. Kontrola ovality zadních bubnů – ovalita přesahuje povolenou toleranci – bubny nelze obrobit. Po dohodě se zákazníkem provedeno zajištění brzdových bubnů a obložení z druhovýroby. Odsekání starého obložení z paken, očištění brzdových paken. Nanýtování nového obložení. Montáž na vozidlo, montáž nových brzdových bubnů. Montáž a dotažení kol, seřízení brzd. Kontrola na válcové zkušebně, v pořádku. Přes všechny provedené úkony se nepodařilo vibrace vozidla zcela odstranit.					
PNS_DEMPN	DEMONTÁŽ A MONTÁŽ PNEU NA DISK, STACIONÁRNÍ SERVIS	2,00 ks	420,00		21%	840,00
PNS_DEMKO	DEMONTÁŽ KOLA Z OSY A NA OSU, STACIONÁRNÍ SERVIS	2,00 ks	315,00		21%	630,00
PNS_VYVAZS	VYVÁŽENÍ SE ZÁVAŽÍM (DO 300G VČ.), STACIONÁRNÍ SERVIS	2,00 ks	550,00		21%	1 100,00
00008000	CELKEM MECHANICKÉ PRÁCE	50,20 h	2 540,00	25,00%	21%	95 631,00
OST	TESNICI MATERIAL	1,00	3 618,00		21%	3 618,00

Scania Czech Republic s.r.o.	Bank: Citibank Europe plc, org.složka	CZK acc.:	2011640205/2600
Sobínská 186	IČO: 61251186	EUR acc.:	2011640301/2600
252 19 Chrášťany	DIČ: CZ61251186	IBAN CZK:	CZ7026000000002011640205
Fax: + 420 - 315 - 819 427	v OR Městským soudem v Praze,	IBAN EUR:	CZ9726000000002011640301
Tel.: + 420 - 315 - 819 430-1	oddíl C, vložka 29097	SWIFT code:	CITICZPX



SCANIA

Náhled faktury

Číslo faktury:
Datum vystavení: 30.07.2025
Datum uskut. ZP: 30.07.2025
Datum splatnosti: 13.08.2025
Způsob platby: Převod
Reference:

Dealer Čechy - servis Modletice

Fakturační adresa: Číslo zákazníka: 16634

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Horova 1340/10
400 01 Ústí nad Labem 1
ČESKÁ REPUBLIKA

DIČ: CZ70886300

Doručovací adresa:

Email:

RZ/SPZ:		Číslo podvozku	2105291	Držitel:	Scania Czech Republic s.r.o.
Typ vozidla:	P440	Datum 1.registrace:	01.09.2015	Výrobce:	SCANIA

Číslo zakázky:	2265239	Stav km-hod:	98188	Servisní smlouva.:	
Datum dodání:	30.07.2025	Č. dodacího listu:		Obj. přijal:	
		Scania Assist.Case No:		GOP:	

Prenos: 101 819,00

Kód	Popis práce / Náhradní díly	Množství	Jedn. cena	Sleva	DPH	Cena bez DPH
0392309	O-KROUŽEK	1,00 ks	1 820,00	27,00%	21%	1 328,60
1503399	O-KROUŽEK	2,00 ks	421,00	27,00%	21%	614,66
2001228	TĚSNÍCÍ PODLOŽKA	2,00 ks	210,00	27,00%	21%	306,60
	--- složení diferenciálu					
1301682	LOŽISKO	1,00 ks	3 400,00	27,00%	21%	2 482,00
1301682	LOŽISKO	1,00 ks	3 400,00	27,00%	21%	2 482,00
2121772	TŘECÍ PODLOŽKA	4,00 ks	309,00	27,00%	21%	902,28
1929616	ZAJIŠŤOVACÍ ŠROUB	14,00 ks	356,00	27,00%	21%	3 638,32
CHM 090563D	CISTIC BRZD 500ML	2,00 ks	68,00		21%	136,00
1331879	O-KROUŽEK	1,00 ks	577,00	27,00%	21%	421,21
1484800	TĚSNĚNÍ PTO	1,00 ks	1 490,00	27,00%	21%	1 087,70

1392073	MATICE ZADNIHO NABOJE P-ZAVIT	1,00 ks	895,00		21%	895,00
1392074	MATICE ZADNIHO NABOJE L-ZAVIT	1,00 ks	895,00		21%	895,00
1414153	BRZDOVÝ BUBEN	2,00 ks	4 715,00		21%	9 430,00
19932/Z	BRZDOVÉ OBLOŽENÍ	1,00 ks	1 365,00		21%	1 365,00
1325279	NÝT TRHACÍ BRZD.OBLOŽENÍ	64,00 ks	42,00	27,00%	21%	1 962,24
0804782	SEGEROVA BRZD.OBL. 32	4,00 ks	46,10	27,00%	21%	134,61
1338019	O-KROUŽEK NA BRZDOVÉ CELISTI	4,00 ks	187,00	27,00%	21%	546,04

0135698	POUZDRO	2,00 ks	4 040,00	27,00%	21%	5 898,40
0182931	O-KROUZEK CEPU PERA	12,00 ks	68,80	27,00%	21%	602,69
1893989	PARABOLICKÉ PERO	2,00 ks	27 150,00		21%	54 300,00
2097425	ČEP PERA	6,00 ks	372,00		21%	2 232,00
914167	MAZNICE M10-PRIMA	1,00 ks	18,00		21%	18,00
	Mezisoučet					193 497,36
	--- Rozsvěcí se přetížená spojka - provedena kontrola ovládání spojky, v pořádku. Kontrola tloušťky lamely spojky, v pořádku (9,5mm). Ovzdušnění ovládání spojky. Kontrola funkce, v pořádku. Načtení poruchových kódů, bez závad.					
	Mezisoučet					0,00
	Spotřební materiál				21%	1 000,00

Scania Czech Republic s.r.o.
Sobínská 186
252 19 Chrastany
Fax: + 420 - 315 - 819 427
Tel.: + 420 - 315 - 819 430-1

Bank: Citibank Europe plc, org.složka
IČO: 61251186
DIČ: CZ61251186
v OR Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 29097

CZK acc.: 2011640205/2600
EUR acc.: 2011640301/2600
IBAN CZK: CZ7026000000002011640205
IBAN EUR: CZ9726000000002011640301
SWIFT code: CITICZPX



SCANIA

Náhled faktury

Číslo faktury:
Datum vystavení: 30.07.2025
Datum uskut. ZP: 30.07.2025
Datum splatnosti: 13.08.2025
Způsob platby: Převod
Reference:

Dealer Čechy - servis Modletice

Fakturační adresa: Číslo zákazníka: 16634

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Horova 1340/10
400 01 Ústí nad Labem 1
ČESKÁ REPUBLIKA

DIČ: CZ70886300

Doručovací adresa:

Email:

RZ/SPZ:

Číslo podvozku

2105291

Držitel:

Scania Czech Republic
s.r.o.

Typ vozidla:

P440

Datum 1.registrace:

01.09.2015

Výrobce:

SCANIA

Číslo zakázky:

2265239

Datum dodání:

30.07.2025

Stav km-hod:

98188

Č. dodacího listu:

Scania Assist.Case No:

Servisní smlouva:

Obj. přijal:

GOP:

DPH %

Základ daně

Suma DPH

0

0,00

0,00

21

194 497,36

40 844,44

Základ daně

194 497,36

DPH

40 844,44

Celková cena

235 341,80

Měna

CZK

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy Scania Czech Republic s.r.o.

Objednávající se zavázal vyúčtovanou cenu řádně a včas zaplatit. Pro případ prodlení zaplacení kupní ceny v termínu splatnosti uvedeném na faktuře se objedávající zavázal zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 18% z vyúčtované ceny ročně od prvního dne prodlení do zaplacení. Scania neakceptuje žádné reklamace po splatnosti této faktury.

Fakturu vystavil: MACEK Ivan

Společnost Scania poskytuje na náhradní díly, jejichž cena je účtována touto fakturou záruku Scania v délce trvání 12 měsíců od data vystavení této fa. Záruka Scania: Společnost Scania ručí za kvalitu použitého materiálu a za kvalitu dílenského zpracování. V případě prokazatelného pochybení ve kvalitě bude předmětný díl bezplatně vyměněn za nový. Záruka se výslovně netýká jevů vyplývajících z mechanického poškození a opotřebení.

Podmínky Scania:

1. Díl byl prokazatelně zakoupen v autorizované síti Scania subjektem, který díl reklamuje
2. Díl byl použit pro model Scania, na který je určen
3. Instalace dílu proběhla dle dílenské příručky a dle dalších informací pro daný model Scania
4. Při instalaci byla použita výhradně technologie Scania
5. V případě potřeby finálního seřízení je k dispozici autentický protokol o nastavení potřebných hodnot
6. Řešení záruky se vztahuje výlučně na fyzickou výměnu samotného dílu, nikoliv na náklady s tím spojené

Scania Czech Republic s.r.o.
Sobínská 186
252 19 Chrástany
Fax: + 420 - 315 - 819 427
Tel.: + 420 - 315 - 819 430-1

Bank: Citibank Europe plc, org.složka
IČO: 61251186
DIČ: CZ61251186
v OR Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 29097

CZK acc.: 2011640205/2600
EUR acc.: 2011640301/2600
IBAN CZK: CZ7026000000002011640205
IBAN EUR: CZ9726000000002011640301
SWIFT code: CITICZPX