

Doklad OBJ8812 - 10	íslo objednávky 0010881225				
ODB RATEL Univerzita Karlova Správa budov a za ízení Ovocný trh 560/5 116 36 Praha 1 eská republika	DODAVATEL AUTO GOLDCAR a.s. Bohdalecká 1416/12 101 00 Praha 10 eská republika				
I 00216208 DI CZ00216208 Typ Vysoká škola (ve ejná, státní)	I 29048141	DI CZ29048141			
	Datum vystavení	16.07.2025	íslo jednací		
			Smlouva		
	Požadujeme :				
	Termín dodání				
	Zp sob dopravy				
	Zp sob platby				
	Splatnost faktury	21 dn			
Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Na základ uzav ené Rámcové smlouvy objednávám u vás opravu služebního vozidla Š Superb, RZ 1ABC295. Jedná se o vým nu vadné lambdy sondy výfukových plyn , nový SW j motoru, oprava úniku chladící kapaliny chladi e, vým na zoxidovaného idla teplot, vým na mechatroniky a opravu levého p edního blatníku. P edpokládaná cena opravy íní 104000,- K bez DPH. "V p ípad p enesené da ové povinnosti dle § 92e Zákona . 235/2004 Sb., o dani z p ídané hodnoty, uvád jte ve faktu e kód CZ CPA a text - "Da odvede zákazník". Neplátce DPH uveďte text - "Nejsem plátce DPH". Na da ový doklad uvád jte íslo naší objednávky."					
Oprava sl. vozidla Š Superb, RZ 1ABC295	1.00	21	104 000.00	21 840.00	125 840.00
Maximální cena v K					125 840.00
Vystavil(a) Ing. Jan Štamberk Telefon: 224 491 456 E-mail: jan.stamberk@ruk.cuni.cz					

Na faktu e uvád jte íslo objednávky, jinak Vám m že byt faktura vrácena.

P íkazce operace
Ing. Antonín Rezek
editel SBZ UK

Správce rozpo tu
Radomíra Baumannová
ekonom SBZ UK

Za dodavatele:

objednávku akceptujeme.

.....
datum

.....
podpis