

ODBĚRATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

DODAVATEL

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

RS Hradec Králové: 96477
tel.: mobil:
e-mail:

vyřizuje:

Trio s.r.o.
Brněnská 1264, 500 03 Hradec Králové
tel.:
e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:
na vozidle Škoda Fabia Combi

Servis vozidla dle uvedeného rozpočtu.**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ČERVENEC 2025, 31. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná cena dle rozpočtu: 24.400,- Kč + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne - 4. 08. 2025

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	29.07.2025 08:35:43	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	31.07.2025 10:08:57		
Datum ceníku ND	02.07.2025	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - HK-96477		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Kolbenova 1021/9 19000 Praha 9 - Vysočany IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	SKODA FABIA (5J) SD/COMBI (10-14)	Kód barvy výrobce	
Kód modelu		Začátek opravy	29.07.2025
Datum registrace		Konec opravy	31.07.2025
Stav km	99 770 km		

Výbava

Ručně
VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA *

VIN Query

PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ
VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA
VNĚJŠÍ VÝBAVA AUTOMATICKÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ
VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ
VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHRÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ
INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
INTERIÉR VERZE INTERIÉRU ÚPRAVA HLINÍK
INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÁ
INTERIÉR VZADU DĚLENÉ
INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY PLAST
INTERIÉR KLIMATIZACE
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE
MOTOR ALTERNÁTOR 110 A
PODVOZEK 15" SATELLITE
PODVOZEK 6.0J X 15"
PODVOZEK KONTROLA STABILITY

KAROSERIE KOMBI
VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA BOČNÍ SKLA SILNĚ TÓNOVANÁ Z
VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD)
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ
INTERIÉR ODKLÁDACÍ SKŘÍŇKA S OSVĚTLENÍM
INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH
INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S MULTIFUNKČNÍM DISPLEJEM
INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY
INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU
INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘÍDAVNÉ TOPENÍ
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
MOTOR 1595CC 66KW (90)
ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
PODVOZEK ELEKTROHYDRAULICKÝ POSILOVAČ ŘÍZENÍ
PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 256 X 22 MM
PODVOZEK 195/55 R 15

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A	NS 91158	chladič oleje NISSENS (NISSENS, A)	1,00				
A#	GT 05-4070	dolní hadice expanzní nádržky chlazení	1,00				
O#	6R0122051AF	hadice dolní, chladič	1,00				
O#	6R0122101AD	hadice horní, chladič	1,00				

Číslo kalkulace / Číslo schválení

O# 1K0122058L	hadice, chladič oleje	1,00				
A# PG 7.06740.10.0	Doplňovací vodní čerpadlo (okruh chladicí vody) Pierburg (Pierburg, A)	1,00				
O 03L122157R	hadice vstupu radiátoru topení	1,00				
O# 6R0121056J	hadice rozdělovače chladiče	1,00				
O# AC C600	čistič brzd - Čistič brzd	2,00				
O# Chladivo	Chladivo klimatizace - Chladivo klimatizace	70,00				
O# Antifid	Antifid - Nemrznoucí kapalina	4,00				
O+ 3D0260749C	Těsnící kroužek klimatizace - Těsnící kroužek klimatizace	1,00				
O+ 6R0121059A	Vodní hadice - Vodní hadice	1,00				
O+ 4E0260749A	Těsnící kroužek klimatizace - Těsnící kroužek klimatizace	1,00				
O# HE 1 NE010299-021	mlhovka P	1,00				
O 05W30-OEM-VW50700-D4	Motorový olej - 05W30 OEM	4,30				
*	Drobný materiál	1,00				
	Materiál celkem před slevou					
	Sleva					
	Materiál celkem po slevě					

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	M1 17331930	Demontáž a montáž skupina filtru oleje	0,60				
	M1 17335550	Výměna skupina filtru oleje	0,10				
	M1 19701900	Demontáž a montáž chladič motoru	0,70				
	M1 19621901	Výměna dolní hadice expanzní nádržky chlazení	0,30				
	M1 19621902	Výměna hadice dolní, chladič	0,10				
	M1 19621933	Výměna hadice horní, chladič	0,10				
	M1 19621901	Výměna hadice, chladič oleje	0,30				
	E1 19451986	Výměna přídavné vodní čerpadlo	0,50				
	M1 80301950	Výměna hadice vstupu radiátoru topení	0,10				
	M1 19621901	Výměna hadice rozdělovače chladiče	0,30				
+	M1 GtTDIag	Provést Diag	1,00				
+	M2 GtTAntifid	Výměna Antifid	0,80				
+	M2 GtT3D0260749C	Výměna Těsnící kroužek klimatizace	0,10				
+	M2 GtT6R0121059A	Výměna Vodní hadice	0,60				
+	M2 GtT4E0260749A	Výměna Těsnící kroužek klimatizace	0,10				
#	K1 GtT6151R	Výměna mlhovka P	0,60				
#	M2 GtT66050	Vypustit a naplnit klimatizace	1,00				
	K2 50381900	Demontáž a montáž přední čelo	1,90				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	9,20				

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		24343,73
Sleva	0%	0
Cena bez DPH		24343,73
DPH	21%	5112,18



Číslo kalkulace / Číslo schválení



Cena s DPH	29455,91
Zaokrouhlení	0,0
Celkem k úhradě	29455,91