

ODBĚRATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
ráozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

DODAVATEL

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

97777

tel.:

mobil:

e-mail:

vyřizuje:

Reinerova 811/5163 00 Praha 17, Řepy

tel.:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:
na vozidle RZ:

Servis vozidla dle uvedeného rozpočtu**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ČERVENEC - SRPEN '25 31. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná cena dle rozpočtu 14.000,- Kč + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne - 4. 08. 2025

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	31.07.2025 13:52:26	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	01.08.2025 08:27:12		
Datum ceníku ND	01.08.2025	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - PRG-97477		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Kolbenova 1021/9 19000 Praha 9 - Vysočany IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	SKODA FABIA (5J) SD/COMBI (10-14)		
Kód modelu		Kód barvy výrobce	
Datum registrace		Začátek opravy	31.07.2025
Stav km	124 264 km	Konec opravy	01.08.2025

Výbava

VIN Query	
PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ	KAROSERIE KOMBI
VNĚJŠÍ VÝBAVA BOČNÍ SKLA SILNĚ TÓNOVANÁ Z	VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ
VNĚJŠÍ VÝBAVA HALOGEN.SVĚTLOMETY - PRAVOSTRANNÍ ŘÍZENÍ	VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ KONVEXNÍ L
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ KONVEXNÍ P	VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ	VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD)
VNĚJŠÍ VÝBAVA AUTOMATICKÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ	VNĚJŠÍ VÝBAVA STANDARDNÍ VERZE NÁPISU
VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA	VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA MŘÍŽKA PŘEDNÍ S CHROM. VLOŽKOU	VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA
INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S MULTIFUNKČNÍM DISPLEJEM	INTERIÉR VZADU DĚLENÉ
INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU	INTERIÉR VERZE INTERIÉRU ÚPRAVA HLINÍK
INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY	INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY PLAST
INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH	INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÁ
INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC	INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ
INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM	INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘÍDAVNÉ TOPENÍ
INTERIÉR BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKÁNÍ	INTERIÉR ODKLÁDACÍ SKŘÍŇKA S OSVĚTLENÍM
INTERIÉR ELEKTR. OVLÁDÁNÍ OKEN PŘ	INTERIÉR KLIMATIZACE
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE	SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
MOTOR 1595CC 66KW (90)	MOTOR SYSTÉM CHLAZENÍ PALIVA (NAFTA)
MOTOR BATERIE 61 AH	MOTOR ALTERNÁTOR 110 A
ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA	PODVOZEK KONTROLA STABILITY
PODVOZEK stabilizátor PŘ	PODVOZEK 6.0J X 15"
PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 256 X 22 MM	PODVOZEK 15" SATELLITE
PODVOZEK ELEKTROHYDRAULICKÝ POSILOVAČ ŘÍZENÍ	PODVOZEK 195/55 R 15

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/ -	+/ - %	Celkem (Kč)
A#	LM 36324 01	Uložení manuální převodovky LEMFÖRDER (LEMFÖRDER, A)	1,00				

Číslo kalkulace / Číslo schválení

A#	CO 2201255	Výpustní šroub olejové vany CORTECO (CORTECO, A)	1,00				
A#	MF HU7008Z	Olejový filtr MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00				
A#	MF C15008	Vzduchový filtr MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00				
O	6RD407621A	skupina náboj - ložisko P PŘ	1,00				
A#	MF CUK26010	Kabinový filtr s aktivním uhlím MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00				
O	05W30-OEM-VW50700-D4	Motorový olej - 05W30 OEM	4,30				
*		Drobný materiál	1,00				
		Materiál celkem před slevou					
		Sleva					
		Materiál celkem po slevě					

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	M2 01390050	Doplňkové inspekční práce	0,50				
	M1 34411900	Výměna příčka uložení motoru	0,40				
	M2 23245550EM	Výměna vzduchový filtr	0,10				
+	M1 GtT8701	Provést OZON	1,00				
	M1 40671900	Výměna skupina náboj - ložisko P PŘ	1,30				
	M2 85185580	Výměna pylový filtr	0,10				
	M2 01090000	Servisní prohlídka 120 000 km	0,90				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	4,30				

Ostatní

Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
ELIT85	Geometrie kontrola včetně seřízení	1,00				
	Ostatní celkem					

Poznámky

1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		13509,89
Sleva	0%	0
Cena bez DPH		13509,89
DPH	21%	2837,08
Cena s DPH		16346,97
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		16346,97