

**HARMONOGRAM VÝSTAVBY**  
Výměna vysokonapěťové části trafostanice TS6

<b>Činnost</b>	<b>Týden</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>51</b>
Předání staveniště, zahájení prací																			
Manipulace ve smyčce /TS5, TS6, TS7, TS10/ Vypnutí T1, odpojení VN18, VN36 a VN57																			
Demontáže nefunkčního zařízení																			
Demontáže VN zařízení kobek 1 až 4																			
Stavební úpravy																			
Optika, část NN																			
Dodávka a osazení nového VN R6, zdroje 24V, RRK a RKS.E																			
Zapojení VN kabelu, T1, VN R6, zkoušky, vypnutí T2																			
Demontáž zařízení VN kobky 5																			
Zapojení T2																			
Předání staveniště a díla																			

Jedná se o "čistý pracovní čas" - nejsou započítané předpokládané volné týdny (vánoce, svátky atd.)