



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	1775/DO/2025		
Smlouva č.:	ZZS/306/2022		
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	20763157		
Datum vystavení:	31. 7. 2025		
Dodavatel – fakturační adresa: ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927		
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:	31.10.2025 dodavatelsky dopravní oddělení	
OBSAH OBJEDNÁVKY:			
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AH 7071 IČV 122 č. stř.: 55300			
1. Oprava vozidla dle ZL-266/2025			
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	94.000,-		
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru		
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzujeme akceptaci objednávky 1775/DO/2025 ARC vehicles s.r.o. 18.8.2025		

 ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16 155 21 Praha 5 Česká republika IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 221534 ze dne 12.03.2014 u Městského soudu v Praze.	ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA		ZL-266/2025
	Zákazník: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy Korunní 2456/98 101 00 Praha 10 Česká republika IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927		
Kontaktní osoba: Umístění:			
Číslo objednávky: ZZS/306/22 obj. 1775/DO/2025			

Předmět servisu:		Datum přijetí:	01.08.2025
IČV:	122	Datum dokončení:	31.10.2025
Model:	M 519 CDI	SPZ:	7AH 7071
		Rok výroby:	2018
		VIN:	WDB9061531N759321
Stav PHM:	1/1	Počet km:	160 262

Požadavek uživatele / uživatelský popis závady:

Specifikace závady:

- zadní dveře nejdou otevřít zvenku
- nefunkční kamera amb prostoru

Závady z kontroly vozidla:

- Prasklý chladič splain
- Vadná a rozbitá záblesková světla v masce a blatníku
- Proražený levý zadní roh nástavby - bude řešeno jako pojistná událost
- Rozbitá levá zani spodní patka nástavby
- Nefunkční nezávislé topení - zákazník nechce opravovat
- Vadné zadní pracovní světlo - zákazník nechce opravovat

č. položky / název položky	MJ	Počet	Cena/Jed.	Celkem
Obecné servisní opravy	h	6	680,00	4 080,00
Drobný spotřební materiál	x	4	247,00	988,00
Drobný elektroinstalační materiál	x	1	350,00	350,00
A6421402175 Chladič recir. výf. plynů	ks	1	18 056,10	18 056,10
TIONMGRM Pryžový rámeček	ks	1	630,00	630,00
6218MG Pneumatická pružina	ks	2	900,00	1 800,00
LZ6EB2 světlo LINZ6 R65	ks	2	6 420,00	12 840,00
11143-00059 rohová patka spodní	ks	1	2 500,00	2 500,00
CAM 44 Dometic PerfectView	ks	1	19 800,00	19 800,00
D/M vzpěr	h	0,2	990,00	198,00
D/M patky + tmelení	h	3	990,00	2 970,00
D/M pracovního světla	h	1	990,00	990,00
D/M zábleskových světel	h	3,5	990,00	3 465,00
D/M kamery vč. D/M součástí ambulantního prostoru	h	5	990,00	4 950,00

	ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA		ZL-266/2025
	Seřízení zadních dveří h 1 990,00 990,00 Tmel bílý ks 1 500,00 500,00 Tmel černý ks 1 500,00 500,00 Kontrola vozidla h 1 990,00 990,00		

Celkem bez DPH: 76 597,10 Kč

SERVIS:
Datum převzetí: