

ODBĚRATEL

DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

94440

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

Trans Job s.r.o., Praha 10

tel.:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednáваме:
na vozidle RZ:

Servis vozidla dle přiloženého rozpočtu

TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: SRPEN - ZÁŘÍ '25 36. TÝDEN**CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná maximální cena 11.000,- Kč + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne - 4. 0 2025

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů na opravu

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	02.09.2025 11:24:49	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	03.09.2025 15:41:01		
Datum ceníku ND	01.07.2025	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - PRG-94440		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Kolbenova 1021/9 19000 Praha 9 - Vysočany IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI (7H) (12-15)		
Kód modelu		Kód barvy výrobce	
Datum registrace		Začátek opravy	03.09.2025
Stav km	170 820 km	Konec opravy	04.09.2025

Výbava

Ručně PODVOZEK 4X4 *	
VIN Query	
PŘEVODOVKA 6 - STUPŇOVÁ	KAROSERIE DLOUHÝ ROZVOR S BOČNÍMI DVEŘMI P
DODATKOVÁ VÝBAVA MAX.ZATÍŽENÍ PŘED.NÁPRAVY TŘ.5	DODATKOVÁ VÝBAVA ROZSAH ZATÍŽENÍ 4
VNĚJŠÍ VÝBAVA TERMICKÉ ZADNÍ SKLO	VNĚJŠÍ VÝBAVA TERMO SKLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ ASFÉRIČKÉ L	VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
VNĚJŠÍ VÝBAVA INTEGROVANÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ	VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ SVĚTLO S MLHOVÝM SVĚTLEM
INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 2 REPRODUKTORY	INTERIÉR ELEKTR. OVLÁDÁNÍ OKEN PŘ
INTERIÉR VYPÍNÁNÍ AIRGABU SPOLUJEZDCE	INTERIÉR BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKÁNÍ
INTERIÉR OBLOŽENÍ PŘ PODLAHY Z GUMY	INTERIÉR OSVĚTLENÉ PRAH.LIŠTY
INTERIÉR ALARM	INTERIÉR PŘ EL. NASTAV. BEDERNÍ OPĚRKA
INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÁ	INTERIÉR DL SPOLUJEZDCE 2 SEDADLA
INTERIÉR 2.ŘADA JEDNOTL.SEDAD. P	INTERIÉR PÁSY S AKUSTICKÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM
INTERIÉR CENTRÁL.ZAMYKÁNÍ S RADIOVOU FREKVENCÍ	INTERIÉR PŘÍDAVNÉ TOPENÍ
INTERIÉR KLIMATIZACE VPŘEDU / VZADU	SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE	MOTOR 1968CC 103KW (140)
MOTOR ALTERNÁTOR 180 A	MOTOR FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC
MOTOR BATERIE 72 AH	ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
TYPOVÉ OZNAČENÍ 2 DVEŘE BOČNÍ Z PROSKLENÉ	PODVOZEK KRYT NÁBOJE 16"
PODVOZEK ZVÝŠENÁ NOSNOST	PODVOZEK NÁHRAD. KOLO NORMAL
PODVOZEK 6.5JX16"	PODVOZEK KONTROLA STABILITY

Náhradní díly

1) Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A# ET BS0047	Závitová zátka, olejová vana ET ENGINETEAM (ET ENGINETEAM, A)	1,00				

Číslo kalkulace / Číslo schválení 202509000066 /

A# FI OE688	Olejeový filtr FILTRON (FILTRON, A)	1,00				
A# FI AP157/4	Vzduchový filtr FILTRON (FILTRON, A)	1,00				
A# FI PP985	Palivový filtr FILTRON (FILTRON, A)	1,00				
O 4KE498203	manžeta vnější, poloosa L PŘ	1,00				
O 7H0498202A	manžeta vnitřní, poloosa P PŘ	1,00				
A# MF CU2842	Kabinový filtr MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00				
O# BEZ REF. ČÍSLO	čisticí prostředek na motor	3,00				
O 05W30-OEM-VW50700-D4	Motorový olej - 05W30 OEM	7,00				
*	Drobný materiál	1,00				
	Materiál celkem před slevou					
	Sleva					
	Materiál celkem po slevě					

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	M1 40412021	Demontáž a montáž poloosa L PŘ / Demontáž a montáž poloosa P PŘ	1,10				
	M1 40481950	Výměna manžeta vnější, poloosa L PŘ	0,30				
	M1 40471950	Výměna manžeta vnitřní, poloosa P PŘ	0,30				
#	M2 24245550	Výměna vzduchový filtr	0,10				
#	M2 20345550	Výměna palivový filtr	0,20				
#	M2 85185550	Výměna pylový filtr	0,10				
	M2 01090015	Servisní prohlídka 160 000 km	0,90				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	3,00				

Poznámky

1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		10949,05
Sleva	0%	0
Cena bez DPH		10949,05
DPH	21%	2299,30
Cena s DPH		13248,35
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		13248,35