

OBJEDNÁVKA**DODAVATEL****JAVERA servis s.r.o.****Sušilova 890/75
68001 Boskovice
Česko**

IČO 05358604

DIČ CZ05358604

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	DATUM	VYŘIZUJE	TELEFON	E-MAIL
OBJ-00199-2025-144	12.09.2025	xxxxxxx xxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY****Název objednávky:** BH Kuničky 42 - oprava čerpadla a elektroinstalce

Výkop mezi šachtou a přístavkem s tlakovou nádobou a uložení nové přívodní kabeláže pro motor a vodostní sondy

uložené vše v samostatném v kabelovém krku. Zhoršený izolační stav stávajícího přívodní kabelu už je téměř nevyhovující a bez funkčního přívodního kabelu nelze provozovat čerpadlo. Odstranila by se tím i stávající závada,

která je zvlhlý rozvaděč umístěný ve studni, který je nyní primární příčinou nefunkčnosti systému. Navrhovanými úpravami by ve studni zůstali pouze vodotěsné kabelové sváry a elektro výstroj by byla přesunu do suchého rozvaděče v přístavku.

Stávající proudový chránič, který je umístěn před třemi fakturačními elektroměry je v rozporu se stávajícími připojovacími podmínkami vlastníka distribuční sítě EG.D. Výpadky toho proudového chrániče způsobuje zapojení



vnitřní instalace v síti TT (zem vlastní - není úplně v nejlepší kondici, jestli nějakou má). Díky navrhovaným úpravám

by došlo ke změně sítě TT na TN-C-S a umístění nových proudových chráničů do měřené části, přičemž každé odběné místo by mělo svůj. "Horní" byt u tohoto rozvaděče v podomítkovém provedení je nutné na tento rozvaděč

umístit nástěnný a doplnit proudový chránič. Co se rozvaděče společné spotřeby týče, tam by se měnili jističe (původní jsou bakelitové) a ty by se umístili do pod kryt jističů v neplombované části elektroměrového rozvaděče -

stávající stav a na všechny okruhy mimo čerpadla by se umístil proudový chránič. Čerpadlo má proudový chránič svůj, ale kabel k němu vedoucí nelze osadit proudovým chráničem vzhledem k nedostatku žil v kabelu.

Rozvaděč

pro spodní patro by byl osazen větším do kterého by se taky umístil proudový chránič. Tento rozvaděč je také umístěn

v neplombované části elektroměrového rozvaděče. Je možné, že se bude muset nahlásit rozplombování elektroměrů z důvodu poruchy, budeme se snažit do plombované části vůbec nezasahovat, ale může se to stát - jediné co by to sebou neslo je nutnost přítomnosti někoho z domu, aby pustil technika z EG.D na zaplombování, protože elektroměrový rozvaděč není volně přístupný.

Termín plnění objednávky:	12.09.2025
Místo plnění:	LS Černá Hora, Kuničky 42
Cena bez DPH:	66 376,53 CZK
Na fakturu uvádějte číslo objednávky:	OBJ-00199-2025-144

Schválil dne: 12.09.2025

XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za Lesy České republiky, s.p. pečetěno: