

**OBJEDNÁVKA**

| | |
|--|---|
| Objednávka č.: | 1876/DO/2025 |
| Smlouva č.: | ZZS/306/2022 |
| Zveřejněná v registru smluv pod ID: | 20763157 |
| Datum vystavení: | 12. 8. 2025 |
| Dodavatel – fakturační adresa: ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5 | Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 |
| Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609 | Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927 |
| Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8 | Dodací lhůta: 31.12.2025 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail: |
| OBSAH OBJEDNÁVKY: | |
| Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AH 6921 IČV 133 č. stř.: 55300 | |
| 1. Oprava vozidla dle ZL-331/2025 | |
| Předpokládaná cena celkem včetně DPH: | 82.000,- |
| U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky. | Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru |
| Potvrzení objednávky dodavatelem: | Potvrzujeme akceptaci objednávky 1876/DO/2025 ARC vehicles s.r.o. 12.9.2025 |



ARC vehicles s.r.o.

Strojírenská 259/16
155 21 Praha 5
Česká republika

IČ: 02675609
DIČ: CZ02675609

Dodavatel je registrován pod spisovou
značkou C 221534 ze dne 12.03.2014 u
Městského soudu v Praze.

ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA

ZL-331/2025

Zákazník:

Zdravotnická záchraná služba hlavního města
Prahy

Korunní 2456/98
101 00 Praha 10
Česká republika
IČ: 00638927

DIČ: CZ00638927

Kontaktní osoba:

Umístění:

Číslo objednávky: ZZS/306/2025 obj. 1876/DO/2025

Předmět servisu:

IČV:

133

Model:

M 519 CDI

Datum přijetí:

12.08.2025

Datum dokončení:

31.12.2025

SPZ:

7AH 6921

Rok výroby:

2018

VIN:

WDB9061531N758228

Stav PHM:

1/1

Počet km:

132 326

Požadavek uživatele / uživatelský popis závady:

Specifikace závady:

- při jízdě zhasla palubní deska
- únik oleje z motoru okolo olejové vany
- provedení olejového servisu motoru
- výměna brzd

| č. položky / název položky | MJ | Počet | Cena/Jed. | Celkem |
|---|----|-------|-----------|-----------|
| Odborný servis - podvozek, motor, kabina | h | 11,5 | 1 447,00 | 16 640,50 |
| A9069003403 řídící jednotka VST | ks | 1 | 16 814,60 | 16 814,60 |
| A00090500390102 programovací klíček | ks | 1 | 9 091,30 | 9 091,30 |
| A9068300318 Prachový filtr MB 519 CDI | ks | 1 | 705,40 | 705,40 |
| C089010810 Benzínový čistič | ks | 2 | 69,40 | 138,80 |
| A0064204520 Brzdové destičky zadní MB 519 CDI | ks | 1 | 3 304,80 | 3 304,80 |
| A9079057103 Brzdové čidlo zadní MB 519 CDI | ks | 2 | 233,70 | 467,40 |
| A907423010007 Brzdový kotouč | ks | 2 | 2 793,00 | 5 586,00 |
| A90690585000041 Klíček | ks | 1 | 8 103,10 | 8 103,10 |
| A990989240010 těsnící prostředek | ks | 1 | 493,70 | 493,70 |
| N007603014106 těsnící kroužek | ks | 1 | 36,60 | 36,60 |
| A6421800009 Olejový filtr | ks | 1 | 629,50 | 629,50 |
| O0009894804 FDEE olej motorový 5W30 | l | 12,5 | 249,00 | 3 112,50 |
| A9069900601 šestihr. šroub s přírubou | ks | 4 | 37,70 | 150,80 |
| N000000001115 šroub torx | ks | 14 | 17,70 | 247,80 |
| A0209902501 šroub | ks | 4 | 111,50 | 446,00 |
| A0004280000 držák trysky | ks | 1 | 50,20 | 50,20 |
| A0004280100 pružina rozpínací | ks | 1 | 79,80 | 79,80 |
| A111997033065 uzávěr | ks | 1 | 95,80 | 95,80 |



ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA

ZL-331/2025

N910105014010

šroub kola

ks 12

47,40

568,80

Celkem bez DPH:

66 763,40 Kč