

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3  
Zastoupená: plk. Ing. Martinem Svitákem, ředitelem HZS Jihočeského kraje  
IČO: 708 82 835  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 125 135 881/0710  
(dále jen „objednatel“)

a

**ZKM CB s.r.o.**

Sídlo: Pražská 193, 373 67 Borek  
Zastoupené: Michálem Mizerou, jednatelem  
IČO: 260 46 440  
DIČ: CZ26046440  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11020  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 27-6726230267/0100  
Kontaktní osoba:   
Tel./mail:   
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, společně dále též „smluvní strany“) uzavírají následující

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo,**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 14. 11. 2022 smlouvu o dílo č. PSM/510/2022 (dále jen jako „smlouva“) jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v servisní činnosti prověřkově technického charakteru na zařízeních uvedených v čl. II. smlouvy (dále jen souhrnně jako „dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně některých podmínek smlouvy (zejména rozsah díla a s tím související cena díla a kontaktní údaj zástupce zhotovitele a nové sídlo zhotovitele), a proto v souladu s čl. XI. smlouvy uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“).

**II.****Předmět dodatku č. 1**

- a. Smluvní strany se dohodly, že původní článek II. smlouvy se na základě tohoto dodatku č. 1 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, a to **servisní činnost prověřkově technického charakteru na zařízeních:**

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>plynové kotle kondenzační Bosch GC8300iW 40R23</b>          | <b>4 ks</b> |
| <b>plynové kotle kondenzační Bosch GC9000iW 40R23</b>          | <b>2 ks</b> |
| <b>plynové kotle kondenzační Junkers Cerapur Maxx ZBR100-3</b> | <b>3 ks</b> |
| <b>plynové kotle stacionární Bosch Condensss GC 7000 WP</b>    | <b>2 ks</b> |
| <b>plynové kotle kondenzační Wolf CGB-100CE 23</b>             | <b>2 ks</b> |

Místo provedení díla je: sídlo objednatele na adrese Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice. Součástí plnění zhotovitele je provedení všech předepsaných úkonů – vyčištění, seřízení a odzkoušení funkčnosti výše uvedených zařízení a vyzkoušení technologické části díla.

- b. Smluvní strany se dohodly, že původní článek IV. smlouvy se na základě tohoto dodatku č. 1 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedené předsezonní servisní prohlídky je stanovena dohodou následovně v cenách bez DPH 21%:

|                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>kotle kondenzační Bosch GC8300iW 40R23</b>          | <b>4 ks á 2.100,- Kč</b> |
| <b>kotle kondenzační Bosch GC9000iW 40R23</b>          | <b>2 ks á 2.100,- Kč</b> |
| <b>kotle kondenzační Bosch GC7000 WP100</b>            | <b>2 ks á 3.100,- Kč</b> |
| <b>kotle kondenzační Junkers Cerapur Maxx ZBR100-3</b> | <b>3 ks á 3.100,- Kč</b> |
| <b>kotle kondenzační Wolf CGB-100CE 23</b>             | <b>2 ks á 3.300,- Kč</b> |

K uvedeným cenám mohou být účtovány spotřebované náhradní díly a materiál dle pověřeným zástupcem objednatele potvrzeného montážního listu, včetně montáže v cenách dle ceníku zhotovitele platného v době opravy.

- c. Smluvní strany se dohodly, že původní kontaktní údaje zástupců zhotovitele uvedené v článku VIII. smlouvy se na základě tohoto dodatku č. 1 ruší a nahrazují se následujícím zněním:

Zástupci zhotovitele:



### III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Na tento dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv („zákon o registru smluv“). Smluvní strany si ujednávají, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel způsobem a ve lhůtách vyplývajících z tohoto zákona.
3. V záležitostech tímto dodatkem č. 1 výslovně neupravených se postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo omylu, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 obsahuje 1 aktualizovanou přílohu: Podmínky výrobce a rozsah provádění servisní činnosti zhotovitele.

V Českých Budějovicích dne 19 -09- 2025

Za objednatele

Za zhotovitele

16 -09- 2025



plk. Ing. Martin Sviták  
ředitel HZS Jihočeského kraje

ZKM CB s.r.o.  
Michal Mizera, jednatel

**ZKM CB s.r.o., Pražská 193, 373 67 Borek**  
[www.zkmcb.cz](http://www.zkmcb.cz)**Příloha č. 1 dodatku č.1:****Prověřkově technické úkony – náplň servisní prohlídky:**

- čištění a údržba trysek, hořáku, odpadního prostoru kotle, odvodu spalin, elektroinstalace
- seřízení startovacího a provozního tlaku plynu na tryskách
- kontrola plynové armatury, regulačních, pojistných a blokačních prvků
- kontrola těsnosti plynového vedení na agregátu, kontrola spotřeby plynu
- kontrola tlaku voda v topném systému a expanzní nádoby kotle
- kontrola odvodu kondenzátu
- kontrola hořčíkové anody v zásobníku TUV

**Podmínky výrobce pro provoz zařízení :**

- před uvedením kotle do provozu musí být prostor řádně uklizen
- nasávaný prach může zapříčinit zanesení výměníku a poškození hořáku
- při úklidových pracích vždy vypínat kotel – používat vysavač
- nikdy nedoplňovat horký kotel studenou vodou, prudkým ochlazením může dojít k poškození výměníku kotle
- důležité pokyny pro uživatele jsou obsaženy v návodech na obsluhu spotřebičů
- návod na instalaci, montáž a obsluhu je součástí dodávky každého spotřebiče

**Hlášení závad :** telefonicky  
e-mailem

V Českých Budějovicích:

Vyhotovil  
jednatel