

ODBĚRATEL**ČESKÝ ROZHLAS**

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

DODAVATEL

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

97277

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

Autoservis NOVOS s.r.o., Rochlická 35, 463 11 Liberec

tel.:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:
na vozidle RZ:

Servis vozidla dle uvedeného rozpočtu**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ZÁŘÍ '25 38. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná cena dle rozpočtu 26.900,- Kč + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne 17. 09. 2025

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů na opravu

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	15.09.2025 08:39:24	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	16.09.2025 13:22:15		
Datum ceníku ND	02.09.2025	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - LI-97277		

Zákazník

Společnost LKQ CZ s.r.o.
Adresa Kolbenova 1021/9
19000 Praha 9 - Vysočany
IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič
Majitel Český rozhlas
Vinohradská 1409/12
12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	SKODA OCTAVIA (5/NE) 5D/COMBI(13-17)	Kód barvy výrobce	
Kód modelu		Začátek opravy	15.09.2025
Datum registrace		Konec opravy	19.09.2025
Stav km	175 877 km		

Výbava

Ručně SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE POHYBLIVÝ INTERVAL *	
VIN Query	
POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY TEMPOMAT	POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY BEZ PŘEDNÍ KAMERY
PŘEVODOVKA 6 - STUPŇOVÁ	KAROSERIE KOMBI
DODATKOVÁ VÝBAVA ATERMICKÁ SKLA BOČNÍ A ZADNÍ	DODATKOVÁ VÝBAVA TYPOVÉ OZNAČENÍ
DODATKOVÁ VÝBAVA PROVEDENÍ	DODATKOVÁ VÝBAVA BAREVNÉ ČALOUNĚNÍ
DODATKOVÁ VÝBAVA PŘEDNÍ NÁPRAVA	DODATKOVÁ VÝBAVA ZDVIH PRUŽINY 06
DODATKOVÁ VÝBAVA ROZSAH ZATÍŽENÍ 8	VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA
VNĚJŠÍ VÝBAVA STŘEŠNÍ ANTÉNA	VNĚJŠÍ VÝBAVA BEZ OTVORU VE STŘEŠE
VNĚJŠÍ VÝBAVA XENONOVÉ SMĚROVÉ SVĚTLOMETY	VNĚJŠÍ VÝBAVA SVĚTLA PRO DENNÍ SVÍCENÍ LEDNA LED
VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD)	VNĚJŠÍ VÝBAVA AUTOMATICKÁ DENNÍ SVĚTLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA DEŠŤOVÝ SENZOR	VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ
VNĚJŠÍ VÝBAVA OSTŘIKOVAČ SVĚTLOMETŮ	VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVKY S INTEGROVANÝM LED DENNÍM SVÍCENÍM
VNĚJŠÍ VÝBAVA TÓNOVANÁ SKLA	VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ
VNĚJŠÍ VÝBAVA S KRYTEM V BARVĚ (OPATŘENO ZÁKLAD.)	INTERIÉR KLIMATIZACE
INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA Z	INTERIÉR ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA POD SEDADLEM
INTERIÉR VZADU DĚLENÉ OPĚRADLO	INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU
INTERIÉR PÁSY S AKUSTICKÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM	INTERIÉR PŘÍDAVNÉ TOPENÍ
INTERIÉR FREON R134A	INTERIÉR PÁSY PŘ. S ELEKTR. NASTAVENÍM
INTERIÉR OTVÍRÁNÍ NÁKLAD. PROSTORU, OPĚRADLO Z	INTERIÉR PŘ. VYHŘÍV.
INTERIÉR SYSTÉM ISOFIX	INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ
INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ	INTERIÉR AIRBAG KOLENOVÝ
INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY	INTERIÉR VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO ZACLOUITELNÉ
INTERIÉR AUTORÁDIO/CD	INTERIÉR CENTRÁL.ZAMYKÁNÍ S RÁDIOVOU FREKVENCÍ
INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S POČÍTADLEM KM	INTERIÉR ELEKTR. OVLÁDÁNÍ OKEN PŘ/Z
INTERIÉR VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO DVEŘE PŘEDNÍ	INTERIÉR ELEKTRICKÉ OTVÍRÁNÍ VÍKA MOTORU/ZADNÍHO VÍKA
INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY KŮŽE	INTERIÉR KOŽENÁ RUKOJEŤ RUČNÍ BRZDY
INTERIÉR SADA "NEKUŘÁK"	INTERIÉR KOŽENÝ VOLANT

Číslo kalkulace / Číslo schválení

INTERIÉR STANDARDNÍ AKUSTICKÝ PAKET	INTERIÉR TYP ZADNÍ PODLAHY (VERZE 4)
INTERIÉR SCHRÁNKA KUFRU	INTERIÉR ELEKTRONICKÝ IMOBILIZÉR
INTERIÉR PŘÍDAVNÉ OSVĚTLENÍ INTERIÉRU	INTERIÉR 3 OPĚRKY HLAVY Z
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM	MOTOR BATERIE 68 AH
MOTOR SYSTÉM STOP & START	MOTOR ALTERNÁTOR 140 A
MOTOR 1598CC 77KW (105)	MOTOR NORMA EU5
MOTOR DIESEL STEJNÝ NEBO VYŠŠÍ NEŽ 100KW	ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
TYPOVÉ OZNAČENÍ ODLIŠENÍ TYPU: 3W0	PODVOZEK 205/55 R 16.. V
PODVOZEK ALU 6.5JX16" MINORIS	PODVOZEK NÁHRAD. KOLO NORMAL
PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE Z 272 X 10 MM	PODVOZEK POSILOVAČ ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM
PODVOZEK ZAD. NEZÁVISLÝ	PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 288 X 25 MM
PODVOZEK KONTROLA STABILITY	PODVOZEK 4X4

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A#	IN 530066510	Sada rozvodového řemene INA (INA, A)	1,00				
O#	D 176501A1	těsnění olejové vany	1,00				
A#	MF HU7020Z	Olejový filtr MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00				
A	CT CT1218	Rozvodový řemen CONTINENTAL (CONTINENTAL, A)	1,00				
A#	MF C30005	vzduchový filtr MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00				
A#	MF PU8028	Palivový filtr MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00				
A#	SK VKPC81278	Elektrická vodní pumpa SKF (SKF, A)	1,00				
O#	1	Chladicí kapalina -	4,50				
O	04L260849AB	řemen pomocných agregátů	1,00				
A#	MF CUK26009	Kabinový filtr s aktivním uhlím MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00				
O	05W30-OEM-VW50700-D4	Motorový olej - 05W30 OEM	4,60				
A#	EL 567.640	Výpustní šroub, olejová vana ELRING (ELRING, A)	1,00				
O#	G065175A2	olej mezinápravová spojka Z	1,00				
O#	DOT4-OEM-50114	brzdová kapalina	1,15				
*		Drobný materiál	1,00				
		Materiál celkem před slevou					
		Sleva					
		Materiál celkem po slevě					

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	M2 30010750	Odvzdušnění spojkového okruhu	0,20				
	M2 10611980	Demontáž a montáž přední víko motoru	1,20				
	M2 15271930	Výměna ložisko napínáku rozvod. řemene	3,10				
	M2 17221980	Výměna řemen olejového čerpadla	0,10				
	M2 19501930	Výměna vodní čerpadlo	0,80				
+	M1 GtT1	Provést Zkušební jízda	0,50				
+	M2 GtT2	Kontrola Diagnostika	0,50				
+	M2 GtT3	Kontrola ME	1,00				
+	M2 GtT2	Kontrola STK	1,00				
+	M2 GtT2	Čištění Mytí motoru a součástí	1,00				
+	M2 GtT1	Výměna Chladicí kapalina	0,10				
	E2 01500050EM	Kontrola Diagnóza	0,30				
	M2 23245550	Výměna Serv. prohlídka vzduchový filtr	0,10				
	M2 20345550	Výměna Serv. prohlídka palivový filtr	0,30				
	M2 01575550	Výměna serv. prohlídka Haldex spojky	0,40				
	M2 85185550	Výměna Serv. prohlídka pylový filtr	0,20				
	M2 01400050	Výměna Serv. prohlídka brzdy	0,30				
	M2 01090000	Servisní interval každých 30.000 km	0,90				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	12,00				

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Ostatní

Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
ELIT315	Zařízení STK a základní kontrola (bez opravy a materiálu)	1,00				
Ostatní celkem						

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		26820,15
Sleva	0%	0
Cena bez DPH		26820,15
DPH	21%	5632,23
Cena s DPH		32452,38
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		32452,38