

ODBĚRATEL

DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
ráozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

97777
tel.: mobil:
e-mail:

vyřizuje:

Reinerova 811/5163 00 Praha 17, Řepy
tel.:
e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:
na vozidle RZ:

Servis vozidla dle uvedeného rozpočtu**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ZÁŘÍ '25 38. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná cena dle rozpočtu **21.000,- Kč + 21 % DPH**

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne 22. 09.

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů na opravu

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	19.09.2025 10:06:32	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	19.09.2025 10:22:47		
Datum ceníku ND	02.09.2025	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - PRG-97477		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Kolbenova 1021/9 19000 Praha 9 - Vysočany IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	SKODA FABIA (5J) 5D/COMBI (10-14)	Kód barvy výrobce	
Kód modelu		Začátek opravy	16.09.2025
Datum registrace		Konec opravy	19.09.2025
Stav km	124 540 km		

Výbava

VIN Query	
PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ	KAROSERIE KOMBI
VNĚJŠÍ VÝBAVA STANDARDNÍ VERZE NÁPISU	VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD)
VNĚJŠÍ VÝBAVA AUTOMATICKÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ	VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA	VNĚJŠÍ VÝBAVA HALOGEN.SVĚTLOMETY - PRAVOSTRANNÍ ŘÍZENÍ
VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA	VNĚJŠÍ VÝBAVA MŘÍŽKA PŘEDNÍ S CHROM. VLOŽKOU
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ KONVEXNÍ L	VNĚJŠÍ VÝBAVA BOČNÍ SKLA SILNĚ TÓNOVANÁ Z
VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ	VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ KONVEXNÍ P	VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHRÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
INTERIÉR VZADU DĚLENÉ	INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU
INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S MULTIFUNKČNÍM DISPLEJEM	INTERIÉR VERZE INTERIÉRU ÚPRAVA HLINÍK
INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÁ	INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY PLAST
INTERIÉR BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKÁNÍ	INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY
INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC	INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ
INTERIÉR ODKLÁDACÍ SKŘÍŇKA S OSVĚTLENÍM	INTERIÉR ELEKTR. OVLÁDÁNÍ OKEN PŘ
INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH	INTERIÉR KLIMATIZACE
INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM	INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘÍDAVNÉ TOPENÍ
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE	SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
MOTOR SYSTÉM CHLAZENÍ PALIVA (NAFTA)	MOTOR 1595CC 66KW (90)
MOTOR BATERIE 61 AH	MOTOR ALTERNÁTOR 110 A
ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA	PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 256 X 22 MM
PODVOZEK stabilizátor PŘ	PODVOZEK 6.0J X 15"
PODVOZEK 195/55 R 15	PODVOZEK 15" SATELLITE
PODVOZEK ELEKTROHYDRAULICKÝ POSILOVAČ ŘÍZENÍ	PODVOZEK KONTROLA STABILITY

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
O	03P131521E	výfukové potrubí	1,00				

Číslo kalkulace / Číslo schválení

A# PG 7.09720.01.0	EGR ventil Pierburg (Pierburg, A)	1,00				
O# 03L131547N	těsnění chladiče AGR	4,00				
O 03L131521Q	výstupní potrubí AGR ventilu	1,00				
O 04L131547S	těsnění výstupního potrubí chladiče AGR	1,00				
*	Drobný materiál	1,00				
	Materiál celkem před slevou					
	Sleva					
	Materiál celkem po slevě					

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	M1 26741930	Demontáž a montáž katalyzátor - filtr částic	2,90				
	M1 26431994	Výměna chladič spalín AGR	1,60				
	M1 26471931EM	Výměna těsnění chladiče AGR	0,20				
+	M1 GtTT602	Provést TEST BRZD	1,00				
+	M1 GtTT901	Provést MĚŘENÍ EMISÍ DIESEL	1,00				
+	M1 GtT1010	Provést poplatek STK	1,00				
+	M1 GtTTT200	Provést TEST TLUMIČŮ	1,00				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	8,70				

Ostatní

Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
ELIT52	Diagnostika	1,00				
ELIT85	Geometrie kontrola včetně seřízení	1,00				
ELIT315	Zařízení STK a základní kontrola (bez opravy a materiálu)	1,00				
	Ostatní celkem					

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		20789,53
Sleva	0%	0
Cena bez DPH		20789,53
DPH	21%	4365,80
Cena s DPH		25155,33
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		25155,33