

Fotodokumentace k ZL34 – Likvidace ŽB stěny v 1.NP

Řezání stěnovou diamantovou pilou na menší kusy, které se následně ručně přenášely mimo budovu k likvidaci

