

Cenová nabídka 617-25		ARYKA IN-WEST a.s. 		
oprava výměnou vadných prvků kamerového systému				
Hřbitov Olšany				
Cenový rozpočet				
Popis položky		cena dodávka	počet	cena celkem bez DPH
vadný radiový spoj Olšanský - Ruský hřbitov				
Kompletní radiový spoj 1x GbE LAN, 802.11ad/ay, 11°, 60GHz, 5GHz záloha, dosah 1km pro PtP, PoE+ 802.3af/at, RouterOS L4				
Instalace a konfigurace radiového spoje				
doprava a režijní náklady				
Sloup 6 IX/10b - vadný datový switch a zdroj (pravděpodobné poškození přepětím)				
Průmyslový switch LAN-RING, 2x SFP slot, 1x GE port, 4x FE port, PoE/PoE+				
SFP modul WDM 1000BASE-BX (2G) 20/2km SM/MM, SC konektor				
napájecí zdroj 48VDC/5A, průmyslové provedení				
Instalace a konfigurace switchu a zdroje				
doprava a režijní náklady				
Sloup KS3 poškozený napájecí zdroj (pravděpodobné poškození přepětím)				
napájecí zdroj 48VDC/5A, průmyslové provedení				
Instalace a konfigurace switchu a zdroje				
doprava a režijní náklady				
Vadná kamera 28 (video zařízení VI-10c) nezobrazuje obraz				
Venkovní IP kamera 5Mpix (2880x1620) až 30sn/s, 1/2.7" CMOS, F1.6, LightHunter: citlivost 0,002lux v barvě, H.265, 5x motorzoom s AF: 2.7-13.5mm (106.3°-32.5°), integrovaný mikrofón, Audio IN(1)/OUT(1), Alarm IN(1)/OUT(1), PoE 802.3af, Ultra Motion Detection (UMD) a Smart Intrusion Prevention (SIP) s možností upřesnění barvy hledané osoby/vozidla, počítání lidí, ochrana perimetru, 130dB hardwarové WDR s technologií ASM, koridor formát 9:16, Smart IR přísvit do 60 m (850nm), slot pro SD kartu do kapacity až 512GB, kvalitní kovové provedení, krytí IP67, antivandal IK10, integrovaná instalační krabice				
Instalace a konfigurace switchu a zdroje				
doprava a režijní náklady				
Cena celkem bez DPH				80 528 Kč

Nabídka je platná 2 měsíce od vytvoření nabídky.

Nabídku vypracoval dne 05.10.2025

ARYKA IN-WEST a.s.
Mobil:
Email: