

PROTOKOL O OPRAVĚ č. 32500849

Strana 1/1

Vaše objednávka č. 25/2654/OTO/Na
ze dne: 18.09.2025
Technik:
Typ záruky: Mimo záruku

Odběratel:
Fakultní nemocnice Plzeň
Edvarda Beneše 1128/13
301 00 Plzeň Jižní Předměstí, ČR
IČO: 00669806
DIČ: CZ00669806

Příjemce:
Fakultní nemocnice Plzeň
Edvarda Beneše 1128/13
301 00 Plzeň Jižní Předměstí, ČR

Pol.	Kat.č. / Popis / Výrobce	Sériové číslo / Lot	Inventární číslo	Kusů
1	USP-GN49N0A/WR SAMSUNG MEDISON 4-9 MHz širokopásmová intrakavitární sonda (EVN4-9); SAMSUNG MEDISON CO.,LTD.	K0E8M3GKC00026R		1
2	USS-HS4NL3B/WR SAMSUNG MEDISON HS40 V1.01 - digitální barevný ultrazvukový přístroj; SAMSUNG MEDISON CO.,LTD.	S1AJM3HKB00103M		1

Požadavek zákazníka:

oprava sondy

Popis závady:

Oprava sondy

Popis provedené práce:

Výměna neopravitelně mechanicky poškozené UZ sondy za novou.

Spotřebované náhradní díly, materiál a práce:

Pol.	Kat.č. / Popis	Ks	Cena/kus	Sleva %	Cena bez DPH	DPH
1	USP-E049N0C/WR SAMSUNG MEDISON 4-9MHz širokopásmová intrakavitární sonda (ER4-9)	1	84 500,00	3,0%	81 965,00	21
2	přepravné přepravné a balné	1	210,00		210,00	21

Cena opravy (bez DPH):

82 175,00 Kč

Poznámky:

Záruka dle CN. (SN: K0ZMM3GX200069L)

Chyba odstraněna: ANO

Datum:

06.10.2025

Potvrzení opravy:

Provedena kontrola

funkčnosti a bezpečnosti: ANO

Technik:

(razítko a podpis)

Prosíme o zaslání potvrzeného protokolu zpět na naši adresu. Děkuje