

Soupis prací

Oprava systému PZTS - EZS v lokalitě budova ST Kladno

Název	Sazba za jednotku	MJ	Množství	Cena celkem
Ústředna až 48 zón a 8 grup v krytu bez klávesnice, s komunikátorem a zdrojem		ks	1	- Kč
LCD klávesnice pro ústředny GD		ks	2	- Kč
MG kontakt povrchový plastový s kolmo vyvedenými vodiči délky 3m		ks	1	- Kč
PIR detektor s dosahem 12 m		ks	8	- Kč
Duální detektor s dosahem 15m		ks	4	- Kč
Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem a akumulátorem		ks	1	- Kč
Modul RP 432 EP		ks	1	- Kč
Smyčkový modul 8EZ		ks	3	- Kč
Modul PSTN		ks	4	- Kč
Modul 4LG		ks	1	- Kč
Přepojovací krabice		ks	3	- Kč
Instalační materiál pro instalaci EZS ústředny s integrací do diagnostické ústředny		ks	1	- Kč
Box pro jeden systémový modul a rozšiřující kartu		ks	3	- Kč
Demontáž ústředny konvenční do 48 smyček		ks	1	- Kč
Montáž ústředny konvenční do 48 smyček		ks	1	- Kč
Demontáž příslušenství pro zabezpečovací zařízení klávesnice (tabla)		ks	1	- Kč
Montáž příslušenství pro EZS klávesnice (tabla)		ks	1	- Kč
Montáž příslušenství pro EZS oživení a nastavení systému EZS		ks	1	- Kč
Montáž prvku (čidlo, snímač, siréna) pro EZS		ks	1	- Kč
Připojení na pult CO		ks	1	- Kč
Zařízení EZS odzkoušení v rozsahu 1 ústředny		ks	1	- Kč
Zařízení EZS vyhotovení protokolu o funkční zkoušce		ks	1	- Kč
Práce technika		hod	38	- Kč
Dopravné		km	102	- Kč
CELKEM				137 000,00 Kč