

DÍLČÍ SMLOUVA Č. 27 NA OPRAVU VOZIDLA PO HAVÁRII
k rámcové dohodě na poskytování služeb s jedním účastníkem ze dne 12. 1. 2023

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapisuje se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

zastoupený:

IČ 45245053, DIČ CZ45245053

bankovní spojení:

zástupce pro věcná jednání

tel.:

e-mail:

(dále jen jako „objednatel“)

a

LKQ CZ s.r.o.

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 339418

se sídlem Ocelářská 891/16, Vysočany, PSČ 190 00 Praha 9

IČO: 247 87 426, DIČ: CZ24787426

zastoupená:

bankovní spojení:

zástupce pro věcná jednání:

tel.:

e-mail:

(dále jen jako „poskytovatel“)

1. uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. a § 2586 a násl. a § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu s článkem II. rámcové dohody o poskytování služeb s jedním účastníkem ze dne 12. 1. 2023 (dále jen „rámcová dohoda“) tuto dílčí smlouvu o poskytování služeb (dále jen jako „smlouva“)

I. Předmět smlouvy

2. Předmětem této smlouvy je povinnost poskytovatele na svůj náklad a nebezpečí poskytovat objednateli dle podmínek dále stanovených v této smlouvě následující služby: **oprava motorového vozidla Škoda Yeti RZ:** [redacted] **konkrétně oprava po havárii nahlášené jako pojistná událost na pojišťovnu ČPP a je vedena pod číslem PU [redacted] – zadní část vozidla**, blíže specifikované v příloze této smlouvy (dále také jen „specifikace služeb“), a povinnost objednatel služby převzít a zaplatit objednateli cenu dle této smlouvy.
3. V případě, že je poskytovatel dle specifikace služeb v rámci své povinnosti poskytovat služby povinen dodat objednateli jakékoliv zboží, je řádné dodání tohoto zboží považováno za součást poskytování služeb, bez jehož dodání není možné služby považovat za řádně poskytnuté. Hodnota takového zboží, jakož i náklady na jeho dodání, jsou zahrnuty v ceně za služby.
4. Poskytovatel je povinen objednateli služby poskytnout včetně veškeré dokumentace, která je nezbytná k tomu, aby služby mohly sloužit svému účelu.

II. Místo a doba plnění

1. Pokud se smluvní strany nedohodly písemně jinak, místem poskytování služeb je autoservis **NOVOS s.r.o., Rochlická 35, 463 11, Liberec.**
2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout služby v místě plnění na vlastní náklad nejpozději do **3 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy.** Na přesném datu započetí poskytování služeb a na způsobu jejich poskytování je poskytovatel povinen se předem písemně dohodnout s objednatelem.

III. Cena a platební podmínky

1. Cena služeb je stanovena v souladu s rámcovou dohodou a za plnění dle této smlouvy nepřekročí **58 000,- Kč bez DPH.** Předpokládaná cena služeb v době uzavření této smlouvy činí dle rozpočtu opravy **54 323,29,- Kč bez DPH,** přičemž výsledná cena může být ovlivněna na základě skutečností vzniklých v průběhu plnění smlouvy (např. dodatečné poskytnutí nutných služeb či náhradních dílů). K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. Způsob výpočtu ceny služeb je uveden v příloze této smlouvy. Způsob výpočtu ceny je stanoven přílohou této smlouvy a je v souladu s cenami stanovenými rámcovou dohodou.
2. Celková cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje veškeré náklady poskytovatele související s poskytováním služeb dle této smlouvy (např. doprava do místa plnění, navrácení místa poskytování služeb do původního stavu, náklady na likvidaci vzniklých odpadů a další náklady nezbytné k řádnému poskytování služeb).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí rámcovou dohodou, pokud si smluvní strany v této smlouvě nedohodly jinak.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a poskytovatel jeden.
5. Tato smlouva včetně jejích příloh a případných změn bude uveřejněna objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Tento odstavec je samostatnou dohodou smluvních stran oddělitelnou od ostatních ustanovení rámcové dohody.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je její:
Příloha č. 1 – Protokol o poskytnutí služeb;
Příloha č. 2 - Rozpočet ceny opravy.

Digitálně podepsal		Digitálně podepsal	
V Praze dne	17.10.2025 11:18	V Praze dne	Datum: 2025.10.16 17:59:20 +02'00'
Za objednatele		Za poskytovatele	

PŘÍLOHA č. 1 – PROTOKOL O POSKYTNUTÍ SLUŽEB**Český rozhlas**

IČ 45245053, DIČ CZ45245053

zástupce pro věcná jednání: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „přebírající“)

a

autoservis NOVOS s.r.o.

IČ: 28751141, DIČ: CZ28751141

zástupce pro věcná jednání [REDACTED]

Tel.: + [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „předávající“)

I.

1. Smluvní strany uvádí, že na základě dílčí smlouvy o poskytování služeb ze dne _____ poskytl níže uvedeného dne předávající (jako poskytovatel) přebírajícímu (jako objednateli) následující služby:

oprava motorového vozidla **Škoda Yeti RZ:** [REDACTED]

2. **Přebírající po prohlídce služeb potvrzuje jejich poskytnutí v ujednaném rozsahu a kvalitě.**

3. *Pro případ, že služby nebyly poskytnuty v ujednaném rozsahu a kvalitě a přebírající z tohoto důvodu odmítá služby (či jejich část) převzít, smluvní strany níže uvedou skutečnosti, které bránily převzetí, rozsah vadnosti služeb, termín poskytnutí služeb bez vad a nedodělků a další důležité okolnosti:*

.....
.....

4. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne _____	V Praze dne _____
Za přebírajícího [REDACTED] [REDACTED]	Za předávajícího [REDACTED] [REDACTED]

Číslo kalkulace / Číslo PU

Kalkulace nákladů na opravu

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	20.08.2025 10:18:17	Stav případu	Výpočet
Datum kalk./změny	16.10.2025 10:40:32		
Datum ceníku ND	01.10.2025	Systém lakování	AZT - Mat. konstanta: 107.00
Podmínky			

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.	Řidič	
Adresa	Kolbenova 1021/9 19000 Praha 9 - Vysočany IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426	Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Majitel vozidla

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	SKODA YETI (5L) 5D (14-18)	Kód barvy výrobce	LF9E
Kód modelu		Začátek opravy	20.08.2025
Datum registrace		Konec opravy	20.09.2025
Stav km	90 342 km		

Výbava

VIN Query POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY TEMPOMAT PŘEVODOVKA 6 - STUPŇOVÁ DODATKOVÁ VÝBAVA PŘEDNÍ NÁPRAVA VNĚJŠÍ VÝBAVA OSTRÍKOVACÍ SVĚTLOMETŮ VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA VNĚJŠÍ VÝBAVA BOČNÍ SKLA SILNĚ TÓNOVANÁ Z VNĚJŠÍ VÝBAVA DEŠŤOVÝ SENZOR VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ SKLO S INTEGROVANOU ANTÉNOU VNĚJŠÍ VÝBAVA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ ODNÍMATELNÉ VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ INTERIÉR AUTOMAT.KLIMATIZACE INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ INTERIÉR VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO AUTOMAT. ZACLONITELNÉ INTERIÉR PŘÍJEM DIGITÁLNÍ RADIO INTERIÉR ČALOUNĚNÝ PŘÍSTROJOVÝ PANEL INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM INTERIÉR PÁSY S AKUSTICKÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM INTERIÉR KOŽENÁ RUKOJEŤ RUČNÍ BRZDY INTERIÉR LIŠTY CHROMOVANÉ INTERIÉR ALARM INTERIÉR SENZOR STAVU KAPALINY V OSTRÍKOVACÍ SKEL INTERIÉR OVLÁDÁNÍ RÁDIA/TELEFONU NA VOLANTU SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE MOTOR SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION SYSTEM (ADBLUE) MOTOR ALTERNÁTOR 140 A MOTOR BATERIE 68 AH MOTOR 1968CC 81KW (110) TYPOVÉ OZNAČENÍ OUTDOOR PODVOZEK ALE 7.0JX16" HELIX	POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY PARKOVACÍ ASISTENT Z KAROSERIE 5 DVEŘÍ DODATKOVÁ VÝBAVA ZADNÍ ZAVĚŠENÍ ZESÍLENÉ VNĚJŠÍ VÝBAVA PŘÍDAVNÁ SVĚTLA PRO JÍZDU VE DNE VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD) VNĚJŠÍ VÝBAVA TRYSKY OSTRÍKOVACÍ ČEL.SKLA VYHŘÍVANÉ VNĚJŠÍ VÝBAVA PODÉLNÉ NOSIČE ČERNÉ VNĚJŠÍ VÝBAVA ZESÍLENÁ OCHRANA SPODKU MOTORU VNĚJŠÍ VÝBAVA PACK OFF-ROAD INTERIÉR PŘ VYHŘÍV. INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘÍDAVNÉ TOPENÍ INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ/HLAVOVÝ PŘ Z INTERIÉR AIRBAG KOLENOVÝ INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S POČÍTADLEM KM INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY PLAST INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU INTERIÉR VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO DVEŘE PŘEDNÍ A ZADNÍ INTERIÉR KOŽENÝ VOLANT MULTIFUNKČNÍ INTERIÉR MULTIFUNKČNÍ PŘÍSTR. DESKA S CHECK CONTROL INTERIÉR SLUNEČNÍ CLONA SE SVĚTLEM STRANA ŘIDIČE VOZIDLO S LEVOSTRANNÝM ŘÍZENÍM SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM MOTOR SYSTÉM STOP & START MOTOR NORMA EU6 MOTOR CHLADÍCÍ SYSTÉM STANDARDNÍ ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE Z 272 X 10 MM PODVOZEK PLNÍČÍ SADA PNEUMATIK
---	---

Číslo kalkulace / Číslo PU

PODVOZEK KONTROLA STABILITY
PODVOZEK 4X4

PODVOZEK ZDVIH PRUŽINY 66
PODVOZEK ZESÍLENÉ

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
O	5L0945111B	světlo L Z	1,00				
O	5L6827025H	zadní víko	1,00				
O	5L0853621B FOD	logo Z	1,00				
O	5JA853687 2ZZ	emblém Z značka	1,00				
O	5L0853687J 2ZZ	emblém Z model	1,00				
O	3V0853687C 2ZZ	logo Z (náhon)	1,00				
O#	SEZNAM DÍLŮ	montážní sada, zadní víko	1,00				
O# I	N 90511505	- MATICE	1,00				
O# I	N 0902619	- ŠROUB	1,00				
O	5L6845049S	sklo zad.dveří	1,00				
O	5L6853215A 041	lišta blatníku L Z	1,00				
	*	Drobný materiál	1,00				
		Materiál celkem před slevou					
		Sleva					
		Materiál celkem po slevě					

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
E2	94315550	Výměna světlo L Z	0,10				
K3	51017501	Ošetření karoserie proti korozi zadní víko	0,30				
K2	55591900	Demontáž a montáž zadní víko	1,10				
I	55598100EM	Seřízení zadní víko	0,00				
+	55662050	Demontáž a montáž závěs zadního víka L / Demontáž a montáž závěs zadního víka P	0,00				
K2	55595550	Výměna zadní víko	1,90				
I	55595550	D/M + Odstroj./Nastroj. zadní víko	0,00				
NI	55591900	Demontáž a montáž zadní víko	0,00				
K2	55662050	Demontáž a montáž závěs zadního víka L / Demontáž a montáž závěs zadního víka P	0,10				
I	70840900	Plášť střechy demontovat a namontovat	0,00				
NI	55591900	Demontáž a montáž zadní víko	0,00				
I	70671900	Demontáž a montáž horní kryt B-sloupku L	0,00				
I	70671900	Demontáž a montáž horní kryt B-sloupku P	0,00				
K1	EM85990	Čištění Rozbité sklo	0,50				
K2	66941900	Výměna lišta blatníku L Z	0,20				
I	94311900	Demontáž a montáž světlo L Z	0,00				
#	K2 GtT9050L	Oprava blatník L Z	2,00				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	6,20				

Lakovací práce

3)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
L2	GtPPrep	Příprava na lakování	2,30				
I	GtPPrep	Hlavní práce - KAROSÁŘ	1,70				
I	GtPPrep	Namíchání barvy	0,30				
I	GtPPrep	Vzorek pro doladění odstínu	0,30				
L2	GtP84010	zadní víko Výměna (I) Demontované díly	1,70				
L2	GtP9050L	blatník L Z střední-horní a střední sekce(B+C) Oprava < 50% (III)	0,90				
		Lakovací práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Lakovací práce celkem po slevě	4,90				

Číslo kalkulace / Číslo PU

Lakovací materiál

4)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
O	GtPPrep	Příprava na lakování	1,00				
I	GtPPrep	Hlavní práce - KAROSÁŘ					
I	GtPPrep	Vzorek pro doladění odstínu					
O	GtP84010	zadní víko Výměna (I) Demontované díly	1,00				
O	GtP9050L	blatník L Z střední-horní a střední sekce(B+C) Oprava < 50% (III)	1,00				
		Lakovací materiál celkem před slevou					
		Sleva					
		Lakovací materiál celkem po slevě					

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
3) I ... Obsahuje, NI ... Neobsahuje, C ... Podmíněn, + ... Iniciováno, - ... Překrytí

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		54323,29
Sleva	0%	0
Cena bez DPH		54323,29
DPH	21%	11407,89
Cena s DPH		65731,18
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		65731,18

Nastavení lakování

Systém lakování	AZT
Druh laku	Dvouvrstvý
	Základní barva
Metoda lakování	
Způsob provedení opravy (lakování)	Na vozidle bez předlakování
Materiálový index	107,000
Přirážka za materiál s perleťovým efektem	0%
Lak odolný vůči poškrábání	NE
Dvoubarevné provedení	NE
Přirážka za namíchání barvy	ANO
Zkušební vzorek pro doladění odstínu	ANO
Maskování plastových dílů	ANO

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.16
18:03:00 +02'00'