

LISTOPAD 2025

[illegible]

POZNÁMKY		
	mechanizace	
odstranění porostu	SEE - jeřábek	
odstranění porostu, čištění odvodnění		
odstranění porostu, čištění odvodnění	SVP sek.	
výměna LIS ve v.č. 2, defektoskopie, ruční podbíjení	termit, SSZT - lana?	3x R65
výměna LIS ve v.č. 4, defektoskopie, svařování	termit, SSZT - lana?, P2087 v km 18,688	5x R65
demontované TV	do 8.12.2025	
demontované TV	do 8.12.2025	
kompletní demontáž a montáž TV,	do 10.12.2025	
kompletní demontáž a montáž TV		
kompletní demontáž a montáž TV	do 10.12.2025	
kompletní demontáž a montáž TV		
kompletní de- a montáž TV, výměna podkladnic a srdcovky v.č. 3 - odstr. PJ, svařování	termit, SSZT - lana	4x R65
kompletní demontáž a montáž TV		
výměna srdcovky v.č. 6 - odstr.PJ, svařování	termit, SSZT - lana	4x R65
oprava GPK + GP v.č. 32ab, 34	ASPV, SSP, SVD přechod P2090, SSZT - lana	
nesjízdné spojky		
oprava GPK	ASPV, SSP, SVD přechod P2090	
oprava GPK + GP v.č. 33ab, 35	ASPV, SSP, SSZT - lana	
oprava GPK + v.č. 2, 8ab	ASPV, SSP, SSZT - lana	
výřez porostu (TO Most), oprava GP v.č. 24,26,30,31,38 (TO Bilina)	ASPV, SSP, SVD - pily, hasiči, SVP bagr, SSZT - lana	
výřez porostu	SVD - pily, hasiči, SVP bagr	
výměna pražců ve v.č. 34	SSZT ??	
výměna pražců ve v.č. 37, oprava stavěcího zařízení	SVD - kováři, SSZT??	
výměna pražců	SVD - minibagr	
oprava GPK	ASP, SSP, 2x štěrk	
oprava GPK	ASP, SSP, 2x štěrk	
oprava GPK	ASP, SSP, 2x štěrk	
oprava GPK	ASP, SSP, 2x štěrk	
oprava GPK	ASP, SSP, 1x štěrk	
oprava GPK 1.SK + v.č. 2, 4, 5ab, 9, 12, 504	ASP, SSP, 3x štěrk	
oprava GPK	ASP, SSP, 1x štěrk	
v.č. 201-výměna L opornice, jazyka a pražců, oprava GPpo MU- v.č. 198,199,212-217	termit (1.,2.), SVD - kováři, SSZT - přestavníky, ASPV-VIAMONT	10x S49
kácení stromů	SVD - pily, štěpkovač	
sanace spodní stavby	SS Plzeň, do 23. 12. 2025	
odstavení mechanizace		
montáž a demontáž TP, převěšení TV	SS Plzeň	
zřízení NP	SS Plzeň	
výměna TV	SS Plzeň	
výměna TV	SS Plzeň	
výstavba stožárů TV		
výstavba stožárů TV		
výstavba stožárů TV	SS Plzeň	
výstavba stožárů TV	SS Plzeň	
výstavba stožárů TV	SS Plzeň	
výstavba stožárů TV	SS Plzeň	
výstavba stožárů TV	SS Plzeň	
výstavba stožárů TV	SS Plzeň	
výstavba stožárů TV	SS Plzeň	
výstavba stožárů TV	SS Plzeň	
výstavba stožárů TV	SS Plzeň	
výstavba stožárů TV	SS Plzeň	
výstavba stožárů TV	SS Plzeň	
výstroj nos. lan a pažení most. objektů	SS Plzeň	
výstroj nos. lan a pažení most. objektů	SS Plzeň	
výstroj nos. lan a pažení most. objektů	SS Plzeň	
oprava GPK - nestabil.úseky, porost	ASP, SSP, ? štěrk, SSZT - počítadla np	
oprava GPK	ASP, SSP, ? Štěrk	
oprava GPK	ASP, SSP, ? Štěrk	
oprava GPK	ASP, SSP, 4x štěrk, SSZT - počítadla np	
svařování	termit (2.-5.)	22x S49
oprava GPK, svoz dřeva	ASP, SSP, 1x štěrk	
svařování, defektoskopie	termit	38x S49
porost, odvoz materiálu	SVP sek.(3), SVP bagr(2)	
porost, odvoz materiálu,odtěžení materiálu za skalního zářezu	SVP sek.(3.11.)+ MUV 74.2, SVP bagr - Mentlik (3)	
porost, odvoz materiálu	SVP sek. (4.11.) + MUV 74.2	

UZAVÍRKA P2093 km 1,394 (3.,4.11. 2025)

UZAVÍRKA P2091 km 0,595 (5.11. 2025)

