

ODBĚRATEL**ČESKÝ ROZHLAS**

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

DODAVATEL

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

RS Hradec Králové: 96477

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

Trio s.r.o.

Brněnská 1264, 500 03 Hradec Králové

tel.:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, spol. s.r.o. u Vás objednáваме: na vozidle RZ:

Servis vozidla dle uvedeného rozpočtu.**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ŘÍJEN 2025, 43. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná cena dle rozpočtu: 16.100,- Kč + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne 21. 10. 2025

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů na opravu

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	08.10.2025 09:47:36	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	20.10.2025 12:46:51		
Datum ceníku ND	01.10.2025	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - HK-96477		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Kolbenova 1021/9 19000 Praha 9 - Vysočany IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	Český rozhlas
Majitel	Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI (7H) (12-15)		
Kód modelu		Kód barvy výrobce	
Datum registrace		Začátek opravy	08.10.2025
Stav km	105 230 km	Konec opravy	13.10.2025

Výbava

VIN Query	
PŘEVODOVKA 6 - STUPŇOVÁ	KAROSERIE DLOUHÝ ROZVOR S BOČNÍMI DVEŘMI P
DODATKOVÁ VÝBAVA ROZSAH ZATÍŽENÍ 4	DODATKOVÁ VÝBAVA MAX.ZATÍŽENÍ PŘED.NÁPRAVY TŘ.S
VNĚJŠÍ VÝBAVA TERM O SKLA	VNĚJŠÍ VÝBAVA INTEGROVANÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ
VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA	VNĚJŠÍ VÝBAVA TERMICKÉ ZADNÍ SKLO
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ SVĚTLO S MLHOVÝM SVĚTLEM	VNĚJŠÍ VÝBAVA NÁPIS "TRANSPORTER"
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ ASFÉRIKÉ L	INTERIÉR PÁSY S AKUSTICKÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM
INTERIÉR OSVĚTLENÉ PRAH.LIŠTY	INTERIÉR ALARM
INTERIÉR 2.ŘADA JEDNOTL.SEDAD. P	INTERIÉR DL SPOLUJEZDEC 2 SEDADLA
INTERIÉR VYPÍNÁNÍ AIRGABU SPOLUJEZDCE	INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 2 REPRODUKTORY
INTERIÉR PŘ EL. NASTAV. BEDERNÍ OPĚRKA	INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ
INTERIÉR OBLOŽENÍ PŘ PODLAHY Z GUMY	INTERIÉR CENTRÁL.ZAMYKÁNÍ S RÁDIOVOU FREKVENCÍ
INTERIÉR KLIMATIZACE VPŘEDU / VZADU	INTERIÉR PŘÍDAVNÉ TOPENÍ
INTERIÉR ELEKTR. OVLÁDÁNÍ OKEN PŘ	INTERIÉR BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKÁNÍ
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM	SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE
MOTOR ALTERNÁTOR 180 A	MOTOR FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC
MOTOR 1968CC 103KW (140)	MOTOR BATERIE 72 AH
ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA	TYPOVÉ OZNAČENÍ 2 DVEŘE BOČNÍ Z PROSKLENÉ
PODVOZEK KRYT NÁBOJE 16"	PODVOZEK NÁHRAD. KOLO NORMAL
PODVOZEK 6.5JX16"	PODVOZEK ZVÝŠENÁ NOSNOST
PODVOZEK KONTROLA STABILITY	

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A	ET B50047	Závítová zátka, olejová vana ET ENGINETEAM (ET ENGINETEAM, A)	1,00				
A#	BO F026407023	Olejový filtr BOSCH (BOSCH, OE)	1,00				
A#	BO 1457433331	Vzduchový filtr BOSCH (BOSCH, OE)	1,00				

Číslo kalkulace / Číslo schválení

A#	BO 0450906467	Palivový filtr BOSCH (BOSCH, OE)	1,00				
A#	BRE 09.D211.11	Brzdový kotouč BREMBO PRIME - lakovaný (BREMBO, A) (L)	1,00				
A#	BRE 09.D211.11	Brzdový kotouč BREMBO PRIME - lakovaný (BREMBO, A) (R)	1,00				
A#	BRE P85 081	Sada brzdových destiček BREMBO PRIME (BREMBO, A)	1,00				
A#	BO 0986628617	Kabinový filtr s aktivním uhlíkem BOSCH (BOSCH, OE)	1,00				
O	05W30-OEM-VW50700-D4	Motorový olej - 05W30 OEM	7,00				
O#	DOT4-OEM-50114	brzdová kapalina	1,15				
*		Drobný materiál	1,00				
		Materiál celkem před slevou					
		Sleva					
		Materiál celkem po slevě					

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	M2 01390064	Doplňkové inspekční práce	0,30				
	M2 13720150	Zkontrolovat řemen alternátoru ** Každých 120 000 km nebo každé 2 roky	0,10				
	M2 24245550	Výměna vzduchový filtr	0,10				
	M2 20345550	Výměna palivový filtr	0,20				
+	M1 GtTDiag	Provést Diag	1,00				
	M2 85185550	Výměna pylový filtr	0,10				
	M1 46505600	Výměna sada, přední brzd.kotouče+destičky	1,30				
#	M2 01400050	Výměna brzdová kapalina	0,50				
	M2 01090015	Servisní prohlídka 120 000 km	0,90				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	4,50				

Poznámky

1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		16080,67
Sleva	0%	0
Cena bez DPH		16080,67
DPH	21%	3376,94
Cena s DPH		19457,61
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		19457,61