

NAB/S/0599/25

Medinet

IC: 00098892, DIC: CZ00098892

Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníku 248/7
77900 Olomouc
Česká republika

info@medinetsro.cz
www.medinetsro.cz

3.10.2025

EB319-110; N121484

Netečnost na ovladač páče, na konektorů pripojení a pracovným kanálů
Vybrousený plastik i pracovný kanál - nutná výměna
Poškozené vnitřní optické trubice - nutná výměna

Níže uvádíme s přesností +/- 10% předběžnou kalkulaci opravy (spotřeba materiálu, rozsah servisní práce, dopravné) a prosíme Vás o písemné stanovisko

Vytiskl: Karolina Ernstová
Stránka 1

Kalkulace servisních prací

NAB/S/0599/25

Rekapitulace DPH v Kč

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	148 198,30	DPH 21%	31 121,64
Celkem	148 198,30		31 121,64

Základ [Kč]	148 198,30
Celkem [Kč]	179 319,94

Medinol s.r.o.
Výšňanská 11
150 00 Praha 5
IČ: 252 23 111
DIČ: CZ05223111

Razítko a podpis

Registrace:

Společnost zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 18139

S. Křivánek

MUDr. PhDr. J. Křivánek, Ph.D.
18602

ac

857

S. Křivánek

2-1