

Hlášení reklamace

Datum	29.08.2025	Čas	11:34
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Bystřice nad Olší		
Popis reklamace	trvale vypnuta funkce INJ		
Hlásil	Sprinz	Zadal	Petr Lessner

Oprava

Příčina	VADNÝ SWÍTAČ COK C2
Popis opravy	29.8.2025 - LED na LCOK nesvítili - HW reset KSB - qtest ok 2.9.2025 - kontrola logů - několikrát za den dochází ke spuštění systému - občas po spuštění systému začne funkce INJ fungovat - vypadá to na chyby na MCOM1 - cok c2 = 27mA, při qtestu neblíkájí led na deskách ksb ani zezadu, desky v ksb nesvítili červeně - kontrola kabelů a konektorů mezi ksb a pc, po restartu ksb vše v pořádku 3.9.2025 - stále dochází k chybám technologie INJ - nutná kontrola desek v KSB (MCPU, MSTR,...) 4.9.2025 - PROVĚŘENÍ DESEK, PROSTŘÍKÁNÍ KOLEKTORŮ KONTAKTOVÝMI, VYŘEŠEN SWÍTAČE COK C2, KONTROLA FUNKČNOSTI TECHNOLOGIE INJ
Spotřebovaný materiál	COK/HS MODULE SK:2210733 DRŽÁK UPHZ604HS3 - 7ks
Datum	Opravil

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření	
Datum	Podpis, razítko

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
			8195,-	
Kategorie	POZÁRUČENÍ		Poznámka	
Opatření				
Datum	Schválil			