

Příloha č. 1

Číslo objednávky: SSZT PCE ASDEK 01

[illegible]

STARMON		Z 712		Záznam o pasivní reklamaci		Evidenční číslo	
						0765/25	

Hlášení reklamace			
Datum	02.06.2025	Čas	6:20
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Lichkov		
Popis reklamace	při kontrole funkčnosti zařízení ASDEK zjištěna závada na snímači COK 2		
Hlásil		Zadal	

Oprava			
Příčina	VADNÝ SNÍPAČ COK2		
Popis opravy	PROUD NA SNÍPAČI COK2 (4,88mA) - CHYBA, PROČISTĚNÍ KONTAKTORŮ NEPOMOHLO VÝPĚK ZA NOVÝ SNÍPAČ, OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI PŘI PŘÍJEZDU VLAKU		
Spotřebovaný materiál	COK/HSZ37 MODULE SN: 23/00106		
Datum		Opravitel	

Převzetí opravy zákazníkem			
Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	

Hodnocení				
Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
				54796,-

Kategorie	POZÁRUCNÍ	Poznámka	
Opatření			
Datum		Schválil	

STARMON		Z 712		Záznam o pasivní reklamaci		Evidenční číslo	
						0724/25	

Hlášení reklamace			
Datum	29.04.2025	Čas	8:18
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Lichkov		
Popis reklamace	při PP byla zjištěna závada na snímači IHL SN: 20154029 - clonka snímače se často neotevře		
Hlásil		Zadal	

Oprava	
Příčina	POŠKOZENÝ MECHANIZMUS OTVÍRÁNÍ CLONKY
Popis opravy	22.5.2025 - rozebrání snímače na firmě - posunutí hřídele clonky 23.5.2025 - ODZKOUŠENÍ FUNKČNOSTI SMÍTAČE V KERAAMICKÝCH 29.5.2025 - INSTALACE, KALIBRACE A ODZKOUŠENÍ FUNKČNOSTI SMÍTAČE IHL
Spotřebovaný materiál	
Datum	
Opravitel	

Převzetí opravy zákazníkem	
Vyjádření	
Datum	
Podpis, razítko	

Hodnocení				
Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
				8024,-

Kategorie	Pozáruční	Poznámka	
Opatření			
Datum		Schválil	

Hlášení reklamace			
Datum	7.7.2025	Čas	7:00
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	LICHKOV		
Popis reklamace	FUNKCE INU JE TRVALE VYPNUTA		
Hlásil		Přijal	

Oprava			
Příčina	NEFUNKČNÍ SLÍPACÍ COK B		
Popis opravy	1.7.2025 - KONTROLA LOGŮ, CHYBA KEHÍ ZŘEJNĚ ŽÁDOST O KONTROLU ZE STRANY SSZT 2.7.2025 - VE SPOLUPRÁCI SE SSZT ZJIŠTĚNO, KEHLIKÁ 2. LÉV NA DESCE COK, SLÍPACÍ COK B KEHÍ VIDITELNĚ POŠKOZEN 4.7.2025 - DIAGNOSTIKA NA MÍSTĚ, ZJIŠTĚN VYPADLÝ KONEKTOR U COK B		
Spotřebovaný materiál			
Datum		Opravit	

Převzetí opravy zákazníkem			
Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	

Hodnocení				
Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
				5092,-

Kategorie	POZÁRUZENÍ	Poznámka	
Opatření			
Datum		Schválil	

STARMON	Z 712	Záznam o pasivní reklamaci	Evidenční číslo
			0512/23

Hlášení reklamace

Datum	10.11. 2025	Čas	12:00
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Lichkov		
Popis reklamace	Při PP zjištěno, že jsou vadné snímače plochých kol (CPMA1 - chyba 24, CPMB1 - chyba - 25, CPMB2 - chyba 124)		

Hlásil		Zadal	
--------	--	-------	--

Oprava

Příčina	POŠKOZENÝ SNÍMAČ CPMA2
Popis opravy	Demontáž servisní SH 160326. Montáž původní opravené SH 150039. KONTROLA FUNKČNOSTI ZAŘÍZENÍ ASPEK
Spotřebovaný materiál	

Datum		Opravit	
-------	--	---------	--

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření	
-----------	--

Datum		Podpis, razítko	
-------	--	-----------------	--

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
				58925,-

Kategorie	POZÁRUČNÍ	Poznámka	
-----------	-----------	----------	--

Opatření	
----------	--

Datum		Schválil	
-------	--	----------	--

STARMON		Z 712	Záznam o pasivní reklamaci		Evidenční číslo 1410/24	
---------	--	-------	----------------------------	--	----------------------------	--

Hlášení reklamace			
Datum	10.11. 2025	Čas	11:00
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Lichkov		
Popis reklamace	chyba 24		
Hlásil		Zadal	

Oprava	
Příčina	Vadná CPMA1 SL150053
Popis opravy	chyba 24 (SL150053)CPMA1 - 1,2V - demontována montáž servisní CPMA1 - SN 03122 demontáž 03122 a montáž opravené SL150053
Spotřebovaný materiál	
Datum	
Opravil	

Převzetí opravy zákazníkem	
Vyjádření	
Datum	
Podpis, razítko	

Hodnocení				
Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
				5600,-
Kategorie	POZÁRUČNÍ		Poznámka	
Opatření				
Datum		Schválil		

STARMON		Z 712		Záznam o pasivní reklamaci		Evidenční číslo	
						0163/25	

Hlášení reklamace			
Datum	10.11.2025	Čas	12:34
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Lichkov		
Popis reklamace	staré akumulátory v technologické UPS zařízení INJ		
Hlásil		Zadal	

Oprava	
Příčina	vadné akumulátory
Popis opravy	výměna vadných akumulátorů v UPS technologie INJ, odzkoušení funkčnosti UPS a zařízení ASDEK
Spotřebovaný materiál	akumulátory 12V/7,2Ah
Datum	
Opravitel	

Převzetí opravy zákazníkem	
Vyjádření	
Datum	
Podpis, razítko	

Hodnocení				
Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
				6413,-
Kategorie	Pozáruční		Poznámka	
Opatření				
Datum		Schválil		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6122154

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d0d741fb-8d26-4d3d-9a5e-dccdf8c891aa

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.11.2025 11:58:52

Hash komponenty: 434bae7721395da9a8f9e1b5b60c2e6e182cf388311d0f869e4b3d764c954f7c

Hashovací funkce: sha256Hex



cf88c904-cdd2-4225-aa53-31c967bb147f