



**OBJEDNÁVKA č. 253568**

Kód : 060 /1  
Středisko - Autodílna

Datum vystavení : 28.11.2025

**Odběratel :**

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

Na Brně 362

500 06 Hradec Králové 6

IČ : 64809447

DIČ : CZ64809447

Příspěvková organizace zapsána v OR u KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52.

**Dodavatel :**

**ProScan a.s.**

Konecchlumského 1072

506 01 Jičín

IČ : 25964992

DIČ : CZ25964992

Číslo organizace : 208885

**Poptávkový list:** 253592  
**Požadované datum dodání:** 31.12.2025  
**Forma úhrady:** Platebním příkazem  
**Poznámka:** [REDACTED]

**Objednáváme u Vás:**

Na vozidle Scania RZ proveden servis – prohlídka, servo


Cena bez DPH    Cena s DPH

125 265,20

151 570,89

**Celkem Kč**

**151 571,00**



Ing. Tomáš Pospíšil  
ředitel organizace TSHK

Kontaktní osobou této objednávky je:

V případě dotazů se, prosím, obraťte na tento kontakt:

Kontakt pro zasílání faktur:

[fakturace@tshk.cz](mailto:fakturace@tshk.cz)

- Stane-li se dodavatel/zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), je povinen neprodleně o tomto informovat odběratele/objednatele.

- Je-li dodavatel/zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem, bude část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty odběratelem/objednatelem uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a ZDPH. O tuto část bude ponížena celková částka a dodavatel/zhotovitel obdrží pouze cenu zboží bez DPH.

Náhled faktury

Číslo faktury:  
Datum vystavení: 28.11.2025  
Datum uskut. ZP: 28.11.2025  
Datum splatnosti: 08.12.2025  
Způsob platby: Převod  
Reference: ZB

Číslo zákazníka: 64646

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

Na Brně 362/15, NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ  
50006 Hradec Králové 6  
ČESKÁ REPUBLIKA

DIČ: CZ64809447 IČO: 64809447

Email: INFO@TSHK.CZ

|                |            |                         |            |                   |        |
|----------------|------------|-------------------------|------------|-------------------|--------|
| RZ/SPZ:        |            | Číslo podvozku          |            | Držitel:          |        |
| Typ vozidla:   | P280       | Datum 1.registrace:     | 26.09.2018 | Výrobce:          | SCANIA |
| Číslo zakázky: | 649814     | Stav km-hod:            | 50785      | Servisní smlouva: |        |
| Datum dodání:  | 28.11.2025 | Č. dodacího listu:      |            | Obj. přijal:      |        |
|                |            | Scania Assist. Case No: |            | GOP:              |        |

| Kód         | Popis práce / Náhradní díly                                    | Množství | Jedn. cena | Sleva  | DPH | Cena bez DPH |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|-----|--------------|
| 2498747     | *** Prohlídka L po 9000 Mth -                                  | 1,00 ks  |            | 12,00% | 21% |              |
| 2249020     | SADA FILTRU PALIVA DC7 HLAVNI/ODLUČOVAC                        | 1,00 ks  |            | 12,00% | 21% |              |
| 2513616     | O-RING                                                         | 1,00 ks  |            | 12,00% | 21% |              |
| 2341657     | OIL FILTER                                                     | 1,00 ks  |            | 12,00% | 21% |              |
| 2095029     | FILTR VZDUCHU                                                  | 1,00 ks  |            | 12,00% | 21% |              |
| 0153468     | FILTR KABINY STANDART                                          | 1,00 ks  |            | 12,00% | 21% |              |
| 2655853     | FILTR SERVORIZENI                                              | 1,00 ks  |            | 12,00% | 21% |              |
| 2001228     | FILTR KIT AD BLUE                                              | 1,00 ks  |            | 12,00% | 21% |              |
| 0349419     | TESNENI ZATKY                                                  | 2,00 ks  |            | 12,00% | 21% |              |
| 2002705     | O-KROUŽEK                                                      | 2,00 ks  |            | 12,00% | 21% |              |
| 2574923     | FILTR OLEJE PREVODOVKA, DIF.                                   | 2,00 ks  |            | 12,00% | 21% |              |
| 2125329     | SCANIA OIL LDF4 ENGINE OIL 1000 L                              | 25,00 ks |            | 12,00% | 21% |              |
| SH550060177 | STO 2:0A AXLE OIL 75W140 208 L                                 | 12,00 ks |            | 12,00% | 21% |              |
| 150511      | SCANIA STO MTF 1000 L                                          | 14,00 ks |            | 12,00% | 21% |              |
| 855036      | HBF4 5 L                                                       | 0,50 ks  |            | 12,00% | 21% |              |
|             | OSTRIKOVAC - 80°C                                              | 3,00 ks  |            | 12,00% | 21% |              |
| 00175120    | PROHLÍDKA L -                                                  | 1,00 ks  |            | 13,00% | 21% |              |
| 00175037    | PROHLÍDKA L -                                                  | 1,00 ks  |            | 13,00% | 21% |              |
| 00175039    | PROHLÍDKA L -                                                  | 1,00 ks  |            | 13,00% | 21% |              |
| 00175040    | PROHLÍDKA L -                                                  | 1,00 ks  |            | 13,00% | 21% |              |
| 00175041    | PROHLÍDKA L -                                                  | 1,00 ks  |            | 13,00% | 21% |              |
| 00175043    | PROHLÍDKA L -                                                  | 1,00 ks  |            | 13,00% | 21% |              |
| 00175044    | PROHLÍDKA L -                                                  | 1,00 ks  |            | 13,00% | 21% |              |
| 00175123    | PROHLÍDKA L -                                                  | 1,00 ks  |            | 13,00% | 21% |              |
|             | Mezisoučet                                                     |          |            |        |     | 44 985,05    |
|             | *** Únik oleje z řízení - diagnostika, info pan Žák            |          |            |        |     |              |
| 2735784     | STEERING G                                                     | 1,00 ks  |            | 12,00% | 21% |              |
| 0805467     | ZAVLACKA                                                       | 1,00 ks  |            | 12,00% | 21% |              |
| 213656      | FLUIDMATIC D3 208 L                                            | 5,00 ks  |            | 12,00% | 21% |              |
| 13055087    | PREVODKA RÍZENÍ DEMONTOVAT A NAMONTOVAT                        | 1,00 ks  |            | 13,00% | 21% |              |
|             | Mezisoučet                                                     |          |            |        |     | 47 255,38    |
|             | *** Sjíždí se kola 1N -                                        |          |            |        |     |              |
| 13005116    | GEOMETRIE KOL ZMERIT                                           | 1,00 ks  |            | 13,00% | 21% |              |
| 13005183    | SBÍHAVOST SEŘÍDIT                                              | 1,00 ks  |            | 13,00% | 21% |              |
|             | Mezisoučet                                                     |          |            |        |     | 4 567,50     |
|             | *** Nízká účinnost klimatizace - špatně spíná, špatná funkce - |          |            |        |     |              |
|             | Mezisoučet                                                     |          |            |        |     | 0,00         |

Změna banky a účtů!

|                                   |                                       |             |                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
| ProScan a.s.                      | Česká spořitelna, a.s.                | CZK acc.:   | 8596152/0800              |
| Konecchlumského 1072              | IČO: 25964992                         | EUR acc.:   | 8596232/0800              |
| Valdické Předměstí, 506 01 Jičín  | DIČ: CZ25964992                       | IBAN CZK:   | CZ28080000000000008596152 |
| Středisko Pardubice               | OR Hradec Králové, odd.B, vložka 2235 | IBAN EUR:   | CZ02080000000000008596232 |
| Fáblovka 559, St. Hradiště 533 52 | 2022-02-18                            | SWIFT code: | GIBACZPX                  |

Náhled faktury

Číslo faktury:  
Datum vystavení: 28.11.2025  
Datum splatnosti: 08.12.2025  
Způsob platby: Převod  
Reference: ZB

Fakturační adresa: Číslo zákazníka: 64646

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

Na Brně 362/15, NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ  
50006 Hradec Králové 6  
ČESKÁ REPUBLIKA

DIČ: CZ64809447

Doručovací adresa:

Email: INFO@TSHK.CZ

|                   |            |                         |            |                    |        |
|-------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|--------|
| RZ/SPZ:           |            | Číslo podvozku          |            | Držitel:           |        |
| Typ vozidla:      | P280       | Datum 1.registrace:     | 26.09.2018 | Výrobce:           | SCANIA |
| Číslo zakázky:    | 649814     | Stav km-hod:            | 50785      | Servisní smlouva.: |        |
| Datum uskut. ZP:  | 28.11.2025 | Č. dodacího listu:      |            | Obj. přijal:       |        |
| Datum objednávky: | 19.11.2025 | Scania Assist. Case No: |            | GOP:               |        |

Prenos:

| Kód      | Popis práce / Náhradní díly                          | Množství | Jedn. cena | Sleva  | DPH | Cena bez DPH |
|----------|------------------------------------------------------|----------|------------|--------|-----|--------------|
| 2659849  | *** Svítí porucha motoru                             | 1,00 ks  |            | 12,00% | 21% |              |
| 1770671  | NOX SENSOR T131                                      | 10,00 ks |            | 12,00% | 21% |              |
| 03265208 | PASKA SEDA TEPLUODOLNA                               | 1,00 ks  |            | 13,00% | 21% |              |
| 03265239 | SDP3 POUŽITÍ                                         | 1,00 ks  |            | 13,00% | 21% |              |
|          | SNÍMAC NOX VYMENIT                                   |          |            |        |     |              |
|          | Mezisoučet                                           |          |            |        |     | 27 457,27    |
|          | *** Zákazník si svépomocí měnil bezpečnostní ventil, |          |            |        |     |              |
|          | kontrola                                             |          |            |        |     |              |
|          | Mezisoučet                                           |          |            |        |     | 0,00         |
|          | Spotřební materiál                                   |          |            |        | 21% | 1 000,00     |

|    |            |           |              |            |
|----|------------|-----------|--------------|------------|
|    |            |           | Základ daně  | 125 265,20 |
|    |            |           |              | 26 305,69  |
| 0  | 0,00       | 0,00      | Celková cena | 151 570,89 |
| 21 | 125 265,20 | 26 305,69 | Měna         | CZK        |

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy ProScan a.s.

Objednávající se zavázal vyúčtovanou cenu řádně a včas zaplatit. Pro případ prodlení zaplacení kupní ceny v termínu splatnosti uvedeném na faktuře se objedávající zavázal zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 18% z vyúčtované ceny ročně od prvního dne prodlení do zaplacení. Scania neakceptuje žádné reklamace po splatnosti této faktury.

Fakturu vystavil:

Společnost Scania poskytuje na náhradní díly, jejichž cena je účtována touto fakturou záruku Scania v délce trvání 12 měsíců od data vystavení této fa. Záruka Scania: Společnost Scania ručí za kvalitu použitého materiálu a za kvalitu dílenského zpracování. V případě prokazatelného pochybení ve kvalitě bude předmětný díl bezplatně vyměněn za nový. Záruka se výslovně netýká jevů vyplývajících z mechanického poškození a opotřebení.

Podmínky Scania:

- Díl byl prokazatelně zakoupen v autorizované síti Scania subjektem, který díl reklamuje
- Díl byl použit pro model Scania, na který je určen
- Instalace dílu proběhla dle dílenské příručky a dle dalších informací pro daný model Scania
- Při instalaci byla použita výhradně technologie Scania
- V případě potřeby finálního seřízení je k dispozici autentický protokol o nastavení potřebných hodnot
- Řešení záruky se vztahuje výlučně na fyzickou výměnu samotného dílu, nikoliv na náklady s tím spojené

Změna banky a účtů!

|                                   |                                       |             |                          |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------|
| ProScan a.s.                      | Česká spořitelna, a.s.                | CZK acc.:   | 8596152/0800             |
| Konecchlumského 1072              | IČO: 25964992                         | EUR acc.:   | 8596232/0800             |
| Valdické Předměstí, 506 01 Jičín  | DIČ: CZ25964992                       | IBAN CZK:   | CZ2808000000000008596152 |
| Středisko Pardubice               | OR Hradec Králové, odd.B, vložka 2235 | IBAN EUR:   | CZ0208000000000008596232 |
| Fáblovka 559, St. Hradiště 533 52 | 2022-02-18                            | SWIFT code: | GIBACZPX                 |