

Nabídkový list - drobná údržba topných zdrojů

Termín realizace:	31.10. - 26.11.2025
Na základě RD č.	E635-S-597_2025 - TEPELNÉ ZDROJE 2025
Objednatel:	Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel:	MIZ Olomouc, s.r.o.

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	MJ	cena za	počet MJ	Cena celkem
Jeseník VB				
IC6000383395				
Havarijní výjezd - kotel v poruše, vadná řídicí jednotka - typ VIESSMANN VITODENS 300W WB3B v.č. 7194467704287101 (rok výroby: 2007) -provizorní oprava - nutná výměna plynového kotle	hzs		4,25	
Materiál: žádný	ks		0	
Doprava na základě RD - 3B	ks		1	
Příloha: na základě telefonického hlášení správce				
			Celkem za zakázku	
Valašské Meziříčí - provozní budova				
IC6000315154				
Opravné práce - výměna těsnění hořáku spalínové komory kotle K1 - Brötje WGBS 30C v.č.18072531 a K2 -Brötje WGB EVO 28H v.č.0085C0217/17063925	hzs		1	
Materiál: těsnění hořáku spalínové komory kotle	ks		2	
Doprava v rámci servisní prohlídky kotlů	ks		0	
Příloha: Protokol o provedené servisní prohlídce kotle				
			Celkem za zakázku	
Velká Bystřice - TO				
IC6000315244				
Opravné práce - výměna vadného termostatu na základě zjištění při servisní prohlídce	hzs		1	
Materiál: Termostat bezdrátový BT22	kg		1	
Doprava na základě RD 1A	ks		1	
Příloha: Protokol o provedené servisní prohlídce kotle				
			Celkem za zakázku	
Přerov CDP				
IC7000022396				
Opravné práce - výměna neutralizační náplně kondenzátu kotlů	hzs		0,5	
Materiál: neutralizační náplň 10 kg	ks		1	
Doprava v rámci měsíční kontroly kotelný	ks		0	
Příloha:				
			Celkem za zakázku	
Zábřeh na Moravě, VB				
IC6000383346				
Opravné práce - výměna těsnění hořáku spalínové komory kotle K1 -Brötje WGB 90i (v.č.20011579) a K2- Brötje WGB 90i (v.č.20011577)	hzs		1	
Materiál: těsnění hořáku spalínové komory kotle	ks		2	
Doprava v rámci servisní prohlídky kotlů	ks		0	
Příloha: na základě doporučení výrobce				
			Celkem za zakázku	
Šumperk - provozní budova				
IC6000383438				

Opravné práce - výměna těsnění hořáku spalínové komory kotle K 1 - BROTJE Eco Therm Plus WGB 50H v.č.16092855 a K 2 - BROTJE Eco Therm Plus WGB 90H v.č.15110858		hzs			
Materiál: těsnění hořáku spalínové komory kotle		ks			
Doprava v rámci servisní prohlídky kotlů		ks			
Příloha: na základě doporučení výrobce			Celkem za zakázku		
Olomouc PB - Na Špici	IC6000383779				
Opravné práce - oprava rozvodů topné vody u TN v místnosti topného zdroje na základě vnitřní revize TN UT u kotle Brötje WGB EVO 38i v.č. 19074034; umístění: kotelna-přízemí		hzs			
Materiál: drobný materiál		soubor			
Doprava na základě RD 1A		ks			
Příloha: TO Olomouc vnitřní revize UT			Celkem za zakázku		
Olomouc US	IC5000206288				
Opravné práce - oprava odvodu kondenzátu u tepelných čerpadel Buderus Logatherm WPT 270/2 A-S vč 2510-556-100446-7736501476		hzs			
Materiál: drobný materiál		ks			
Doprava na základě RD 1A		ks			
Příloha: na základě zjištění při servisní prohlídce kotle			Celkem za zakázku		
Říkovice, VB	IC6000383280				
Opravné práce - výjezd servisního technika na základě požadavku správce SPS		hzs			
Materiál: žádný		ks			
Doprava na základě RD 1B		ks			
Příloha: na základě hlášení správce			Celkem za zakázku		
Otrokovice VB	IC6000383284				
Opravné práce - havarijný výjezd 25.11.2025- kotel v poruše na základě hlášení správce SPS		hzs			
Materiál: žádný		ks			
Doprava na základě RD 2A		ks			
Příloha: na základě hlášení správce			Celkem za zakázku		

Uherský Brod VB	IC6000383613				
Opravné práce - výjezd 26.11. 2025 na základě hlášení správce SPS - kotel topí, ale neteče teplá voda a vlažné radiátory		hzs			
Materiál: žádný		ks			
Doprava na základě RD 2B		ks			
Příloha: na základě hlášení správce					
		Celkem za zakázku			

Cena bez DPH celkem

dne	dne
26.11.2025	
jméno a podpis	jméno a podpis
	razítko