

**SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A PRAKTICKÁ ŠKOLA CHRUDIM**

537 01 Chrudim, Školní náměstí 228

☎ 469 622 207

Tramontáž, spol. s.r.o.
Škroupova 170
537 01

V Chrudimi 1. 12. 2025

OBJEDNÁVKA č. 52/2025

Objednáváme tímto opravu výtahu na základě cenové nabídky ze dne 26. 11. 2025.

Fakturu prosím vystavte na adresu uvedenou v záhlaví, IČO 720 854 10, číslo účtu 241 708 157/ 0300.

Děkujeme



Mgr. Jitka Činčalová
ředitelka SpZŠ



✉ info@spzschrudim.cz
IČO 72085410

Tramontáž, spol. s r.o.
Škroupova 170
537 01 Chrudim

Speciální základní škola a praktická
škola Chrudim
Gabriela Chvojková
Školní náměstí 228
537 01 Chrudim

Značka
T25/3146-4

Vyřizuje
Fousková

Chrudim
26.11.2025

Věc: Chrudim, Speciální základní škola a praktická škola

Dobrý den,

Zasíláme Vám cenovou nabídku na odstranění rizik zjištěných při inspekční prohlídce provedené 16.11. 2025 a uvedených v Inspekční zprávě č. 99-04971/1

Odstranění rizik - Výtah HVO 0630/3


- 1.4 Chování výtahu při požáru
Doplnění klíčového spínače do přivolávky
včetně krabičky s klíčkem a kabeláže
- 5.8 Nouzové osvětlení v kleci
Doplnění nouzového osvětlení do klece
- 5.9 Nouzové osvětlení na střeše klece
Doplnění osvětlení na střeše klece
- 6.6 Ochranné prostředky proti neúmyslnému
pohybu klece s otevřenými dveřmi
- Řeší výměna řídicího rozvaděče
- 7.2 Nárazníky klece a vyvažovacího závaží
Výměna nárazníků pod klecí
- 10.2 Záměna fází
Řeší výměna řídicího rozvaděče
- 10.4 Ovladačová kombinace revizní jízdy na
střeše klece
Řeší výměna řídicího rozvaděče
- 10.5 Ovladačová kombinace revizní jízdy v
prohlubni výtahové šachty
Řeší výměna řídicího rozvaděče

III. Další neshody ovlivňující bezpečnost provozu výtahu

1. Řeší výměna řídicího rozvaděče a příslušenství
2. Doplnění piktogramů na střeše klece

Materiál

Práce



3. Výměna zámku u dveří strojovny
4. Označit sklo v kleci
5. Doplnit osvětlení do prohlubně výtahové šachty
6. Výměna vložky zámku
7. Doplnění piktogramu do prohlubně výtahové šachty




Výměna elektroinstalace a příslušenství, která řeší odstranění rizik které nejsou oceněny, ale
Hlavně řeší provozuschopnost výtahu vzhledem ke stáří řídicího systému a nedostupnosti dílů.
Rok výroby výtahu je 1997.

Výměna elektroinstalace

Výměna řídicího rozváděče včetně řídicí desky
Doplnění nouzové jízsy do prohlubně
Výměna volicího tabla v kabině
Kompletní výměna přivolávek v patrech
Výměna kopírování šachty
Zkouška a zprovoznění
Dopravní náklady

Celkem cena za výtah



Výměna řídicí desky mechanismu kabinových dveří

Celková cena za opravu výtahu vč. DPH (21%)

387.357,3,-Kč

138.726,5,-Kč

Ceny jsou platné pro první pololetí roku 2026.

Dodací lhůta:

10 týdnů od závazné objednávky

S pozdravem

Rohlík Miroslav
vedoucí servisního střediska