

Lesy České republiky, s.p. - STEYR 4100 Multi (DBDM4100ENSW50022)				
Popis ND	Počet ks	Cena/ks (czk)	Cena/kpl (czk)	Hodiny
Údržba 3600Mth				
Filtr motorového oleje	1	699	699	
O- kroužek - výpušť motorového oleje	2	79	158	
Filtr paliva - jemný	1	1420	1420	
Filtr paliva - hrubý s odlučovačem vody	1	1000	1000	
Filtr paliva - sítko na hrubé nečistoty	1	130	130	
Filtr odvětrání klikové skříně	1	856	856	
O- kroužek filtru CCV	1	248	248	
Filtr AdBlue - hlavní	1	2323	2323	
Předfiltr AdBlue	1	971	971	
Vysoušeč klimatizace - filtr	1	793	793	
Zátka vysoušeče klimatizace	1	539	539	
Sítka s o-kroužkem vysoušeče klimatizace	1	740	740	
Vzduchový filtr motoru - vnitřní	1	1976	1976	
Vzduchový filtr motoru - venkovní	1	2213	2213	
Hydraulický filtr	1	3188	3188	
Hydraulický filtr	1	2166	2166	
Zátka hydrauliky s těsněním	1	128	128	
Převodový filtr - sací koš	1	2875	2875	
Převodový filtr - vysokotlaký	1	3563	3563	
Kabinový filtr - venkovní	2	1000	2000	
Kabinový filtr - vnitřní	2	475	950	
AKCELA UNITEK Plus 10W40	9	169	1521	
Akcela MULTI-TRACTION 10W-30	106	180	19080	
TUTELA Actifull OT - podle testu kapaliny	8	160	1280	
Destilovaná voda - podle testu kapaliny	8	18	144	
Odpracované hodiny dílna Tvrzice	1	990		17
	Cena náhradní díly:		50958	
	Cena práce dílna odhad:		16830	