

[REDACTED] Zd. Němečka kotel Intergas.

Kotel je v provedení monoblok a je náchilný na usazeniny (voda v Josefově je vápenitoželezitá) Tento kotel je po třech letech provozu zacpán na TUV že nejde vyčistit ani chemicky (již jsem prováděl). Špatnému průtoku též nepřispívá nízký tlak v systému vody v Josefově . Oprava pouze výměna celého vnitřního tělesa kotle a po pár letech opět bude zacpán. Doporučuji proto výměnu plynového kotle za nový který má ohřev TUV prováděn jiným způsobem , buď boiler a nebo deskový výměník který při zacpání není problém vyměnit.

Vzhledem k nízkému tlaku a průtoku vody doporučuji boilerový typ kotle (spíná poklesem teploty) protože u prutokového ohřevu se může stát že kotel při malém průtoku a přicpání nezareaguje a nasepne výrobu jak se to stává u kotlů Intergas.

