

Zápis z MKD č.1 - 5.12.2025

Euromach R55 – otočné ozubené kolo

Přítomni:



Po rozebrání stroje bylo zjištěno, že stávající pastorek je poškozen. Jeho ponechání by mohlo poškodit nový věnec otoče. Zhotovitel proto doporučuje jeho výměnu.

Zástupce objednatele doporučuje uvedenou změnu odsouhlasit.

Přečteno, podepsáno

