



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	2806/DO/2025		
Smlouva č.:	ZZS/464/2025		
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	33486017		
Datum vystavení:	25. 11. 2025		
Dodavatel – fakturační adresa: VSP Auto Praha Servis, a.s. Domažlická 1067/168a, Skvrňany, 318 00 Plzeň Provozovna: Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 29092345 DIČ: CZ29092345	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927		
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:	15.1.2025 dodavatelsky dopravní oddělení	
OBSAH OBJEDNÁVKY:			
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AM 3847 IČV 198 č. stř.: 55300			
1. Oprava vozidla dle ZL-TK000470			
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	85.000,-		
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru		
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzujeme akceptaci objednávky 2806/DO/2025 ARC vehicles s.r.o. 17.12.2025		

\$YTK888FEE

Čárový kód zakázky



Mercedes-Benz

D

Konečná kontrola	Datum	Čas	Stav km
Kontrola mistra	Datum	Podpis	

Zákazník/fidč potvrzuje, že vozidlo bylo celkově opraveno podle zakázky a v pořádku převzato.

----- datum ----- podpis

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

Zakázka číslo

TK000470

Strana

1

Předb. forma úhrady:

RZ	7AM3847	Identifikační číslo vozidla	WDB9071531N003065	Prodejní označení	Sprinter 519 CDI	Datum přijetí / Čas	16.12.2025 07:57
Stav km	162265	Číslo motoru		Číslo zákazníka		Převzato kjm	
První registrace	04.04.2019	Datum posledního servisu / stav km	31.10.2025 160996	Předběžná cena vč. DPH	85 000 Kč	Předběžný termín dokončení	15.01.2026

1. Zakázkový list IČV 198

Text zakázkového listu

ZZS objednávka číslo: 2806/DO/2025

Oprava bude provedena dle současně zaslaného cenového návrhu

2. Kontrola topení

Text zakázkového listu

- vůz se ohřeje na max 75-80 stupňů
- topí pouze půlka kabiny na straně spolujezdce
- nejde ventilátor předního skla
- v chladicím okruhu je bílá zápachající kapalina

Smlouva : NE

Garance : NE

Pracovní úkony

Pozice	Popis	Norma
000000	Demontáž a montáž sanitního příslušenství pro demontáž příst rojové desky	6,00 ČJ
201010	Kontrola těsnosti chladicího a topného systému, zjištění: ..	0,30 ČJ
201020	Chladicí a topný systém na provzdušnění kontrolovat	1,00 ČJ
201030	Propláchnutí chladicího a vytápěcího zařízení	1,00 ČJ

201140	Výměna chladicí kapaliny včetně nemrznoucího prostředku, kontrola těsnosti	0,70 ČJ
201150	Úprava směšovacího poměru nemrznoucího prostředku, kontrola těsnosti	0,20 ČJ
201290	Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna čerpadla chladicí kapaliny	2,30 ČJ
202470	Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna termostatu chladicí kapaliny	1,20 ČJ
540650	Napětí palubní sítě udržovat (při zkušebních a diagnostických pracích)	0,10 ČJ
541011	Provedení krátkého testu	0,20 ČJ
547948	Odpojení, připojení ukostřovacího kabelu přídavného akumulátoru nouzového řazení parkovací uzávěrky (při pracích na vozidle)	0,10 ČJ
547988	Odpojení, připojení ukostřovacího kabelu akumulátoru elektrické sítě (při pracích na vozidle)	0,20 ČJ
611105	Demontáž, montáž spodního obložení motorového prostoru	0,30 ČJ
684605	Přístrojová deska demontáž, montáž	2,50 ČJ
684788	Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna příčnicku pod přístrojovou deskou (demontovaná přístrojová deska)	1,80 ČJ
831233	Klimatizace na kvalitu regulace a výkon topení kontrolovat	2,00 ČJ
831762	Odsát, nově naplnit chladicí prostředek, zkontrolovat těsnost (při pracích na klimatizaci)	0,60 ČJ
833151	Výměna servomotoru klapky distribuce vzduchu (po kontrole) u vozidel s kódem HH4 nebo HH9	0,20 ČJ
833201	Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna přehříváče PTC (po kontrole)	0,40 ČJ
833230	Demontáž, montáž skříně klimatizace (příčnick pod přístrojovou deskou demontován)	0,60 ČJ
205410	Vyrovňovací nádržka chladicí kapaliny Demontáž, montáž, podle potřeby výměna	0,50 ČJ
207450	Hadice chladicí kapaliny chlazení motoru, místo:... vyměnit	0,50 ČJ
000REZ	drobný materiál	x



Mercedes-Benz

U

VSP Auto Praha Servis, a.s.

Autorizovaný opravce
vozidel Mercedes-Benz

Číslo střediska		Číslo objednávky		Datum vystavení		Datum uskutečnění/záruka		Strana	
RZ		Identifikační číslo vozidla		Prodejní označení		Datum přijetí / čas		1	
7AM3847		WDB9071531N003065		Sprinter 519 CDI		16.12.2025 07:57			
Stav km		Číslo motoru		Číslo zákazníka		Uzavřel			
162265									
Zákazka číslo		Datum posledního servisu / stav km		První registrace		Poznámka			
TK000470		31.10.2025 160996		04.04.2019					

1. Cenový návrh IČV 198

1. Cenový návrh IČV 198 - celkem:

0,00 Kč

2. Kontrola topení

Pracovní operace

Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
000000	DEMONTÁŽ A MONTÁŽ SANITNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DEMONTÁŽ PŘÍSTROJOVÉ DESKY	1 347,00 Kč	6,00 ČJ	21%		8 082,00 Kč
201010	KONTROLA TĚSNOSTI CHLADICÍHO A TOPNÉHO SYSTÉMU, ZJIŠTĚNÍ: ...	1 347,00 Kč	0,30 ČJ	21%		404,10 Kč
201020	CHLADICÍ A TOPNÝ SYSTÉM NA PROVZDUŠNĚNÍ KONTROLOVAT	1 347,00 Kč	1,00 ČJ	21%		1 347,00 Kč
201030	PROPLÁCHNUTÍ CHLADICÍHO A VYTÁPĚCÍHO ZAŘÍZENÍ	1 347,00 Kč	1,00 ČJ	21%		1 347,00 Kč
201140	VÝMĚNA CHLADICÍ KAPALINY VČETNĚ NEMRZNOUCÍHO PROSTŘEDKU, KONTROLA TĚSNOSTI	1 347,00 Kč	0,70 ČJ	21%		942,90 Kč
201150	ÚPRAVA SMĚŠOVACÍHO POMĚRU NEMRZNOUCÍHO PROSTŘEDKU, KONTROLA TĚSNOSTI	1 347,00 Kč	0,20 ČJ	21%		269,40 Kč
201290	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA ČERPADLA CHLADICÍ KAPALINY	1 347,00 Kč	2,30 ČJ	21%		3 098,10 Kč
202470	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA TERMOSTATU CHLADI	1 347,00 Kč	1,20 ČJ	21%		1 616,40 Kč

CÍ KAPALINY					
540650	1 347,00 Kč	0,10 ČJ	21%		134,70 Kč
NAPĚTÍ PALUBNÍ SÍTĚ UDRŽOVAT (PŘI ZKUŠEBNÍCH A DIAGNOSTICKÝCH PRACÍCH)					
541011	1 347,00 Kč	0,20 ČJ	21%		269,40 Kč
PROVEDENÍ KRÁTKÉHO TESTU					
547948	1 347,00 Kč	0,10 ČJ	21%		134,70 Kč
ODPOJENÍ, PŘIPOJENÍ UKOSTŘOVACÍHO KABELU PŘÍDAVNÉHO AKUMULÁTORU NOUZOVÉHO ŘAZENÍ PARKOVACÍ UZÁVĚRKY (PŘI PRACÍCH NA VOZI)					
547988	1 347,00 Kč	0,20 ČJ	21%		269,40 Kč
ODPOJENÍ, PŘIPOJENÍ UKOSTŘOVACÍHO KABELU AKUMULÁTORU ELEKTRICKÉ SÍTĚ (PŘI PRACÍCH NA VOZIDLE)					
611105	1 347,00 Kč	0,30 ČJ	21%		404,10 Kč
DEMONTÁŽ, MONTÁŽ SPODNÍHO OBLOŽENÍ MOTOROVÉHO PROSTORU					
684605	1 347,00 Kč	2,50 ČJ	21%		3 367,50 Kč
PŘÍSTROJOVÁ DESKA DEMONTÁŽ, MONTÁŽ					
684788	1 347,00 Kč	1,80 ČJ	21%		2 424,60 Kč
DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA PŘÍČNÍKU POD PŘÍSTROJOVOU DESKOU (DEMONTOVANÁ PŘÍSTROJOVÁ DESKA)					
831233	1 347,00 Kč	2,00 ČJ	21%		2 694,00 Kč
KLIMATIZACE NA KVALITU REGULACE A VÝKON TOPENÍ KONTROLOVAT					
831762	1 347,00 Kč	0,60 ČJ	21%		808,20 Kč
ODSÁT, NOVĚ NAPLNIT CHLADICÍ PROSTŘEDEK, ZKONTROLOVAT TĚSNOST (PŘI PRACÍCH NA KLIMATIZACI)					
833151	1 347,00 Kč	0,20 ČJ	21%		269,40 Kč
VÝMĚNA SERVOMOTORU Klapky distribuce vzduchu (po kontrole) u					
VOZIDEL S KÓDEM HH4 NEBO HH9					
833201	1 347,00 Kč	0,40 ČJ	21%		538,80 Kč
DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA PŘÍHRIVAČE PTC (PO KONTROLE)					
833230	1 347,00 Kč	0,60 ČJ	21%		808,20 Kč
DEMONTÁŽ, MONTÁŽ SKŘÍNĚ KLIMATIZACE (PŘÍČNÍK POD PŘÍSTROJOVOU DESKOU DEMONTOVÁN)					
205410	1 347,00 Kč	0,50 ČJ	21%		673,50 Kč
VYROVNÁVACÍ NÁDRŽKA CHLADICÍ KAPALINY DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, PODLE POTŘEBY VÝMĚNA					
207450	1 347,00 Kč	0,50 ČJ	21%		673,50 Kč
HADICE CHLADICÍ KAPALINY CHLAZENÍ MOTORU, MÍSTO:.... VYMĚNIT					
V 000REZ			21%		10 000,00 Kč
DROBNÝ MATERIÁL					
Práce celkem:					40 576,90 Kč
Objednaný materiál					
Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena
A0069905312	18,10 Kč	3,000	21%	16,00 %	45,61 Kč
ŠROUB					
A0009908708	13,10 Kč	2,000	21%	16,00 %	22,01 Kč
ŠROUB S ČOČKOVOU HLAVOU					
A0019988550	49,50 Kč	1,000	21%	16,00 %	41,58 Kč
UZÁVÍRACÍ ZÁTKA					
A0009874744	49,50 Kč	1,000	21%	16,00 %	41,58 Kč
UZÁVÍRACÍ KOTOUČ					

A0008354300	4 771,40 Kč	1,000	21%	16,00 %	4 007,98 Kč
SADA DÍLŮ EXPANZNÍ VENTIL					
A0008308902	3 204,60 Kč	1,000	21%	16,00 %	2 691,86 Kč
SKŘÍŇ ROZDĚLOVAČE					
A0008355600	3 208,80 Kč	1,000	21%	16,00 %	2 695,39 Kč
SADA DÍLŮ VÝMĚNÍK TEPLA					
A0008308402	11 762,90 Kč	1,000	21%	4,00 %	11 292,38 Kč
TĚLESO SKŘÍŇNĚ KLIMATIZACE					
A0009065913	2 134,80 Kč	1,000	21%	16,00 %	1 793,23 Kč
KROKOVÝ MOTOR					
A9909860700	6 433,80 Kč	0,100	21%	15,00 %	546,87 Kč
ČISTICÍ PROSTŘEDEK					
A6422010680	123,00 Kč	1,000	21%	17,00 %	102,09 Kč
KOVOVÉ TĚSNĚNÍ, 1VRSTVÉ					
A9075010100	331,80 Kč	1,000	21%	7,00 %	308,57 Kč
ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ					
A9105015300	1 992,60 Kč	1,000	21%	16,00 %	1 673,78 Kč
VYROVNÁVACÍ NÁDRŽKA					
N000000003258	53,70 Kč	5,000	21%	16,00 %	225,54 Kč
ŠROUB S HEXALOBULÁREM					
A000989180809	350,10 Kč	5,000	21%	22,00 %	1 365,39 Kč
KAPAL.CHLAD.NEMRZ. (325.5) 1,0 L					
A6422002015	1 476,30 Kč	1,000	21%	17,00 %	1 225,33 Kč
TERMOSTAT					
					28 079,19 Kč

2. Kontrola topení - celkem: 68 656,09 Kč

Nezařazené operace

Nezařazené operace - celkem: 0,00 Kč

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ DPH	DPH
Základní 21%	68 656,09 Kč	14 417,78 Kč
Snížená 12%	0,00 Kč	0,00 Kč
0%	0,00 Kč	

CELKEM BEZ DPH	68 656,09 Kč
DPH CELKEM	14 417,78 Kč
ZAOKROUHLENÍ	0,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ	83 073,87 Kč