



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	2986/DO/2025		
Smlouva č.:	ZZS/464/2025		
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	33486017		
Datum vystavení:	15. 12. 2025		
Dodavatel – fakturační adresa: VSP Auto Praha Servis, a.s. Domažlická 1067/168a, Skvrňany, 318 00 Plzeň Provozovna: Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 29092345 DIČ: CZ29092345	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927		
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:	16.1.2025 dodavatelsky dopravní oddělení	
OBSAH OBJEDNÁVKY:			
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AM 3846 IČV 201 č. stř.: 11200			
1. Oprava vozidla dle ZL-TK000471			
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	117.000,-		
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru		
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzujeme akceptaci objednávky 2986/DO/2025 ARC vehicles s.r.o. 18.12.2025		

Čárový kód zakázky



Mercedes-Benz

D

Zákazník/řidič potvrzuje, že vozidlo bylo celkově opraveno podle zakázky a v pořádku převzato.

----- datum ----- ----- podpis -----

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

Předb. forma úhrady:

RZ	7AM3846	Identifikační číslo vozidla	WDB9071531N003159	Předb. forma úhrady	
Stav km	323776	Číslo motoru		Prodejní označení	Datum přijetí / Cas
První registrace	04.04.2019	Datum posledního servisu / stav km	15.08.2025 225276	Sprinter 519 CDI	17.12.2025 07:58
				Číslo zákazníka	Převzato kjm
				30016398	
				Předbážná cena vč. DPH	Předbážný termín dokončení
				120 000 Kč	16.01.2026

1. Zakázkový list IČV 201

Text zakázkového listu

ZZS objednávka číslo: 2986/DO/2025

Oprava bude provedena dle současně zaslaného cenového návrhu

2. Servis

Text zakázkového listu

Provedení olejového servisu

Pracovní úkony

Pozice	Popis	Norma
001154	Provedení servisu A	0,80 ČJ
001621	Doplňěk k servisu: kontrola vzduchového filtru, podle potřeb y výměna	0,20 ČJ
001639	Dodatek k servisu: kontrola stupně naplnění filtru sazí vzně tového motoru	0,20 ČJ
001646	Dodatek k servisu: výměna prachového filtru	0,10 ČJ
001650	Dodatek k servisu: výměna palivového filtru	0,60 ČJ
001769	Dodatek k servisu: každé 2 roky výměna brzdové kapaliny	0,40 ČJ

3. Diagnostika

Text zakázkového listu

motor bez výkonu / max. otáčky 2500ot/min

Pracovní úkony

Pozice	Popis	Norma
000REZ	drobný materiál	x
070641	Kontrola součástí motoru: ... podle chybového kódu	1,10 ČJ
070651	Zkontrolovat těsnost systému plnicího vzduchu	0,80 ČJ
095910	Kontrola výfukového turbodmychadla, zjištění: ...	1,00 ČJ
096020	Demontovat, namontovat výfukové turbodmychadlo	3,50 ČJ
540650	Napětí palubní sítě udržovat (při zkušebních a diagnostických pracích)	0,10 ČJ
541011	Provedení krátkého testu	0,20 ČJ
547988	Odpojení, připojení ukostřovacího kabelu akumulátoru elektrické sítě (při pracích na vozidle)	0,20 ČJ
611105	Demontáž, montáž spodního obložení motorového prostoru	0,30 ČJ



Mercedes-Benz

VSP Auto Praha Servis, a.s.

Autorizovaný opravce
vozidel Mercedes-Benz

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

IČ 00638927

DIČ CZ00638927

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

Rekapitulace zakázky **TK000471**

Datum vystavení	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Strana
..	..	1
Datum splatnosti	Forma úhrady:	
..		

Číslo střediska	Číslo objednávky	Datum splatnosti	Forma úhrady:
RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení	Datum přijetí / čas
7AM3846	WDB9071531N003159	Sprinter 519 CDI	17.12.2025 07:58
Stav km	Číslo motoru	Číslo zákazníka	Uzavřel
323776		30016398	
Zakázka číslo	Datum posledního servisu / stav km	První registrace	Poznámka
TK000471	15.08.2025 225276	04.04.2019	

1. Cenový návrh IČV 201

ZZS objednávka číslo: 2985/DO/2025

Oprava bude provedena dle současně zaslaného cenového návrhu

1. Cenový návrh IČV 201 - celkem: **0,00 Kč**

2. Servis

Pracovní operace

Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
001154	PROVEDENÍ SERVISU A	1 320,00 Kč	0,80 ČJ	21%		1 056,00 Kč
001621	DODATEK K SERVISU: KONTROLA VZDUCHOVÉHO FILTRU, PODLE POTŘEBY VÝMĚNA	1 320,00 Kč	0,20 ČJ	21%		264,00 Kč
001639	DODATEK K SERVISU: KONTROLA STUPNĚ NAPLNĚNÍ FILTRU SAZÍ VZNĚTOVÉHO MOTORU	1 320,00 Kč	0,20 ČJ	21%		264,00 Kč
001646	DODATEK K SERVISU: VÝMĚNA PRACHOVÉHO FILTRU	1 320,00 Kč	0,10 ČJ	21%		132,00 Kč
001650	DODATEK K SERVISU: VÝMĚNA PALIVOVÉHO FILTRU	1 320,00 Kč	0,60 ČJ	21%		792,00 Kč
001769	DODATEK K SERVISU: KAŽDÉ 2 ROKY VÝMĚNA BRZDOVÉ KAPALINY	1 320,00 Kč	0,40 ČJ	21%		528,00 Kč

Práce celkem: **3 036,00 Kč**

Objednaný materiál

Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena
--------------------------	-----------	-------	-----	-------	------

A9108300802		584,40 Kč	1,000	21%		584,40 Kč
	PRACHOVÝ FILTR					
A6510903152		2 217,30 Kč	1,000	21%		2 217,30 Kč
	SADA DÍLŮ PALIVOVÝ FILTR					
A2194920080		251,90 Kč	1,000	21%		251,90 Kč
	TĚSNĚNÍ PŘÍRUBY					
A000990670364		62,10 Kč	3,000	21%		186,30 Kč
	ŠROUB S VNĚJŠÍ HVĚZDICI					
A000090375110		681,40 Kč	1,000	21%		681,40 Kč
	VLOŽKA VZDUCHOVÉHO FILTRU					
A6421800009		629,50 Kč	1,000	21%		629,50 Kč
	SD VLOŽKA OLEJ. FILTRU					
N91014300801764		71,70 Kč	4,000	21%		286,80 Kč
	ŠROUB S HEXALOBULÁREM					
O0009894804	FDEE	249,00 Kč	12,000	21%		2 988,00 Kč
	OLEJ MOTOROVÝ 228.51 LT (5W/30) 15C110					
						7 825,60 Kč
2. Servis - celkem:						10 861,60 Kč
3. Diagnostika						
Pracovní operace						
Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
V 000REZ				21%		10 000,00 Kč
	DROBNÝ MATERIÁL					
070641		1 320,00 Kč	1,10 ČJ	21%		1 452,00 Kč
	KONTROLA SOUČASTÍ MOTORU: ... PODLE CHYBOVÉHO KÓDU					
070651		1 320,00 Kč	0,80 ČJ	21%		1 056,00 Kč
	ZKONTROLOVAT TĚSNOST SYSTÉMU PLNICÍHO VZDUCHU					
095910		1 320,00 Kč	1,00 ČJ	21%		1 320,00 Kč
	KONTROLA VÝFUKOVÉHO TURBODMYCHADLA, ZJIŠTĚNÍ: ...					
096020		1 320,00 Kč	3,50 ČJ	21%		4 620,00 Kč
	DEMONTOVAT, NAMONTOVAT VÝFUKOVÉ TURBODMYCHADLO					
540650		1 320,00 Kč	0,10 ČJ	21%		132,00 Kč
	NAPĚTÍ PALUBNÍ SÍTĚ UDRŽOVAT (PŘI ZKUŠEBNÍCH A DIAGNOSTICKÝCH PRACÍCH)					
541011		1 320,00 Kč	0,20 ČJ	21%		264,00 Kč
	PROVEDENÍ KRÁTKÉHO TESTU					
547988		1 320,00 Kč	0,20 ČJ	21%		264,00 Kč
	ODPOJENÍ, PŘIPOJENÍ UKOSTŘOVACÍHO KABELU AKUMULÁTORU ELEKTRICKÉ SÍTĚ (PŘI PRACÍCH NA VOZIDLE)					
611105		1 320,00 Kč	0,30 ČJ	21%		396,00 Kč
	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ SPODNÍHO OBLOŽENÍ MOTOROVÉHO PROSTORU					
Práce celkem:						19 504,00 Kč
Objednaný materiál						
Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena	
N000000000276	57,60 Kč	1,000	21%		57,60 Kč	
	ŠROUB S HEXALOBULÁREM					
A0219976545	233,20 Kč	1,000	21%		233,20 Kč	
	PROFILOVÝ TĚSNICÍ KROUŽEK					
A0289974548	97,00 Kč	1,000	21%		97,00 Kč	
	TĚSNICÍ KROUŽEK					

A0219976545	233,20 Kč	1,000	21%	233,20 Kč
	PROFILOVÝ TĚSNIČÍ KROUŽEK			
A0289974548	97,00 Kč	1,000	21%	97,00 Kč
	TĚSNIČÍ KROUŽEK			
N91014300600164	47,50 Kč	1,000	21%	47,50 Kč
	ŠROUB S HEXALOBULÁREM			
N91014300600164	47,50 Kč	3,000	21%	142,50 Kč
	ŠROUB S HEXALOBULÁREM			
N910143006000	36,30 Kč	4,000	21%	145,20 Kč
	ŠROUB S HEXALOBULÁREM			
A0149976445	149,60 Kč	1,000	21%	149,60 Kč
	O-KROUŽEK			
A6420940051	858,30 Kč	1,000	21%	858,30 Kč
	TĚSNIČÍ KROUŽEK			
N000000008346	33,50 Kč	1,000	21%	33,50 Kč
	ŠROUB S ČOČKOVITOU HLAVOU			
A6420980439	235,80 Kč	1,000	21%	235,80 Kč
	DRŽÁK			
A0009972205	270,10 Kč	1,000	21%	270,10 Kč
	O-KROUŽEK			
A0009906803	53,40 Kč	3,000	21%	160,20 Kč
	ŠROUB S VNĚJŠÍ HVĚZDICÍ			
A0009906803	53,40 Kč	2,000	21%	106,80 Kč
	ŠROUB S VNĚJŠÍ HVĚZDICÍ			
N91014300600164	47,50 Kč	4,000	21%	190,00 Kč
	ŠROUB S HEXALOBULÁREM			

A6420960645	178,80 Kč	1,000	21%	178,80 Kč
	PODPĚRA			
A6421420461	175,10 Kč	1,000	21%	175,10 Kč
	KOVOPLASTOVÉ TĚSNĚNÍ			
A6421420661	91,20 Kč	1,000	21%	91,20 Kč
	KOVOVÉ TĚSNĚNÍ			
A6421420761	97,20 Kč	1,000	21%	97,20 Kč
	KOVOVÉ TĚSNĚNÍ			
A642090120083	70 980,10 Kč	1,000	21%	70 980,10 Kč
	VÝFUKOVÉ TURBODMYCHADLO			
A6420161438	138,50 Kč	1,000	21%	138,50 Kč
	DRŽÁK			
A0009906803	53,40 Kč	3,000	21%	160,20 Kč
	ŠROUB S VNĚJŠÍ HVĚZDICÍ			
A0009906803	53,40 Kč	3,000	21%	160,20 Kč
	ŠROUB S VNĚJŠÍ HVĚZDICÍ			
A6421423180	160,90 Kč	1,000	21%	160,90 Kč
	TĚSNĚNÍ PŘÍRUBY			
A6421423280	160,90 Kč	1,000	21%	160,90 Kč
	TĚSNĚNÍ PŘÍRUBY			
A642090120070	-10 647,10 Kč	1,000	21%	-10 647,10 Kč
	VÝFUKOVÉ TURBODMYCHADLO			
				64 713,50 Kč
3. Diagnostika - celkem:				84 217,50 Kč

Nezařazené operace

Rekapitulace DPH			CELKEM BEZ DPH	95 079,10 Kč
Sazba DPH	Základ DPH	DPH	DPH CELKEM	19 966,61 Kč
Základní 21%	95 079,10 Kč	19 966,61 Kč	ZAOKROUHLNÍ	0,00 Kč
Snížená 12%	0,00 Kč	0,00 Kč	CELKEM K ÚHRADĚ	115 045,71 Kč
0%	0,00 Kč			